

平成 27 年 1 月 1 日以降の実績

1号機

【滞留水の移送】

- ・1号機タービン建屋地下→1号機廃棄物処理建屋
3月 18 日午前6時 25 分～午後6時 28 分
3月 26 日午前9時 21 分～午後6時 19 分

【その他】

現時点での特記事項無し

2号機

【滞留水の移送】

- ・2号機タービン建屋地下→集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋)
平成 26 年 12 月 22 日午前9時 58 分～平成 27 年 2 月 9 日午前 10 時 52 分
2月 12 日午前 10 時 28 分～2月 15 日午前9時 56 分
2月 17 日午前 10 時 57 分～2月 19 日午前 10 時 11 分
2月 23 日午前 10 時 28 分～2月 25 日午前9時 49 分
3月 2 日午前 10 時 25 分～3月 23 日午前9時 59 分
3月 26 日午前 10 時 14 分～

- ・2号機タービン建屋地下→3号機タービン建屋地下
2月 9 日午前 11 時 51 分～2月 11 日午前 10 時 38 分
2月 15 日午前 10 時 14 分～2月 17 日午前9時 53 分
2月 25 日午前 10 時 32 分～2月 27 日午前9時 57 分

・2号機タービン建屋地下の滞留水については、2月 9 日午前 11 時 51 分より3号機タービン建屋地下への移送を行っていたが、2月 11 日午前 10 時 38 分頃、移送ポンプが停止。漏えいを示す警報は発生していない。現場を確認したところ、当該移送ポンプの制御盤のブレーカーがトリップ位置にあることが確認されたため、同日午前 11 時 11 分に当該ブレーカーの隔離を実施。また、2号機タービン建屋および3号機タービン建屋において移送ラインのバトロールを実施し、漏えい等の異常がないことを確認。

その後、原因を調査したところ、当該ポンプ用モーターに絶縁抵抗不良が確認された(絶縁抵抗測定値:0Ω(オーム))。また、当該ポンプについては、建屋滞留水により汚染している状態のため、これ以上の点検調査を行わないこととした。2号タービン建屋滞留水移送ポンプについては、停止した当該ポンプ以外に健全なポンプを2台保有しており、通常は1台で滞留水移送を行っていることから、建屋滞留水の水位管理に支障を期たず恐れはない。なお、2号機を含む各建屋の滞留水移送ポンプについては、今後、移送ポンプの増設を計画している。

・2号機使用済燃料プール(以下SFP)代替冷却系について、SFP代替冷却系の弁点検作

業およびSFPコンプレッサユニットの固定作業を行うため、2月 26 日午前9時 10 分に停止(2月 26 日午後 11 時起動予定)。冷却停止時のSFP水温度は 26.8°C。

2号機SFP代替冷却系停止時のSFP水の温度上昇率は 0.142°C/h であり、停止中のSFP水温度上昇は最大で約 1.9°Cと評価しており、運転上の制限値 65°C に対して余裕があることから、SFP水温度の管理上は問題ない。

作業が終了したことから、同日午後 7 時 28 分にSFP代替冷却系を起動。運転状態について異常はない。なお、同日午後 9 時 25 分現在のSFP水温度は、冷却停止時の 26.8°C から 27.4°Cまで上昇しましたが、運転上の制限値(65°C)に対して余裕があり、SFP水温度の管理上問題ない。

【その他】

- ・2号機海水配管トレーニングについては、平成 26 年 12 月 24 日にトレーニング内の滞留水を2号機立坑A及び立坑C北から2号機タービン建屋へ移送し、トンネル部の連通性を確認。再度トンネル部の連通性を確認するため、平成 27 年 1 月 20 日午前 10 時から午前 11 時にトレーニング内の滞留水を2号機立坑Aから2号機タービン建屋へ移送を実施。
- ・2号機立坑Aについては、立坑上部の配管ダクトに設けたグラウト充填管の貫通部より、雨水が流入し、水位が上昇したことから、2月 18 日2号機タービン建屋へ移送を実施。雨水の流入箇所については、今後、流入防止措置を行うこととし、それまでの間、立坑Aに溜まった水については、適宜、2号機タービン建屋へ移送を行う。
- ・2号機海水配管トレーニングの立坑Aおよび、立坑Dの滞留水については、グラウト充填工事に伴い、滞留水水位の上昇が予測されることから、3月 18 日午前 10 時 4 分より、2号機タービン建屋に移送を開始。
- ・故障していた2号機原子炉圧力容器底部温度計(TE-2-3-69R)について、3月 13 日、新規温度計の再挿入が完了。

3号機

【滞留水の移送】

- ・3号機タービン建屋地下→集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋)
移送実績無し
- ・3号機タービン建屋地下→集中廃棄物処理施設(プロセス主建屋)
1月 18 日午前 10 時 21 分～1月 30 日午前 6 時 16 分
2月 1 日午前 9 時 56 分～2月 6 日午前 6 時 13 分
2月 9 日午前 10 時 41 分～2月 21 日午前 9 時 53 分
2月 23 日午前 10 時 39 分～2月 28 日午前 9 時 55 分
3月 3 日午前 9 時 58 分～3月 7 日午前 10 時 16 分
3月 11 日午前 10 時 48 分～3月 14 日午前 10 時 4 分
3月 19 日午前 10 時 38 分～3月 26 日午前 10 時 22 分
4月 1 日午前 10 時 3 分～

【その他】

- ・3号機使用済燃料プール(以下SFP)代替冷却系について、平成 26 年 12 月 17 日より作業

を再開している3号機燃料交換機(以下FHM)本体撤去作業に伴い、撤去対象機器に残存している油がSFP代替冷却系へ混入するのを防止するため、2月 25 日午前6時 16 分に停止(2月 25 日午後4時起動予定)。冷却停止時のSFP水温度は 21.6°C。SFP代替冷却系の停止に併せて、当該系統に設置されている弁の動作確認を実施する。なお、今回撤去対象機器に残存している油がSFP内に滞留した場合には、吸着マット等で油を回収する。3号機SFP代替冷却系停止時のSFP水の温度上昇率は 0.107°C/hであり、停止中のSFP水温度上昇は最大で約1°Cと評価しており、運転上の制限値 65°Cに対して余裕があることから、SFP水温度の管理上は問題ない。

3号機燃料交換機(以下FHM)本体撤去作業に伴い、撤去対象機器に残存している油の3号機使用済燃料プール(以下SFP)代替冷却系への流入防止および当該系統の弁動作確認のため、2月 25 日午前6時 16 分より停止していたSFP代替冷却系について、作業が終了したことから、2月 25 日午後3時 34 分に起動。起動後のSFP代替冷却系運転状態については異常なし。また、SFP水温度は冷却停止時の 21.6°Cから 22.0°Cまで上昇したが、運転上の制限値 65°Cに対して余裕があり、SFP水温度の管理上問題なし。

3号機燃料交換機本体撤去作業に伴う使用済燃料プール代替冷却系への油流入防止のため、3月3日午前6時11分に停止。当該作業が終了したことから、同日午後3時 21 分に同冷却系を起動。運転状態に異常なし。使用済燃料プール水温度は冷却停止時の 21.4°Cから 21.6°Cまで上昇したが、運転上の制限値(65°C)に対して余裕があり、使用済燃料プール水温度の管理上の問題はない。

・平成 26 年 8 月 29 日午後 0 時 45 分頃、3号機使用済燃料プール内瓦礫撤去作業において、燃料交換機の操作卓が当該プール東側中央付近に落下したことを受け、当該プール水のサンプリングを継続実施中。放射能分析結果が前回と比較して有意な変動がないことから、燃料破損等の兆候は確認されていない。

使用済燃料プール水の放射能分析の結果(採取日:3月4日)

- ・セシウム 134: 2.6×10^2 Bq/cm³
- ・セシウム 137: 9.5×10^2 Bq/cm³
- ・コバルト 60: 1.7×100 Bq/cm³

4号機

<特記事項>

- ・4号機海水配管トレーナーの閉塞を目的としたグラウト充填工事について、2月 14 日午前7時 51 分より作業を開始。また、グラウト充填工事により、当該トレーナーの水位上昇が予測されることから、当該トレーナー内の滞留水を必要に応じて4号機タービン建屋に断続的に移送する。
- ・2月 27 日午前 11 時 19 分頃、4号機タービン建屋1階南側エリアの漏えい検知器が動作し、当社社員が現場確認に向かっていたところ、同日午前 11 時 23 分に解除された。その後、再度同日午前 11 時 42 分に検知器が動作した。

漏えい範囲は、約 20m × 約 6m × 深さ最大約 1cm。

現場を確認したところ、漏えいした水はタービン建屋補機冷却系の水抜き作業に起因する

ものであり、汚染水ではないことを確認。当該漏えい水の分析結果は以下の通り。

<4号機タービン建屋1階漏えい水>(午後1時 40 分採取)

セシウム 134: 2,500 Bq/L

セシウム 137: 8,700 Bq/L

なお、建屋外への漏えいではなく、この値はタービン建屋滞留水と比較して低い値であることを確認。漏えいした水については、タービン建屋地下へ移送処理を実施。

5号機

<特記事項>

- ・5号機残留熱除去系(以下、「RHR」という。)(B系)については、原子炉停止時冷却モードにて運転中だが、2月 16 日から予定している海水冷却系の弁点検において、系統の一部が干渉するため、RHR(A系)への切替え操作を実施することとし、2月 6 日午前 10 時 8 分に原子炉の冷却を停止(停止時原子炉水温度: 25.3 °C)。その後、RHR(A系)への切替え操作に伴う配管内清掃が完了したことから、同日午後 0 時 49 分に RHR(A系)を起動し原子炉水の冷却を開始。なお、運転再開後の原子炉水温度は、停止時から変化はなく、運転上の制限値 65 °Cに対して十分余裕があり、原子炉水温度の管理上問題はなかった。
- ・3月 11 日午前 0 時 14 分頃、5号機残留熱除去系(以下、「RHR」という。)(A系)において、電動弁開閉試験前のラインナップを行っていたところ、RHR ポンプ(A)の圧力抑制室側吸込弁(MO-10-13C)(以下、「当該弁」という)の「開」操作をした際に「RHR A 電動弁過負荷」の警報が発生し、当該弁が過負荷トリップした。その後、同日午前 0 時 24 分に当該弁は、外観上異常がないことを確認。なお、炉心冷却およびプール冷却は、RHR(B系)にて行っており、影響はない。3月 16 日に行った点検において、当該弁を現場にて手動で開操作を実施したところ、問題なく動作。また、その後の電動による開閉試験においても、再現せず、異常がないことを確認。このことから、弁体シート部の一時的な摺動抵抗増加等が原因であると推定。
- ・5号機原子炉冷却材浄化系(以下「CUW」)ポンプ(A)については、原子炉水の浄化及び原子炉水位の調整のため、平成 26 年 11 月 6 日午後 1 時 47 分頃より運転していたが、平成 26 年 11 月 13 日午後 3 時 19 分に過負荷トリップが発生。その後、現場を確認したが、漏えい等の異常は確認されておらず、今後、CUWポンプ(A)がトリップした原因について調査するとしていたが、その点検結果は以下の通り。

点検における外観目視の結果、CUWポンプ(A)のスラスト軸受に、クラッド等を噛み込んだと思われる摺動痕を確認。このことから、スラスト軸受にクラッド等が混入したことにより、スラスト軸受の摺動抵抗が増加し、ポンプ運転時の電流が増加したため、過負荷トリップに至ったものと推定。

今後、スラスト軸受の交換を行い、CUWポンプ(A)を復旧予定。

6号機

<特記事項>

- 平成 26 年 7 月 11 日に発生した、6号機原子炉建屋6階燃料プール冷却浄化系の弁付近からの漏えいについて、その後、漏えい箇所である当該弁キャップ部に止水処置を実施し、当該系によるプール冷却を継続しているが、平成 27 年 2 月 18 日から 2 月 19 日（作業予定時間：24 時間）にかけて、漏えいがあった当該系プール入口弁の分解点検を実施する。分解点検は、当該系を停止して実施するが、当該弁は使用済燃料プールの通常水位以下に設置された弁であること、また点検のため隔離する弁がないことから、点検可能な位置まで当該プール水位を低下させてから作業を実施する。このため、特定原子力施設に係る実施計画「III 特定原子炉施設の保安」（以下、「実施計画」という）第2編第 55 条の表 55-1 で定める「使用済燃料プールの水位」の運転上の制限「オーバーフロー水位付近にあること」を満足出来ない状態となることから、実施計画第2編第 74 条第1項（予防保全を目的とした保全作業を実施する場合）を適用し、計画的に運転上の制限外に移行し、点検を実施する。なお、6号機当該プール水温度については、2月 17 日午後4時現在で約 17.5°C であり、2月 18 日時点の冷却系停止時のプール水温度上昇率は約 0.273°C/h で、当該プール水温上昇は最大で約 7°C と評価。運転上の制限値 65°C に対して余裕があり、当該プール水温度の管理上は問題ない。また、点検作業期間中は、当該プール水温度および水位を常時監視しながら作業を実施する。2月 18 日午前9時 44 分より上記の点検作業を開始。点検の結果、弁各部に異常はなく、弁下部のキャップ取合部からのにじみであることを確認。このことから、弁各部の手入れおよび消耗品等の交換を実施し、復旧。その後、使用済燃料プール水位を回復させ、使用済燃料プール水位が運転上の制限である「オーバーフロー水位付近」に達したことを確認した上で、2月 19 日午前2時5分に当該系を起動し、運転状態および分解点検を実施した当該弁に漏えい等の異常がないことを確認。当該弁の点検作業および当該系の復旧が完了したことから、2月 19 日午前3時5分、実施計画第2編第 74 条第1項（予防保全を目的とした保全作業を実施する場合）の適用を解除。なお、使用済燃料プール水温度は2月 19 日午前3時現在で 19.9°C であり、運転上の制限値（65°C）に対して余裕があり、使用済燃料プール水温度の管理上問題はなかった。
- 6号機使用済燃料プール冷却浄化系について、計器定例点検を行うため、3月 2 日午前 10 時 17 分に停止。冷却停止時の使用済燃料プール水温度は 16.6°C。同点検が終了したことから、本日午前 11 時 54 分に同冷却系を起動。運転状態に異常なし。使用済燃料プール水温度は冷却停止時の 16.6°C から 22.5°C まで上昇したが、運転上の制限値（65°C）に対して余裕があり、使用済燃料プール水温度の管理上の問題はない。
- 6号機燃料プール冷却浄化系（以下、「FPC系」という）プール入口弁（G41-F042B）からの漏えいの水平展開を目的に、類似弁であるFPC系プール入口弁（G41-F042A）（以下、「当該弁」という）の分解点検を3月 19 日から 3 月 20 日（作業予定時間：24 時間）にかけて実施する。分解点検は、FPC系を停止して実施するが、当該弁は使用済燃料プール（以下、「SFP」という）の通常水位以下に設置された弁であること、また点検のため隔離する弁がないことから、点検可能な位置までSFP水位を低下させ作業を実施するため、特定原子力施設に係る実施計画「III 特定原子炉施設の保安」（以下、「実施計画」という）第2編第 55 条の表 55-1 で定める「使用済燃料プールの水位」の運転上の制限「オーバーフロー水位付近にあること」を満足出来ない状態となることから、3月 19 日午前 10 時 7 分、実施計画第2編第 74 条第1項（予防保全を目的とした保全作業を実施する場合）を適用

し、計画的に運転上の制限外に移行し、点検作業を開始。当該点検作業に伴い、FPC 系を3月 19 日午前 10 時 22 分に停止。FPC 系停止時のSFP水温度は 18.0°C であった。

同日午後4時 40 分に当該弁の点検が終了し、点検結果に異常はなかった。その後、使用済燃料プール水位を回復させ、使用済燃料プール水位が運転上の制限である「オーバーフロー水位付近」に達したことを確認した上で、同日午後 10 時 38 分にFPC系を起動し、運転状態および分解点検を実施した当該弁に漏えい等の異常がないことを確認した。当該弁の点検作業およびFPC系の復旧が完了したことから、同日午後 11 時 5 分に実施計画第2編第 74 条第1項（予防保全を目的とした保全作業を実施する場合）の適用を解除した。なお、SFP水温度は 19.4°C であり、運転上の制限値 65°C に対して余裕があり、SFP水温度の管理上問題はなかった。

共用プール

現時点での特記事項無し

水処理装置および貯蔵設備の状況

【タンクパトロール結果】

<特記事項>

- 平成 26 年 12 月 31 日午後0時 39 分頃、H2タンクエリア内のB2タンク（フランジ型タンク）側面縦フランジ部に、にじみ（5～6秒に1滴程度の滴下）を、タンクパトロール中の当社社員が発見。その後、滴下は 60 秒に1滴程度まで減少。滴下した水は容器に受けており、容器に溜まった水の表面線量率を測定したところ、ベータ線（ $70 \mu \text{m}$ 線量当量率）で 0.03mSv/h、ガンマ線（1cm 線量当量率）で 0.01mSv/h であり、バックグラウンドと同程度であった。このことから、タンク内の水がにじみ出たものではないと考えている。平成 27 年 1 月 1 日午前8時、当該部のにじみがないことを確認。
- 平成 27 年 1 月 31 日のパトロールにおいて、タンクからの漏えいの兆候を早期に発見する目的で $70 \mu \text{m}$ 線量当量率の測定を行っているが、降雪の影響により、パトロールを中止したことから、 $70 \mu \text{m}$ 線量当量率の測定を中止した。また、汚染水タンク水位計による常時監視（警報監視）において異常がないことを確認。今後のタンクパトロールについては、パトロールエリアの状況を確認した上で実施する。
- 3月 10 日、午前6時 24 分頃、当社社員によるタンクパトロールにおいて、H4・H4北・H4東エリア内周堰外側の外周堰に溜まった雨水の水位が以下の通り低下していることを確認。各タンクエリアの外周堰の止水弁（排水弁）は降雨時に溜まった雨水を排水するため通常「開」運用としているが、当該タンクエリアについては、外周堰に比較的高い放射能濃度の溜まり水が確認されたことから、外周堰内の水を回収するとともに、念のため当該堰の止水弁を閉していた。

<当該堰内水位>

3月 9 日 午後 10 時 30 分 : 15cm

3月 10 日 午前 6 時 24 分 : 10cm、午前 8 時 15 分 : 7cm

当該外周堰内水位の低下は現在も継続しているが、この堰の内側にあるH4北・H4東エリ

ア内周堰内の水位に低下がないこと、当該外周堰の東側にあるB排水路への流れ込みがないこと、構内側溝排水放射線モニタの指示値に有意な変動がないことを確認。

当該外周堰内の低下水量は、3月9日午後10時30分から3月10日午前8時15分にかけて低下した水位と当該外周堰床部の面積から約400tと推定。現在、漏えい状況及び原因等を調査中。

<当該外周堰内雨水>

セシウム134:検出限界値未満(検出限界値:11Bq/L)

セシウム137:検出限界値未満(検出限界値:17Bq/L)

ストロンチウム90:約100Bq/L超過(簡易分析)

現場確認を行ったところ、H4東エリアの東側およびH4北エリアの北側外周堰とアスファルトの継ぎ目より水が流出していること、また、H4エリアおよびH4東エリアの内周堰と外周堰の間に設置されている側溝と基礎部の継ぎ目より気泡が出ていることを確認。

また、外周堰周辺のB排水路およびC排水路は暗渠化されていること、流出した水が暗渠化されていない無線局舎付近の枝排水路への流れ込みがないこと、構内側溝排水放射線モニタの指示値に有意な上昇がないことから、外周堰内に溜まった雨水は、外周堰付近の地面に浸透したもの、排水路を通じて、海への流出はないものと判断。

外周堰内に溜まった雨水については、3月10日午前10時25分から午後2時52分にかけて、H4北エリア内周堰内に移送を実施。

外周堰内の雨水の流出量は、降雨量および外周堰に流入した雨水の総量(約915m³)から移送量(約168m³)を引いて、約747m³と推定。

なお、外周堰内に溜まった雨水の移送完了後、外周堰とアスファルトの継ぎ目からの水の流出、および内周堰と外周堰の間に設置されている側溝と基礎部の継ぎ目からの気泡が止まつたことを確認。

H4・H4北・H4東エリア外周堰内に溜まった雨水の放射能の分析を行った結果は以下のとおり。

<H4外周堰内① 雨水>(3月10日午前9時10分採取)

全ベータ : 1.9×10^3 Bq/L

セシウム134:検出限界値未満(検出限界値:1.1×10¹Bq/L)

セシウム137:1.8×10¹Bq/L

<H4外周堰内② 雨水>(3月10日午前9時15分採取)

全ベータ : 1.5×10^3 Bq/L

セシウム134:検出限界値未満(検出限界値:1.0×10¹Bq/L)

セシウム137:検出限界値未満(検出限界値:1.7×10¹Bq/L)

<H4外周堰内③ 雨水>(3月10日午前9時20分採取)

全ベータ : 8.3×10^3 Bq/L

セシウム134:検出限界値未満(検出限界値:1.2×10¹Bq/L)

セシウム137:検出限界値未満(検出限界値:1.6×10¹Bq/L)

<H4外周堰内④ 雨水>(3月10日午前9時25分採取)

全ベータ : 1.5×10^2 Bq/L

セシウム134:検出限界値未満(検出限界値:1.0×10¹Bq/L)

セシウム137:検出限界値未満(検出限界値:1.6×10¹Bq/L)

<H4外周堰内⑤ 雨水>(3月10日午前9時30分採取)

全ベータ : 3.7×10^2 Bq/L

セシウム134:検出限界値未満(検出限界値:1.1×10¹Bq/L)

セシウム137:検出限界値未満(検出限界値:1.7×10¹Bq/L)

<H4内周堰内雨水>(3月10日午前10時10分採取)

全ベータ : 4.0×10^2 Bq/L

セシウム134:検出限界値未満(検出限界値:1.2×10¹Bq/L)

セシウム137:検出限界値未満(検出限界値:1.7×10¹Bq/L)

<H4北内周堰内雨水>(3月10日午前10時15分採取)

全ベータ : 7.3×10^2 Bq/L

セシウム134:検出限界値未満(検出限界値:1.1×10¹Bq/L)

セシウム137:検出限界値未満(検出限界値:1.7×10¹Bq/L)

<H4東内周堰内雨水>(3月10日午前10時20分採取)

全ベータ : 4.5×10^2 Bq/L

セシウム134:検出限界値未満(検出限界値:1.1×10¹Bq/L)

セシウム137:検出限界値未満(検出限界値:1.7×10¹Bq/L)

引き続き、当該外周堰からの流出について調査を実施する。

【H4・H6エリアタンクにおける水漏れに関するサンプリング結果】

・H4エリア周辺地下水E-1の全ベータ値は、29,000Bq/L(採取日:1月23日)となっており、前回採取時の2,300Bq/L(採取日:1月22日)と比較し上昇していることを確認。この値は、過去の変動の範囲内(68,000Bq/L[採取日:1月16日])であり、当該観測孔の全ベータにおいては、降雨の際に以前にも上昇が見られていることから、今回の上昇についても、降雨が影響したものと考えている。今後も監視を継続していく。

・1月31日の南放水口・排水路のサンプリングについては、降雪の影響により中止。

・1月31日のH4エリア周辺のサンプリングについては、降雪の影響により中止。

・1月31日のH6エリア周辺のサンプリングについては、降雪の影響により中止。

・H4エリア周辺地下水E-1の全ベータ値は、42,000Bq/L(採取日:2月1日)となっており、前回採取時の2,200Bq/L(採取日:1月30日)と比較し上昇していることを確認。この値は、過去の変動の範囲内(68,000Bq/L[採取日:1月16日])であり、当該観測孔の全ベータにおいては、降雨の際に以前にも上昇が見られていることから、今回の上昇についても、降雪が影響したものと考えている。今後も監視を継続していく。その他の分析結果については、前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。

・H4エリア周辺地下水E-1の全ベータ値は、52,000Bq/L(採取日:2月19日)となっており、前回採取時の4,200Bq/L(採取日:2月18日)と比較して10倍程度上昇していることを確認。この値は、過去の変動の範囲内(68,000Bq/L[採取日:1月16日])であり、当該観測孔の全ベータにおいては、降雨の際に以前にも上昇が見られていることから、今回の上昇についても、降雨が影響したものと考えている。今後も監視を継続していく。その他の分析結果については、前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。

・H4エリア周辺地下水E-1の全ベータ値は、44,000Bq/L(採取日:3月2日)となっており、前回採取時の4,300Bq/L(採取日:3月1日)と比較して10倍程度上昇していることを確認。この値は、過去の変動の範囲内であり、当該観測孔の全ベータにおいては、降雨の際に以

前にも上昇が見られていることから、今回の上昇についても、降雨が影響したものと考えている。その他の分析結果については、前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。

・3月 17 日のパトロールにおいて、タンクからの漏えいの兆候を早期に発見する目的で $70 \mu\text{m}$ 線量当量率の測定を行っているが、一部実施できない箇所を除き、新たな高線量当量率箇所 (β 線による $70 \mu\text{m}$ 線量当量率) は確認されなかった。堰床部に雨水が溜まつた箇所については、雨水による遮へい効果により引き続き線量当量率は低い状態となっている。また、目視点検によりタンク全数に漏えい等がないこと(漏えい確認ができる堰内溜まり水内を除く)、汚染水タンク水位計による常時監視(警報監視)においても異常がないことを確認。

【地下貯水槽に関する水のサンプリング結果】

・地下貯水槽に係わる水の分析結果(1月 31 日採取)については、降雪の影響によりサンプリングを中止。

【セシウム除去設備】

・1月 6 日午前 11 時 47 分、セシウム吸着装置について、セシウムおよびストロンチウム処理の準備が整ったことから、処理運転を開始。

【多核種除去設備 (A L P S)】

現時点での特記事項無し

【増設多核種除去設備】

現時点での特記事項無し

【高性能多核種除去設備】

現時点での特記事項無し

【淡水化装置】

・1月 19 日午後 3 時 13 分頃、5・6号機北側に設置してある淡水化装置(RO)の漏えい検知器が動作。同日午後 3 時 15 分に当社社員が現場にて、漏えい範囲が約 1m × 約 5m × 約 1 mm であることと RO 装置が停止していることを確認。漏えいは RO 装置のコンテナ内に留まっており、外部への流出はなかった。漏えい箇所について調査した結果、設備からの漏えいは確認されず、漏えい箇所付近に仮置きしていた洗浄用水を入れたポリタンクのキャップより漏えいが確認されたことから、ポリタンク内の洗浄水が漏えいしたものと推定。漏えいした水(約 5L)については回収を終了。

<ポリタンク水の放射能分析結果>

- ・セシウム-134 検出限界値($1.7 \times 10^1 \text{Bq/L}$)未満
- ・セシウム-137 検出限界値($2.5 \times 10^1 \text{Bq/L}$)未満
- ・全ベータ $1.1 \times 10^2 \text{Bq/L}$

【サブドレン他水処理施設】

現時点での特記事項無し

【RO 濃縮水処理設備】

・1月 10 日午前 10 時 18 分、RO 濃縮水処理設備について運転を開始。運転開始後の状況について、漏えい等の異常のないことを確認。なお、本設備で処理した水は、改めて多核種除去設備にて処理する予定。

【RO 濃縮廃液タンク水処理設備】

・タンクに貯留している RO 濃縮水を浄化するため、第二モバイル型ストロンチウム除去装置について、これまで原子力規制庁による検査にて通水試験などを実施していたが、設備や機能に異常がないことが確認されたことから、2月 20 日午後 2 時 41 分、4 基中 2 基(装置 2 オよび 4) による連続運転を開始。同日午後 3 時、運転後の状況について、漏えいなどの異常がないことを確認。当該装置は、必要に応じ吸着塔の交換やフィルター洗浄のため、一時的な運転停止を行なながら処理を継続していく。

・第二モバイル型ストロンチウム除去装置の装置 3 について、これまで原子力規制庁による検査にて通水試験などを実施していたが、設備や機能に異常がないことが確認されたことから、2月 27 日午後 2 時 16 分、連続運転を開始。同日午後 2 時 30 分、運転後の状況について、漏えいなどの異常がないことを確認。これにより、当該装置は 4 基中 3 基(装置 2, 3, 4) の運転を開始。

・第二モバイル型ストロンチウム除去装置(RO 濃縮廃液タンク水処理用)の装置 1 については、これまで原子力規制庁による検査にて通水試験等を実施していたが、設備や機能に異常がないことが確認されたことから、3月 2 日午後 2 時 10 分に連続運転を開始。運転後の状況については、同日午後 2 時 40 分に漏えい等の異常がないことを確認。

当該装置は、必要に応じ吸着塔の交換やフィルタ洗浄のため、一時的な運転停止を行なながら処理を継続していく。

地下水バイパス

【排水実績】

<排水実績>

- ・一時貯留タンクグループ 2 1月 5 日午前 10 時 6 分～午後 5 時 27 分。排水量: $1,879 \text{ m}^3$
- ・一時貯留タンクグループ 1 1月 11 日午前 9 時 55 分～午後 6 時 17 分。排水量: $2,120 \text{ m}^3$
- ・一時貯留タンクグループ 3 1月 17 日午前 10 時 4 分～午後 6 時 25 分。排水量: $2,120 \text{ m}^3$
- ・一時貯留タンクグループ 2 1月 23 日午前 10 時 9 分～午後 5 時 24 分。排水量: $1,850 \text{ m}^3$
- ・一時貯留タンクグループ 1 1月 29 日午前 9 時 54 分～午後 4 時 45 分。排水量: $1,730 \text{ m}^3$
- ・一時貯留タンクグループ 3 2月 4 日午前 10 時 4 分～午後 4 時 52 分。排水量: $1,679 \text{ m}^3$
- ・一時貯留タンクグループ 2 2月 10 日午前 10 時 9 分～午後 4 時 34 分。排水量: $1,629 \text{ m}^3$
- ・一時貯留タンクグループ 1 2月 16 日午前 10 時 12 分～午後 4 時 49 分。排水量: $1,667 \text{ m}^3$
- ・一時貯留タンクグループ 3 2月 22 日午前 10 時 3 分～午前 10 時 18 分。排水量: 65 m^3
- ・一時貯留タンクグループ 3 2月 23 日午前 10 時 11 分～午後 4 時 13 分。排水量: $1,515 \text{ m}^3$
- ・一時貯留タンクグループ 2 2月 28 日午前 10 時 11 分～午後 4 時 51 分。排水量: $1,700 \text{ m}^3$
- ・一時貯留タンクグループ 1 3月 6 日午前 10 時 12 分～午後 5 時 48 分。排水量: $1,924 \text{ m}^3$
- ・一時貯留タンクグループ 3 3月 12 日午前 10 時 7 分～午後 2 時 57 分。排水量: $1,204 \text{ m}^3$
- ・一時貯留タンクグループ 2 3月 18 日午前 10 時 16 分～午後 3 時 51 分。排水量: $1,395 \text{ m}^3$
- ・一時貯留タンクグループ 1 3月 24 日午前 10 時 9 分～午後 3 時 58 分。排水量: $1,459 \text{ m}^3$

・一時貯留タンクグループ3 3月30日午前10時23分～

<特記事項>

- ・地下水バイパス揚水井 No.12について、揚水ポンプおよび、揚水井内部の清掃作業を行うため、平成26年12月12日午前7時1分に停止。清掃が完了したことから平成27年1月6日午後5時41分に地下水の汲み上げを再開。
- ・地下水バイパス揚水井 No.10について、揚水ポンプおよび、揚水井内部の清掃作業を行うため、1月13日午前8時57分に停止。清掃が完了したことから平成27年2月10日午後6時12分に地下水の汲み上げを再開。
- ・地下水バイパス揚水井 No.10については、ポンプ点検中のため2月9日の採取を中止。
- ・地下水バイパス揚水井 No.11において藻のような浮遊物(鉄酸化細菌等)が汲み上げられた事への水平展開として、地下水バイパス揚水井 No.10について、揚水ポンプおよび揚水井内部の清掃作業を行うため、水の汲み上げを1月13日午前8時57分に停止。清掃が完了したことから、2月10日午後6時12分に地下水のくみ上げを開始。揚水ポンプの運転状態に異常がないことを確認。今後、各地下水バイパス揚水ポンプの運転状態を監視し、必要に応じて清掃を行っていく。
- ・2月22日午前10時3分、海洋への排水を開始したが、午前10時10分頃に構内側溝排水放射線モニタ「高高」警報が発生したことから、本日予定していた地下水バイパス一時貯留タンクグループ3からの排水について、午前10時18分に排水作業については延期することとした。排水量は65m³。
- ・地下水バイパス一時貯留タンクグループ2の当社および第三者機関による分析結果[採取日3月7日]については同等の値であり、ともに運用目標値を満足していることを確認。

【地下水バイパス揚水井のサンプリング結果】

現時点での特記事項無し

地下水調査関連

【地下水観測孔のサンプリング結果】

<特記事項>

- ・平成26年12月31日に採取した地下水観測孔No.2の地下水の分析値について以下の通り変動がみられた。

<今回(12月31日)採取分>

- ・セシウム134 2.1Bq/L(過去最大値)[前回分析値(12月29日採取):検出限界値(0.39Bq/L)未満]
- ・セシウム137 7.7Bq/L(過去最大値)[前回分析値(12月29日採取):検出限界値(0.58Bq/L)未満]

<参考:過去最高値>

- ・セシウム134:0.88 Bq/L(平成26年2月26日採取分)
- ・セシウム137:2.5 Bq/L(平成26年2月26日採取分)

なお、当該観測孔の位置する2・3号機取水口間では、海洋への流出防止を目的として、ウェルポイントによる地下水の汲み上げを継続している。

その他分析結果については、前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されて

いない。

- ・1月2日に採取した地下水観測孔No.2-7の地下水の分析値について以下の通り変動がみられた。

<今回(1月2日)採取分>

- ・セシウム137:12Bq/L(過去最大値)[前回分析値(平成26年12月31日採取):0.92Bq/L])

<参考:過去最高値>

- ・セシウム137:9.0Bq/L(平成26年2月23日採取分)

その他分析結果については、前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。

- ・1月12日に採取した地下水観測孔No.1-12の汲み上げ水について、セシウム134、セシウム137、コバルト60および全ベータの値が、前回値と比較して高く、過去最高値が検出された。このため、1月13日に再度本観測孔の水を採取。その結果は、セシウム134、セシウム137、コバルト60および全ベータの値とも、前回(1/12採取)から低減しており、ほぼ前々回(1/8採取)の測定結果と同程度の値となっている。

他の観測孔の測定結果については有意な変動が見られていない。1月13日に再度本観測孔で採取するなど、今後も監視を継続する。

なお、地下水観測孔No.1-12の位置する1・2号機取水口間では、海洋への流出防止を目的として、ウェルポイントにおける地下水の汲み上げを継続している。

- ・平成27年2月6日に採取した地下水観測孔No.2-7の汲み上げ水について、セシウム134、セシウム137の値が、前回値と比較して高く、過去最高値が検出された。

<地下水観測孔No.2-7の測定結果:今回(2月6日)採取分>

- ・セシウム134:5.2 Bq/L

- ・セシウム137:18 Bq/L

<参考:前回(2月4日)採取分>

- ・セシウム134:0.40 Bq/L(お知らせ済み)

- ・セシウム137:0.99 Bq/L(お知らせ済み)

2月8日に再度本観測孔で水を採取しサンプリングを行うなど、今後も監視を継続する。

なお、地下水観測孔No.2-7の上流側の2・3号機取水口間では、海洋への流出防止を目的として、ウェルポイントにおける地下水の汲み上げを継続している。

その他の観測孔の測定結果については、前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。

- ・3月16日採取した地下水観測孔No.1-11において、前回(採取日3月12日)と比較し、セシウム134は前回0.39Bq/Lに対し4.7Bq/L、セシウム137は前回0.89Bq/Lに対し16Bq/Lと上昇を確認。また、地下水観測孔No.1-8においても前回(採取日3月9日)と比較し、セシウム134は前回16Bq/Lに対し73Bq/L、セシウム137は前回49Bq/Lに対し230Bq/Lと上昇が確認されたが、同日採取したNo.1-11およびNo.1-8近傍の地下水観測孔6箇所の測定結果に有意な変動は確認されていないことから、3月17日上昇が確認された当該観測孔2箇所について再度サンプリングし測定を行う予定。

なお、地下水観測孔No.1-11およびNo.1-8の位置する1・2号機取水口間では、海洋へ

の流出防止を目的として、ウェルポイントにおける地下水の汲み上げを継続している。

【1～4号機サブドレン観測井のサンプリング結果】

<特記事項>

- ・2号機サブドレンに高い放射能濃度が検出された件について、高い放射能濃度が検出されたサブドレンNo.18およびNo.19(以下、「当該サブドレン」)に連結管で接続されているサブドレンNo.17の閉塞作業を平成26年11月21日に完了。その後の分析結果において有意な変動がないことから、当該サブドレンおよび周辺のサブドレンの放射能分析を1週間に1回から通常の監視体制に変更する。

【1号機放水路のサンプリング結果】

<特記事項>

- ・3月13日、当該放水路上流側立坑水については、セシウム134、セシウム137および全ベータ放射能ともに再度上昇傾向にあることを確認。現在、当該放水路立坑水の放射能の上昇について調査を実施しているが、特定に至っていない。
引き続き、監視および調査を継続。
なお、当該放水路出口付近は既に埋め立てられており、またゼオライト土嚢も設置してあることから、放水路内の水が海へ流出することはないと考えている。
- ・3月14日、当該放水路上流側立坑水については、セシウム134、セシウム137および全ベータ放射能とも引き続き上昇傾向にあることを確認。なお、当該放水路上流側立坑水のトリチウム濃度については、前回と比較して有意な変動は確認されていない。

その他

【その他設備からの水漏れ】

現時点での特記事項無し

【油漏れ】

・平成27年1月16日午後6時10分頃、構内4号機西側において、凍土壁工事にて使用していた削孔機の油圧ホースから油が漏えいしていることを、協力企業作業員が発見。油の漏えいは連続滴下で継続していたため受けを設置し、漏えいに伴い周辺の鉄板上に溜まった油については拭き取りを実施。また、同日午後6時39分に一般回線にて富岡消防署へ連絡。

漏えいした油は油圧ホースからの漏えいであることから、削孔機の制御油と判断。削孔機周辺の敷設鉄板上に溜まった油については、同日午後7時8分に吸着マットによる拭き取りを完了。また、同日午後8時00分頃、油圧ホースを取り外し、油圧ホース取付け口に閉止栓を取り付けたことで油の漏えいが止まったことを確認。

削孔機から漏えいした油の量は、周辺の敷設鉄板上に溜まった油の量が約2m×約3mの範囲で約6リットル、油圧ホースの受けに溜まった油の量は、約40リットルであることを確認。なお、同日午後8時11分に富岡消防署より「油漏れ事象」との判断を受けた。

・3月4日午前10時15分頃、構内駐車場に停車中のタンクローリーから油が漏れているとの連絡が緊急時対策本部へ入った。降雨の影響により、タンクローリー下部に油膜が約2m×約4mの範囲で広がっている状況であったが、現場の状況を確認した結果、車体(積載油およびエンジンオイル等)からの油の漏えいではなく、過去にタンクローリーの車体に付着した油が、降雨による影響で流れ落ちたものと推定。タンクローリー下部に広がっていた油膜については、同日午後2時に吸着材による回収が終了。なお、本件については、同日午前10時20分に双葉消防本部通信司令室へ一般回線にて連絡。同日午前11時30分に双葉消防本部より「車両からの油の漏えい事象」との判断を受けた。

【その他設備の不具合・トラブル】

現時点での特記事項無し

【けが人・体調不良者等】

・1月13日午前9時45分頃、2号機原子炉建屋1階除染作業中、吊り上げ作業中の鉛板に、協力企業作業員の頭部が接触し首の痛みを訴えたことから、入退域管理棟救急医療室にて医師の診断を受診。その結果、緊急搬送の必要があると判断し、同日午前11時13分、救急車を要請。

なお、当該作業員については意識があり、自力歩行が可能であるが、頭部の接触であることから、念のため検査を実施し医師による診察(CTおよびMRI検査を実施)の結果、「頭部打撲」と診断。

また、負傷したときの状況について、その後の聞き取りにより、「当該作業にて使用していた昇降台車を移動させる際、上部既設物に昇降台車の手摺(折り畳み式、鉛板4枚取付)が干渉するため、手摺を折り畳んで移動しようとした。その際、負傷者を含む作業員2名が手摺を折り畳むレバーを動かしたところ、手摺りが負傷した作業員の頭部に倒れ、左手薬指をヘルメットの間に挟むとともに頭部にぶつかり負傷した」ことを確認。

・1月15日午後0時20分頃、構内G5タンクエリアにおいて、協力企業作業員が汚染水タンク雨水抑制対策工事中にグラインダーで左手を負傷した。その後、入退域管理棟救急医療室にて医師の診察を受けたところ、緊急搬送の必要があると判断されたため、午後1時36分に救急車を要請。午後2時6分に急患移送車にて同発電所を出発し、富岡消防署(救急車待機場所)で救急車に乗り換えて、いわき市立総合磐城共立病院へ向かった。なお、当該作業員の身体への放射性物質の付着はなかった。医師による診察の結果、「左示指挫創」、「左中指末節骨開放骨折」と診断。今後、約2ヶ月程度の通院加療を要する見込み。

・1月19日午前9時10分頃、構内の雨水処理タンクエリアにおいて、雨水受けタンク設置工事を請け負った企業の社員(元請社員)が、タンク天板上部(約10m)から墜落したとの連絡が緊急時対策本部に入った。その後、救急医療室にて医師の診察を受け、意識はあるものの、動けない状態であった。同日午前10時31分に入退域管理棟救急医療室から救急車にていわき市立総合磐城共立病院へ向かった。負傷者は、当該タンク水張り試験後のタンク内面の検査をするため、当社社員1名および元請社員2名(うち1名は負傷者)の3名で、検査準備を実施していたが、タンク内部が暗かったことから、タンク内に明かりを取り込むため当該タンク上部へ上がり、タンク天板にあるマンホールの蓋を一人で開けようとした際に、マンホールの蓋とともにタンク内部へ墜落したものと推定。なお、負傷者は安全帯を装備し

ていたが、使用状況については調査中。当該負傷者の身体に放射性物質の付着はない。その後、同日午前 11 時 43 分に病院へ到着し医師による治療を行っていたが、1月 20 午前 1 時 22 分に死亡を確認。

・3月 2 日午前 8 時 50 分頃、構内の化学分析棟において、協力企業作業員(男性)が作業中につまずいて転倒。その後、入退域管理棟救急医療室にて医師の診察を受けた結果、右手首脱臼骨折の疑いがあり、緊急搬送の必要があると診断されたため、同日午前 9 時 25 分に救急車を要請。なお、当該作業員の身体に放射性物質の付着はなく、自力歩行が可能な状態。搬送先のいわき市立総合磐城共立病院における医師による診断の結果、「右橈骨遠位端骨折」と診断された。負傷した協力企業作業員は、負傷した当日に手術を行っており、今後約 3 ヶ月程度の治療を要する見込み。

【その他】

・2月 16 日午前 11 時 15 分頃、発電所構内北側にある瓦礫一時保管エリア A1 の A テントにおいて、屋根の一部が破損していることを当社社員が確認。同日午前 11 時 24 分、2 月 15 日朝以降のモニタリングポストおよび構内ダストモニタの指示値に有意な変動がないことを確認。その後、状況を確認した結果、屋根(縦: 約 51m、幅: 約 35m、面積: 約 1,785m²) の上部北西側末端部でシートが縦: 約 3.6m、幅: 約 15m(面積: 約 54 m²) に亘って破れていることを確認。なお、当該テントには周囲を土のうで遮蔽している高線量金属瓦礫(線量 30mSv/h 未満) 約 20m³ と金属容器に封入している高線量金属瓦礫(線量 30mSv/h 未満) 約 120 m³ を保管している(保管容量は 2,400 m³)。また、当該テント外側の空气中放射性物質濃度は屋根破損後も検出限界値未満であることを確認。今後、破損部の修理を実施。

テント内側(採取時刻: 2月 16 日午後 0 時 27 分～午後 0 時 47 分)

セシウム 134: 6.7×10^{-6} Bq/cm³

セシウム 137: 2.4×10^{-5} Bq/cm³

テント外側(採取時刻: 2月 16 日午後 0 時 1 分～午後 0 時 21 分)

セシウム 134: 検出限界値未満(検出限界値: 1.8×10^{-6} Bq/cm³)

セシウム 137: 検出限界値未満(検出限界値: 2.8×10^{-6} Bq/cm³)

・2月 22 日午前 10 時頃、構内側溝排水放射線モニタ「高」警報が発生。その後、午前 10 時 10 分頃、構内側溝排水放射線モニタ「高高」警報が発生。午前 10 時 20 分、当該放射線モニタの指示値については、以下のとおり。

・A 系: 5.05×103 Bq/L(全ベータ)

・B 系: 5.63×103 Bq/L(全ベータ)

午前 10 時 25 分、全汚染水タンクエリアの止水弁が「閉」となっていること、午前 10 時 30 分、全汚染水タンクの水位に有意な変動がないことを確認。

午前 11 時頃に採取した当該排水路の分析結果について、

<ろ過前>

・セシウム 134: 4Bq/L

・セシウム 137: 11Bq/L

・全ベータ: 3.8×10^3 Bq/L

・トリチウム: 5Bq/L

・ストロンチウム 90: 1.6×10^3 Bq/L

<ろ過^{*1}後>

・セシウム 137: 検出限界値未満(9.9Bq/L)^{*2}

・全ベータ: 1.5×10^3 Bq/L

・トリチウム: 5.2Bq/L

・ストロンチウム 90: 1.5×10^3 Bq/L

*1 0.45 μm のフィルタによるろ過

*2 ろ過後のセシウム分析は、試料量が少なく検出限界値が高いため、参考値。

この分析結果は、定例で分析している当該モニタ近傍の昨日(2月 21 日)の分析結果
タンク脇側溝(C 排水路の合流点前)

・セシウム 134: 検出限界値未満(15Bq/L)

・セシウム 137: 検出限界値未満(23Bq/L)

と比較して、低い値であった。

午前 11 時 46 分までに、多核種除去設備、増設多核種除去設備、高性能多核種除去設備、RO 濃縮水処理設備、モバイルストロンチウム除去装置(A 系・B 系・第二の 2 および 4)を停止し、35m 盤の移送をすべて停止。

当該放射線モニタ A 系は、午前 11 時 50 分に 2.68×103 Bq/L(全ベータ)を確認、当該放射線モニタ B 系は、午後 0 時 20 分に 2.96×103 Bq/L(全ベータ)を確認し、「高高」警報が解除。(「高高」警報設定値: 3.0×103 Bq/L(全ベータ))

午後 0 時 20 分、全汚染水タンクについて、タンクパトロールを完了し、漏えい等の異常がないことを確認。午後 0 時 47 分、排水路ゲートをすべて「閉」にした。当該放射線モニタ A 系は、午後 1 時 30 分に 1.45×103 Bq/L(全ベータ)を確認し「高」警報が解除となった。(「高」警報設定値: 1.5×103 Bq/L(全ベータ))

午後 2 時 2 分、当該モニタの警報発生時に汚染水の移送中であった系統の配管パトロールを実施し、漏えい等の異常がないことを確認。

午後 3 時 1 分、当該排水路に溜まった水の排水のため、パワープロペスター(バキューム車)によるくみ上げを開始。

排水路、排水路出口および港湾内のサンプリングを実施するとともに、警報発生の原因について引き続き調査を実施。なお、モニタリングポスト指示値の有意な変動は確認されていない。

当該排水路について全ベータ放射能の分析を行った結果、以下のとおり。この分析結果は、定例で分析している当該モニタ近傍(タンク脇側溝(C 排水路の合流点前))の 2 月 21 日の全ベータ分析結果 40Bq/L と比較して、有意な変動であることを確認。

・構内側溝排水放射線モニタ近傍: 3.8×10^3 Bq/L(午前 11 時採取)

・発電所港湾内排水路出口 : 3.0×10^3 Bq/L(午後 0 時 30 分採取)

また、「高高」警報発生後の当該放射線モニタ指示値の最大値は以下のとおりであり、流入箇所は特定できていないものの、排水路に汚染された水が流入し、発電所港湾内に流出したと推定。

<構内側溝排水放射線モニタ指示値(最大値)>

A 系: 5.61×10^3 Bq/L(全ベータ)

B 系: 7.23×10^3 Bq/L(全ベータ)

2 月 22 日、構内側溝排水放射線モニタ指示値(最大値)の A 系を「 5.63×103 Bq/L(全ベータ)」とお知らせしたが、その後のデータ確認において、読み間違いによる誤りであると判明。正しい値である「 5.61×103 Bq/L(全ベータ)」に訂正。

構内側溝排水放射線モニタ警報発生については、2月22日午後4時55分に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第62条の3に基づき制定された、東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則第18条第11号「核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物が管理区域外で漏えいしたとき。」に該当すると判断。

午後1時50分に採取した構内側溝排水放射線モニタ近傍の全ベータ放射能分析結果は、約390Bq/Lに低下。

また、午後6時20分に採取した当該排水路内の水の放射能分析を行った結果、午後1時50分に採取した構内側溝排水放射線モニタ近傍の全ベータ放射能分析結果(約390Bq/L)より低下しており、分析結果は、以下のとおり。

<構内側溝排水放射線モニタ近傍>(午後6時20分採取)

全ベータ : 190Bq/L

セシウム134:検出限界値(2.8Bq/L)未満

セシウム137:検出限界値(3.5Bq/L)未満

構内排水路の上流側については、有意な変動は確認されていない。

なお、港湾内の水の放射能分析を行った結果、通常の変動範囲内の値であることを確認。

2月22日午後10時に採取したC排水路(構内側溝放射線モニタ近傍)の分析結果については、全ベータ値が20Bq/L、セシウム134が検出限界値(3.3Bq/L)未満、セシウム137が6.9Bq/Lであり、通常の変動範囲内の値に低下していることを確認。

また、当該警報発生後、排水路から港湾内への汚染した水の流入防止のため、BおよびC排水路に設置してあるゲートを「閉」とし、溜まった水についてはパワープロペスター(バキューム車)による回収作業を行っている。

降雨の影響等により排水路内の水が溢水し、管理できないところで土壤に浸透する恐れ、さらには外洋への流出リスクを回避する目的から、2月23日午前3時50分から午前5時23分にかけて、最下流側の排水路ゲートおよびB、C排水路のゲートを全て「開」にした。今後、排水路内の水(採取箇所:構内側溝排水放射線モニタ近傍)および港湾内等の海水(12箇所)については、ガンマ放射能および全ベータ放射能の測定頻度を1回/週から1回/日に変更し、モニタリングを強化。モニタリングを強化した以降、3月3日までの港湾内の海水の分析結果に、有意な変動は確認されていない。

排水路の全てのゲートを「開」にした後の当該排水路内の水の放射能分析を行った結果、いずれも検出限界値未満。分析結果は、以下のとおり。

<構内側溝排水放射線モニタ近傍>(午前8時30分採取)

全ベータ : 検出限界値(5.1Bq/L)未満

セシウム134:検出限界値(3.0Bq/L)未満

セシウム137:検出限界値(3.0Bq/L)未満

2月23日、当該放射線モニタA系B系の点検清掃を実施。放射線モニタB系は、午後4時に 6.92×10^2 Bq/L(全ベータ)を確認し、「高」警報が解除(「高」警報設定値:1.5×10³Bq/L(全ベータ))。なお、A系の指示値は、5.44×10²Bq/L(全ベータ)。当該放射線モニタの指示値については、2月22日午後10時に採取したC排水路(構内側溝排水放射線

モニタ近傍)の分析結果(全ベータ:20Bq/L)と比較し、高い値となっているが、これは当該放射線モニタの検出ラインのバックグランド値が高くなつたためであると考えている。当該放射線モニタは、排水路中に含まれる放射性物質濃度の傾向監視として設置したものであり、実測値(評価値)については手分析値を使用する。

当該モニタ「高」警報の発生に伴い、停止していた多核種除去設備、増設多核種除去設備、高性能多核種除去設備、RO濃縮水処理設備、モバイル型ストロンチウム除去装置(A系・B系・第二の2および4)、35m盤の移送については、2月23日午後4時51分までに、順次これらの設備の再起動および移送を再開。起動後の現場確認においても、漏えい等の異常は確認されず、また、当該モニタにおいても有意な変動は確認されていない。

2月22日の当該モニタの指示値に上昇が見られた午前9時30分頃から、排水路の最下流側ゲート(BC1)を閉止するまでの間に、港湾内へ流出した全ベータ放射能量を算出した結果、全ベータ放射能量は約4×10⁸Bq(暫定値)と評価。

3月5日、3月3日に採取したH4北・H4東エリア南側を通っているC排水路へと繋がる側溝内(H4・H4北・H4東エリア全体の外周堰の内側)に溜まっていた水の分析を実施したところ、全ベータで比較的高い放射能濃度を検出。

<C排水路枝側溝内溜まり水>(採取日:3月3日、採取地点:H4東エリア南東側)

・全ベータ : 1.9×10^3 Bq/L

・セシウム134 : 検出限界値未満(検出限界値:2.1Bq/L)

・セシウム137 : 検出限界値未満(検出限界値:2.3Bq/L)

当該側溝内に溜まつた水は、3月3日夜に降った雨の影響により、C排水路を通じて発電所港湾内に流れ出たものと考えられるが、構内側溝排水放射線モニタにおける「高」警報が発生以降、構内側溝排水放射線モニタの指示値は通常の変動範囲内(約1.0×10²Bq/L以下)であり、福島第一港湾内の海水分析結果においても、有意な変動は確認されていない。

また、H4・H4北・H4東エリア内のタンク水位に有意な変動はなく、タンクパトロールの結果でも漏えい等の異常は確認されていない。

当該側溝内で比較的高い放射能濃度の水が検出された原因については、今後調査を実施。

3月5日に採取した当該側溝内等の水の分析結果

<C排水路枝側溝内溜まり水>(採取日:3月5日、採取地点:H4東エリア南東側)

・全ベータ : 3.6×10^2 Bq/L

・セシウム134 : 検出限界値未満(検出限界値:0.6Bq/L)

・セシウム137 : 検出限界値未満(検出限界値:2.5Bq/L)

<H4エリア内周堰内溜まり水>(採取日:3月5日)

・全ベータ : 2.5×10^2 Bq/L

・セシウム134 : 検出限界値未満(検出限界値:5.2Bq/L)

・セシウム137 : 検出限界値未満(検出限界値:8.7Bq/L)

<H4北エリア内周堰内溜まり水>(採取日:3月5日)

・全ベータ : 2.9×10^2 Bq/L

・セシウム134 : 検出限界値未満(検出限界値:4.8Bq/L)

・セシウム137 : 検出限界値未満(検出限界値:7.8Bq/L)

<H4東エリア内周堰内溜まり水>(採取日:3月5日)

- ・全ベータ : 1.6×10^3 Bq/L
- ・セシウム 134 : 検出限界未満(検出限界値:5.4 Bq/L)
- ・セシウム 137 : 検出限界未満(検出限界値:8.7 Bq/L)

3月5日に採取した当該側溝内の水の全ベータ放射能濃度は、 3.6×10^2 Bq/L であり、3月3日に採取した値(1.9×10^3 Bq/L)から10分の1程度に低下。

また、H4東エリア内周堰内の溜まり水は、3月3日に採取した当該側溝内の水と同程度の全ベータ放射能濃度が検出されているが、昨日までのタンクパトロールにおいて、漏えい等の異常は確認されていない。

当該側溝内で比較的高い放射能濃度の水が検出された原因については、引き続き調査中。なお、2月23日に実施したタンクパトロールにおいて、H4北エリア内周堰の外側近傍(当該側溝付近)のコンクリート床面(2箇所)で、以下の表面線量当量率が検出されたため、2月25日に床面のジェット洗浄を実施。

この際に使用した水は、パワープロベスター(バキューム車)にて全て回収していることから、当該側溝内で比較的高い放射能濃度の水が検出された原因ではないと判断。

<H4北エリア内周堰外側近傍で検出された表面線量当量率>(床面から50cmの距離)

- ① 1.5mSv/h ($70\mu\text{m}$ 線量当量率(ガンマ+ベータ線))
- ② 1.8mSv/h ($70\mu\text{m}$ 線量当量率(ガンマ+ベータ線))

・C排水路枝側溝内溜まり水で比較的高い全ベータ放射能濃度(1.9×10^3 Bq/L:採取日3月3日)の水が検出された件について、H4東エリアの現場調査を実施していたところ、3月6日午前9時頃、H4東エリア内周堰(北西側)の配管保溫材から水がにじんでいることを確認。にじみ箇所の調査のため配管保溫材を取り外したところ、配管貫通部(床面から高さ約20cmの位置)から鉛筆芯1本程度の漏えいがあることを確認。

配管貫通部からの漏えいを止めるため、パワープロベスター(バキューム車)によるH4東エリア堰内溜まり水の汲み上げを実施し、堰内水位を低下させたことにより、午前10時18分に漏えいの停止を確認。その後、配管貫通部について、コーリング(止水剤)による止水処理を実施。

配管貫通部から漏えいした水は、外周堰内の漏えい箇所付近に設置している溜め升(約50cm×約50cm)内に留まっており、溜め升の深さは目測で数cm程度。溜め升内の水の深さを10cmと仮定して漏えい量を算出した結果、約25リットルと推定。3月5日に採取したH4東エリア内周堰内溜まり水の分析結果(全ベータ: 1.6×10^3 Bq/L)から、漏えいした水の全ベータ放射能量を評価した結果、約 4.0×10^4 Bqと推定。配管貫通部から漏えいした水は溜め升内に留まっていること、溜め升から当該側溝まで水の流れた形跡はないこと、当該側溝からC排水路につながる止水弁は3月4日から「閉止」していたことから、C排水路への流出はない。また、配管貫通部からの漏えい確認後、H4東エリアの内周堰を確認したところ、当該の配管貫通部以外に漏えい等の異常はないことを確認。

3月5日にH6エリア内周堰内の溜まり水をH4東エリア内周堰内へ堰間移送を実施しており、移送後の堰内水位は約17cmだったが、3月6日朝に監視カメラで堰内水位を確認したところ、H4東エリア内周堰内の水位が約27cmまで上昇していることを確認。

3月5日の移送後にH4東エリア内周堰内の水位が上昇した原因を調査したところ、3月5日午後5時頃に移送ポンプによるH6エリア内周堰内からの移送は停止していたものの、移送ホー

スはそのままの状態であったことから、サイフォン現象によりH6エリア内周堰内の溜まり水がH4東エリア内周堰内に移送され続け、H4東エリア内周堰内の水位が上昇(H6エリア内周堰内の水位が低下)したことが判明。これにより、H4東エリア内周堰内の水位が約27cmまで上昇し、配管貫通部(床面から高さ約20cm)に対して水頭圧がかかったことで、漏えいに至ったものと推定。

なお、H4東エリア内周堰内の配管貫通部から漏えいした時期は、3月6日午前0時頃のタンクパトロールにおいて配管貫通部からの漏えいは確認されていないことから、それ以降に漏えいが発生したものと考えられ、C排水路枝側溝内溜まり水で比較的高い全ベータ放射能濃度が検出されたことの原因ではないと判断。

・2月17日から3月2日にかけて、原子炉格納容器内窒素封入設備である非常用窒素ガス分離装置の本格点検を実施。非常用窒素ガス分離装置は、通常待機状態となっており、点検期間中は3台ある常用窒素ガス分離装置(2台運転、1台待機)により窒素封入を継続。当該点検の実施にあたり、点検中は非常用窒素ガス分離装置が動作不能な状態となり、特定原子力施設に係る実施計画「III 特定原子炉施設の保安」(以下、「実施計画」という)第1編第25条の表25-1で定める運転上の制限「窒素ガス分離装置1台が運転中であること及び非常用窒素ガス分離装置(非常用窒素ガス分離装置用ディーゼル発電機を含む)が動作可能であること」を満足出来ない状態となることから、実施計画第1編第32条第1項(保全作業を実施する場合)を適用し、計画的に運転上の制限外に移行し、点検を実施。なお、点検期間中、非常用窒素ガス分離装置の起動が必要となった場合には、速やかに起動可能な状態に復帰する等の安全措置を定めた上で点検を実施。2月17日午前10時より上記の点検作業を開始。3月2日午前10時34分に点検作業が終了。その後の動作確認において異常が無いことから、非常用窒素ガス分離装置を待機状態とし、同日午後12時5分に特定原子力施設に係る実施計画「III 特定原子炉施設の保安」第1編第32条第1項(保全作業を実施する場合)の適用を解除。

・3月10日、午前6時24分頃、当社社員によるタンクパトロールにおいて、H4・H4北・H4東エリア内周堰外側の外周堰に溜まった雨水の水位が以下の通り低下していることを確認。各タンクエリアの外周堰の止水弁(排水弁)は降雨時に溜まった雨水を排水するため通常「開」運用しているが、当該タンクエリアについては、外周堰に比較的高い放射能濃度の溜まり水が確認されたことから、外周堰内の水を回収するとともに、念のため当該堰の止水弁を閉していた。

<当該堰内水位>

3月9日 午後10時30分:15cm

3月10日 午前6時24分:10cm、午前8時15分:7cm

当該外周堰内水位の低下は現在も継続しているが、この堰の内側にあるH4北・H4東エリア内周堰内の水位に低下がないこと、当該外周堰の東側にあるB排水路への流れ込みがないこと、構内側溝排水放射線モニタの指示値に有意な変動がないことを確認。

当該外周堰内の低下した水量は、3月9日午後10時30分から3月10日午前8時15分にかけて低下した水位と当該外周堰床部の面積から約400tと推定。現在、漏えい状況及び原因等を調査中。

現場確認を行ったところ、H4東エリアの東側およびH4北エリアの北側外周堰とアスファルトの継ぎ目より水が流出していること、また、H4エリアおよびH4東エリアの内周堰と外周堰の間に設置されている側溝と基礎部の継ぎ目より気泡が出ていることを確認。

また、外周堰周辺のB排水路およびC排水路は暗渠化されていること、流出した水が暗渠化されていない無線局舎付近の枝排水路への流れ込みがないこと、構内側溝排水放射線モニ

タの指示値に有意な上昇がないことから、外周堰内に溜まった雨水は、外周堰付近の地面に浸透したもの、排水路を通じて、海への流出はないものと判断。

外周堰内に溜まった雨水については、3月 10 日午前 10 時 25 分から午後 2 時 52 分にかけて、H4 北エリア内周堰内に移送を実施。

外周堰内の雨水の流出量は、降雨量および外周堰に流入した雨水の総量(約 915m³)から移送量(約 168m³)を引いて、約 747m³と推定。

なお、外周堰内に溜まった雨水の移送完了後、外周堰とアスファルトの継ぎ目からの水の流出、および内周堰と外周堰の間に設置されている側溝と基礎部の継ぎ目からの気泡が止まつたことを確認。

H4 エリア周辺地下水観測孔の分析結果において、3月 11 日に採取した H4 エリア地下水観測孔 E-9 の全ベータ放射能分析結果が、前回 3 月 9 日の 370Bq/L から 30 倍程度上昇し 11,000Bq/L であることを確認。

H4・H4 北・H4 東エリア外周堰内に溜まった雨水の水位低下による影響の可能性があることから、E-9 について今後 1 週間程度を目処に監視を強化する。

水位低下に鑑み、監視を実施している H4 エリア地下水観測孔 E-11 および E-12 の全ベータ放射能の分析結果は、以下のとおりであり、有意な変動は確認されていない。これら 2 箇所についても今後 1 週間程度を目処に監視を継続する。

「内周堰内に溜まった雨水の分析結果」と上記の分析結果を比較したところ、放射能濃度に有意な変化が見られないこと、また、汚染水タンク水位に有意な変化がないこと、タンクバトロールにおいて異常が確認されていないことから、汚染水タンクからの漏えいはないものと判断。

また、上記の内周堰内の分析結果と、「外周堰内に溜まった雨水の分析結果」との比較により、外周堰内に溜まった水の放射能濃度については、内周堰内からの影響ではないものと判断。

なお、本事象における現場調査の一環として、外周堰の外側において、70 μm 線量当量率の測定を行ったところ、H4 エリア南西側付近に高線量当量率箇所があることを確認。測定結果は以下のとおり。

< H4 エリア南西側付近(地表面から 5~10cm 離れた位置から測定) >

70 μm 線量当量率(ベータ線)： 約 35mSv/h

1cm 線量当量率(ガンマ線)： 約 0.12mSv/h

降雨の際に、当該高線量当量率箇所から外周堰内へ汚染した雨水が流入している可能性があることから、引き続き調査を実施。

また、当該高線量当量率箇所付近は、過去(平成 24 年 3 月)に汚染水の漏えい事象があったことから、その因果関係も含め、調査を実施する予定。

・3 月 21 日午前 11 時 48 分頃、福島第一原子力発電所 5・6 号機西側道路脇の両土手から火が出ていることを、協力企業作業員が発見し連絡があった。自衛消防隊および双葉消防本部による消火活動をおこない、同日午後 0 時 24 分に鎮火を確認。1~6 号機プラントデータ(炉注水流量、燃料プール水温、原子炉冷却状態等)の異常、モニタリングポスト指示値の有意な変動およびケガ人の発生は確認されていない。

延焼範囲については、詳細確認により約 2m × 10m および約 2m × 15m の 2 箇所であることを確認。火災現場周辺の霧囲気線量は 10 μSv/h、空気中ダスト濃度は検出限界値未満(8.2 × 10~5Bq/cm³)であることを確認。

延焼範囲にケーブル・配管が通っていることを確認。ケーブルは、5・6 号機から免震重要棟へ Web カメラ映像等およびモニタリングポストのデータを送信している通信ケーブル(2 系統あるうちの 1 系統)で、通信状態に異常がないことを確認。

また、配管は 5・6 号機で使用する生活用水配管および雨水処理設備で処理した雨水を移送するための配管で、そのうち、生活用水配管の一部が損傷しており、損傷箇所から水が漏えいしていることを発見。生活用水配管の漏えい箇所については、ビニールテープによる養生を実施し漏えいは停止している。火災の原因については調査中だが、車両の一部(損傷したブレーキ部品と思われる破片)が道路および延焼範囲に落ちており、火災発生の原因になった可能性が高いと思われる。該当する車両がないかも含めて、引き続き調査を実施。

火災発生時、車両の一部(ブレーキパッドらしきもの)が道路および延焼範囲に落ちていたことから、ブレーキ部分等が破損した車両がないか調査していたところ、パーキングブレーキの一部が破損している 50t ホイールクレーン(当社貸出用重機)が発見された。火災現場に落ちていた破片は、当該クレーンのパーキングブレーキ破損部と形状がほぼ一致したことから、当該クレーンのものであると推定。その後の当該クレーンの点検および運転手への聞き取りを実施。

- ・パーキングブレーキスイッチの ON/OFF の動作は正常であった。
- ・パーキングブレーキが動作している場合は、運転席正面のパネルにパーキング表示が点灯するはずが、表示されなかった。
- ・パーキングブレーキが動作している状態で走行モードにした場合に警報が鳴るはずが、鳴らなかった。
- ・当該クレーンの運転手は、走行・停止・パーキングブレーキに不調は感じられなかった。

点検および聞き取りの結果から、当該クレーンの運転手が、パーキングブレーキが動作していることに気がつかず運転したため、パーキングブレーキに負荷が掛かり加熱・破損し、さらには破損したブレーキの破片が道路脇の雑草に落ちたことにより火災が発生したものと推定。

・平成 27 年 3 月 29 日午後 8 時 35 分頃、福島第一原子力発電所免震重要棟から西側へ向かう道路脇の側溝付近において、側溝内から煙が出ているとの連絡が緊急時対策本部に入った。同日午後 8 時 39 分に双葉消防本部へ連絡し、午後 8 時 43 分に火元確認のため、当社社員(火元確認者)が現場へ出向するとともに、午後 8 時 46 分に自衛消防隊に対して現場への出動を要請。現場に到着した当社社員(防護本部員)によって、同日午後 8 時 57 分頃から消火器を用いた初期消火を開始。午後 9 時 1 分に当社社員(火元確認者)が現場へ到着して確認したところ、側溝上に敷いてある鉄板の隙間より発煙があることを確認。午後 9 時 26 分、発煙は停止し、引き続き現場確認を行っている。また、発煙が発生したこととの因果関係は不明だが、同日午後 8 時 5 分頃、5, 6 号機にある起動用変圧器にて地絡警報が発生。直ちに関連パラメータを確認したところ、電圧に異常がないことを確認。午後 8 時 41 分に発電所構内の水処理建屋*へ供給している電源のしゃ断器を開放したところ、地絡警報は解除された。

* : 発電所構内で使用するろ過水を作るための建屋であり、汚染水は扱っていない。

同日午後 9 時 45 分からの公設消防による現場確認においても発煙がないことを確認。なお、公設消防については、午後 10 時 10 分に発電所構内から退構。その後、当社にて側溝上に敷いてある鉄板を退けた上で側溝内を確認したところ、側溝内を通っている複数のケ

ブル・ホース類が約5mの範囲で損傷していることを確認。損傷状況等については、夜明け以降に調査する。また、今後、発煙の状況について公設消防にて判断すること。なお、現時点において、発電所構内ダストモニタおよびモニタリングポストの指示値に有意な変動はない。また、同日午後9時30分現在、現場周辺のダスト放射能濃度を測定したところ、検出限界値未満(検出限界値: 8.2×10^{-5} Bq/cm³)でした。(現場周辺の雰囲気線量は5 μSv/h)

発煙および地絡警報の発生により、現時点で関連パラメータに異常はなく、けが人等は確認されていない。

平成27年3月30日、側溝内を通っている複数のケーブル・ホース類について、現場調査の結果、9本のケーブル・ホース類が通っていることを確認。確認したケーブル・ホース類については、以下の通り(残りの3本のケーブル・ホース類については、現在調査中)。

- ・原子炉注水用ホース(仮設消防車用)1本
- ・使用済み燃料プール補給用ホース(非常用)2本
- ・No. 1, 2純水タンク補給水用電動弁ケーブル 1本
- ・No. 1, 2純水タンクレベル計監視用電源ケーブル 1本
- ・水処理メタクラ(A系)用電源ケーブル 1本
- ・物揚場仮設タンク移送ホース 2本
- ・ろ過水タンク淡水移送ホース 1本

また、5, 6号機の起動用変圧器5SA-2において発生した地絡警報は、水処理メタクラ(A系)用電源ケーブルが損傷したことにより発生したものと推定。今後、発煙の原因調査を行うとともに、損傷したケーブル・ホース類の応急措置等の検討を行う。

公設消防による現場確認の結果、3月30日午後4時50分に火災であると判断された。また、3月29日午後9時50分に鎮火していたと確認いただいた。

・4月2日午後1時頃、福島第一原子力発電所第二保管施設において、協力企業作業員が、ボックスカルバート*内に収納されている高性能容器(HIC)の確認作業を実施していたところ、HICの上部に溜まり水があることを確認。

*ボックスカルバート

鉄筋コンクリート製の箱型保管施設

ボックスカルバート内には、HIC2基を収納

その後、HICに触れた際、HIC蓋外周部のベント孔より、水が滴下したことを確認。なお、ボックスカルバート外への漏えいはなく、当該作業にあたった15名の作業員への汚染はない。現場確認の結果、2箇所のボックスカルバート(AJ5, AJ8)において、水溜まりがあることを確認。

・AJ5ボックスカルバート: 床面(約15L)およびHIC蓋外周部(約10L)(1基)

・AJ8ボックスカルバート: HIC蓋外周部(約1L)のみ(1基)

また、AJ5およびAJ8ボックスカルバート内のHIC蓋外周部に溜まった水の分析結果は以下のとおり。

【AJ5】

- ・セシウム 134 1.9 × 100Bq/cm³
- ・セシウム 137 6.8 × 100Bq/cm³
- ・全ベータ 3.0 × 103Bq/cm³

【AJ8】

- ・セシウム 134 1.9 × 100Bq/cm³
- ・セシウム 137 7.1 × 100Bq/cm³
- ・全ベータ 3.9 × 103Bq/cm³

【参考:HIC内水の放射能濃度】

HIC内の水については実際に分析を行っていないが、105Bq/cm³の原水(主にストロンチウム)を100倍程度濃縮した水(107Bq/cm³)を収納する設計となっている。

なお、これまでボックスカルバート内部については定期的に点検をしており、3月30日の点検において、協力企業はクレーンカメラにてAJ5ボックスカルバート内部床面に水溜まりがあることを確認し、3月31日に当社は報告を受けた。

3月31日に当該部のスミヤ採取・測定をした際に、目視にてHIC蓋外周部に水溜まりがあることを確認。当社はHIC上部からの漏えいは考えづらいこと、また、スミヤ測定結果においてHIC蓋外周部は100kcpm超であったものの、床面は34kcpmであったことから結露水と判断した。ただし、線量があったことから、念のため、ボックスカルバート内の確認作業を翌日以降も継続とした。

4月1日は降雨の影響により、ボックスカルバート内に雨水が流入するため、作業を中止。

4月2日にHIC蓋外周部の溜まり水を回収した際、HIC蓋のベント孔から水が出てきたことを確認。また、他のボックスカルバート内も確認できる範囲で点検を実施したところ、AJ8ボックスカルバート内のHIC蓋外周部に少量の水溜まりがあることを確認。

今後、原因について調査するとともに、他のボックスカルバート内の状況確認も可能な範囲で実施していく。

以上