

(別紙1)

### 検査・評価計画部位の点検結果

#### 1. 運転開始後20年以上経過したユニット：9月13日報告分（11月25日一部訂正）

発電所	検査・評価 計画部位数	検査・評価 実施部位数	必要肉厚を 下回った部位数	備考
五井1号機	1	1	0	-
鹿島1号機	74	74	3	取替済
大井2号機	46	46	1	取替予定 (定検中)

必要肉厚を下回った部位は（別紙2）参照

#### 2. 運転開始後20年未満のユニット：10月12日報告分

発電所	検査・評価 計画部位数	検査・評価 実施部位数	必要肉厚を 下回った部位数	備考
千葉1号系列	3	3	0	-
千葉2号系列	1	1	0	-
富津1号系列	6	6	0	-