




水流により縦線が振動し
縦横線交差部にて摩耗



横補強材部でのこすれ
による縦線の摩耗




金網振動に伴う縦補強材内
横線振動による縦線の摩耗



摩耗が進行したことで損傷したものと推定

金網損傷の推定メカニズム



金網および補強材の充填材の塗布箇所