



弁シート部漏えいのメカニズム

制御棒を動かす系統の弁(126弁)が漏えいに至った推定原因