



7号機 分離バリア・ケーブルの現場写真



正常な状態の例



不適切な状態の例 (分離バリアを樹脂管が貫通)