

承認	審査	作成
H28.2.2	H28.2.2	H28.2.2

環境化学部
環境モニタリングG
環境設備班

サーベイメーターおよびNICE用バッテリー交換作業確認シート

実施日時	H28年 2月 2日(火) 10:20 ~ 11:40						
作業場所	MP-3						
実施者							
目的	無線式モニタリングシステム用サーベイメーター交換作業および、NICE用バッテリー交換作業に於ける、作業前後での装置健全性確認のため測定する。						
設置場所	機器管理No	取外前 レンジ	作業開始前 指示値 (読み取り時間)	交換作業 日時	校正済 機器管理No	取付後 レンジ	作業終了後 指示値 (読み取り時間)
MP-3	F1-ICW-238	0.03	2.0 μ Sv/h (11:04)	11:05 ~ 11:10	—	0.03	2.0 μ Sv/h (11:11)
無線式モニタリングシステム データ監視端末 (免震重要棟)		線量 指示値	1.9 μ Sv/h (10:59)	—	—	—	2.3 μ Sv/h (11:12)
無線式モニタリングシステム データ監視端末 (免震重要棟)		バッテリー 指示値	2792mV (10:59)	—	—	—	3339mV (11:12)
無線式モニタリング データ監視端末 (新事務棟)		線量 指示値	1.9 μ Sv/h (10:59)	—	—	—	2.6 μ Sv/h (11:11)
無線式モニタリング データ監視端末 (新事務棟)		バッテリー 指示値	2792mV (10:59)	—	—	—	3339mV (11:11)
— 以下余白 —							