
## 【概要】

- ●2号機海水配管トレンチ※については、震災以降建屋内滞留水が流入していたことから、 2017年3月に充填閉塞作業を実施したものの、タービン建屋との接続部(以下「建屋接続部」)ついては、建屋と連通している可能性があったことから、建屋滞留水の水位低下の 状況に合わせて充填閉塞作業を行うこととしておりました。
- ●その後、建屋滞留水の水位低下が進捗し、建屋と連通している可能性があった配管貫通部の高さを下回ったところ、連通していなかったことを確認したため、6月19日から建屋接続部の溜まり水を2号機タービン建屋へ移送し、建屋滞留水と合わせて処理を行うこととしました。
- ●また、建屋接続部の溜まり水(約140m3)は、高濃度(全ベータ:約1.8×10<sup>8</sup>Bq/L、セシウム134:約1.4×10<sup>7</sup>Bq/L、セシウム137:約1.8×10<sup>8</sup>Bq/L)であるため、移送にあたっては、ホースの二重化や、連結部への受けパン設置等の漏えい対策等、安全を最優先に進めてまいります。 ※:配管・ケーブル等を内包するための地下トンネル



溜まり水残存 部拡大図 N 2号機タービン建屋 A'A

燚 :溜まり水

三 : 充填閉塞部(2017年3月実施)

溜まり水残存部(建屋接続部) を上から見た図

**溜まり水水位** TP+1,760 ・水位は2019年6月12日 時点のデータ

建屋接続部A-A′断面図

建屋接続部/ホース設置ルート