東京電力ホールディングス(株) 柏崎刈羽原子力発電所

## 不適合情報

2020年4月3日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf

- 1. G I グレード O件
- 2. G I グレード 0件
- 3. GⅢグレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	7号機	タービン建屋地下中2階(管理区域)南側通路床面に古いタバコの吸い殻を発見した。当該タバコを回収。	2020/03/31	
2		原子炉建屋蓄電池内蔵型照明装置点検時、照明装置(1箇所)の電源コンセントと消火設備用電線管ボックスが干渉し電源コンセントが抜き差し出来ないことを確認した。当該電線管ボックスを移設。	2020/03/30	
3	その他	給水配管補修工事の実施時、社内マニュアルで定めている産業廃棄物処理基本計画書および産業廃棄物排出計画書を未作成のまま作業を実施していたことを確認した。当該事象の原因を調査し文書を作成。なお、法令等に抵触していないことを確認済み。	2020/03/31	