

不適合情報

2020年8月13日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 10件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	タービン建屋換気空調系給気エアフィルタ(1枚)に破損を確認した。当該フィルタを交換。	2020/08/07	
2	1号機	低電導度廃液系クラッド除去装置(A)入口ストレーナの差圧に異常を示す警報の発生を確認した。当該設備を点検・修理。	2020/08/07	
3	1号機	北側66kV開閉所監視盤に地絡後備盤装置の異常を示す警報の発生を確認した。当該装置を点検・修理。	2020/08/10	
4	2号機	スキマサージタンク(燃料貯蔵プールオーバーフロー水受け槽)復水積算流量計バイパス弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	2020/08/10	
5	3号機	原子炉建屋最上階(管理区域)において、キャスクを除染ピットへの移動時にキャスク底部の養生シートに異物(ボルトおよびプラスチック片)が付着していることを確認した。当該異物を回収しキャスク取扱上の影響について評価を実施。	2020/08/10	
6	5号機	タービン補機冷却海水系ポンプ(B)の軸受他給水ラインフローグラス(配管内の流体の流れを確認するための窓)に指示不良を確認した。当該フローグラスを点検・修理。	2020/08/08	
7	5号機	原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器(A)ドレン弁(空気作動弁)のエアバルブに微量な空気漏れを確認した。当該エアバルブを交換。	2020/08/08	
8	5号機	電解鉄イオン注入系ストレーナの切替時、ストレーナ(B)に差圧の上昇を確認した。当該ストレーナを点検・清掃。	2020/08/08	
9	6号機	ホットシャワードレン系ろ過器(A)出口弁保守弁に動作不良を確認した。当該弁を点検・修理。	2020/08/07	
10	その他	水処理建屋小容量電源盤室のパッケージエアコンが停止していることを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2020/08/10	