

不適合情報

2023年8月25日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 8件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	補助建屋無停電電源装置(2系)に、異常を示す警報の発生を確認した。調査の結果、交流/直流変換時に異常が発生しているものと推定。当該電源装置を交換。	2023/08/14	
2	2号機	中央制御室において、原子炉再循環系電動機発電機セット流体継手(B)潤滑油温度高の警報が発生したことを確認した。調査の結果、潤滑油温度計が入切動作を繰り返していることが原因と推定。ヒューズを取り外し電源を停止。当該潤滑油温度計を交換。	2023/08/22	
3	5号機	電路調査において、5号機緊急時対策室の火災区域要求仕様書および工認申請添付図面を確認したところ、火災感知器の設置について齟齬があることを確認した。調査の結果、使用前事業者検査実施済みの火災感知器が設置されていたことが確認できたことから、工認申請添付図面を修正することとした。添付図面を修正し必要となる使用前事業者検査を実施。	2023/08/18	
4	6号機	所内蒸気戻り系レーパタンの水位計に、動作不良を確認した。調査の結果、液位計フロート部の汚れによるものと推定。当該フロートを清掃。	2023/08/19	
5	その他	荒浜側/大湊側高台ヤードの安全対策用車両(空素供給車:1台、タンクローリー:1台、可搬型代替注水ポンプ:6台)に、腐食の発生を確認した。当該箇所を修理。	2023/08/21	
6	その他	大湊側高台ヤードのモニタリングポストトラック車に、オイルパイプから油の滴下(約250cc)を確認した。吸着マットで拭き取りおよび中和剤散布済み。受けパン設置済み。当該車両を点検・修理。	2023/08/15	
7	その他	発電所構内(屋外)での片付け作業において、台車に資材(重量約40kg)を積み込む際資材が落下し、右足甲を負傷した。応急処置を行ったものの痛みが増したことから、救急外来を受診し打撲と診断された。作業手順を見直して周知。	2023/08/21	
8	その他	大湊側補助ボイラー建屋1階(非管理区域)の非放射性スチームドレン移送系排水槽ポンプ吐出配管に微小な孔が発生し、水が滴下していることを確認した。止水カップリングにより応急処置済み。当該配管を交換。	2023/08/22	