

不適合情報

2025年3月10日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。
https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 6件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備 考
1	1号機	南側66kV開閉所空気圧縮機(No. 4)のドレン分離器接続部に微量な油の滲みが発生し、滴下していることを確認した。拭き取り実施済み。当該事象の原因を調査し点検・修理。なお、滴下していた油の構外(港湾)への流出がないことを確認済み。	2025/02/20	
2	5号機	タービン建屋1階(管理区域)第1・第2給水加熱器(A)室に、許可期限切れの資機材が仮置されていることを確認した。延長申請手続きを実施済み。	2025/02/13	
3	5号機	中央制御室の防災監視盤に、タービン建屋3階(非管理区域)給気処理装置室煙感知器の異常警報が発生したことを確認した。ただちに現場を確認し、炎や煙のないことを確認済み。当該感知器を交換し復旧済み。	2025/02/20	
4	6号機	サービス建屋地下1階(管理区域)通路に、許可期限切れの資機材が仮置されていることを確認した。延長申請手続きを実施済み。	2025/02/26	
5	6号機	協力企業作業員が管理区域内での作業中に、βγ線用警報付きポケット線量計が鳴動したため退域し線量計を確認したところ、0.6mSV(β線)が記録されていた。共同作業員の線量計指示値に問題はなく、作業場所の線量当量率も低いことから、線量計の誤検出と推定。当該線量計の使用を禁止。作業員の線量を評価し修正。	2025/03/03	
6	その他	荒浜側焼却炉建屋モニタ盤の警報テストにおいて、テスト後にリセット操作を行ったところ異常警報が発生／復帰したことを確認した。警報回路の不具合と推定。警報テスト用操作スイッチを交換。なお、モニタ指示値に異常のないことを確認済み。	2025/02/17	