

不適合情報

2025年5月20日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 7件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備 考
1	1号機	500kV開閉所碍子洗浄用水ストレーナー点検において、新新潟(2L)ガス絶縁開閉装置油ブッシング電動弁の入口弁にシートパスを確認した。当該入口弁を点検・修理。	2025/05/12	
2	1号機	500kV開閉所碍子洗浄用水ストレーナー点検において、南新潟(2L)ガス絶縁開閉装置油ブッシング電動弁の入口弁にシートパスを確認した。当該入口弁を点検・修理。	2025/05/15	
3	4号機	高電導度廃液系収集タンク(A) 入口弁(空気作動弁)用の電磁弁から、通常より大きい空気の排出音を確認した。当該電磁弁を交換。	2025/05/09	
4	5号機	停止中の高電導度廃液系濃縮装置(B)の密度計指示値の変動幅が、通常より大きいことを確認した。調査の結果、当該密度計の不具合によるものと推定。当該密度計を点検・交換。	2025/05/09	
5	6号機	復水移送ポンプの社内検査で使用した仮設圧力計に、指針のずれを確認した。当該圧力計は検査前に校正を行っていたことを確認済み。検査の有効性について影響評価を実施。	2025/05/16	
6	その他	検査従事者資格(社内認定資格)の更新手続きを失念し業務に従事していた社員を確認した。管理方法を見直し、更新管理を徹底。	2025/05/14	
7	その他	訓練において、大容量送水車(自主設備)のクレーン／油圧ホースリールの作動油温度が通常より高くなっていることを確認した。当該事象の原因を調査し対応策を検討。	2025/05/14	