不適合情報

2025年6月3日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 11件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	β ・ γ 線用警報付きポケット線量計の年次点検において、 γ 線照射時の指示値が判定基準を逸脱している線量計(1台)を確認した。当該線量計を使用禁止。前回点検以降の使用実績を調査し、使用者の影響評価を実施。	2025/05/29	
2	2号機	タービン建屋天井クレーン点検において、天井クレーン(No. 1)走行架線充電表示灯の不点灯を確認した。当該表示灯を交換。	2025/05/26	
3	5号機	取水電源設備小容量電源盤点検において、取水口除塵装置(B)、回転式取水口除塵装置(C)、および取水口除塵装置用門型クレーンの絶縁抵抗値が基準値を逸脱していることを確認した。当該事象の原因を調査し修理。	2025/05/26	
4	5号機	中央制御室防災監視盤に、原子炉建屋地下3階(管理区域)北東側通路の感知器異常警報の発生を確認した。ただちに現場を確認し炎や煙のないことを確認済み。当該感知器を交換し復旧済み。	2025/05/29	
5	6号機	格納容器ドライウェル低電導度廃液系排水槽ピット点検において、水槽底部に小さな金属片を確認した。当該金属片を回収。	2025/05/26	
6	6号機	格納容器ドライウェル高電導度廃液系排水槽ピット点検において、水槽底部にスラッジおよびチェーン状の物体を確認した。当該スラッジ、チェーン状の物体を回収。	2025/05/27	
7	6号機	不活性ガス系補給用窒素ガス加温器配管表面温度調節計点検において、指示精度の逸脱および接点の動作不良を確認した。当該調節計を交換。	2025/05/28	
8	6号機	データ伝送装置(B系)電源装置故障の警報が発生し、装置が停止して再起動できないことを確認した。当該電源装置を交換。なお、A系に異常はなく、データ伝送に影響なし。	2025/05/29	
9	その他	大湊屋外エリアにおいて、コンクリート打設用の型枠解体作業中に、型枠を固定するパイプを下から上に受け渡していたところ、パイプの一部が外れ下で受け渡しをしていた作業員の右耳裏側に当たり負傷した。業務車にて医療機関へ搬送し、診察の結果、割創(右耳介)と診断された。発電所関係者に周知し注意喚起を実施。 【2025年5月29日公表済み】 URL: https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/press/pdf/2025/2025052901p.pdf	2025/05/28	
10	その他	荒浜側雑固体廃棄物焼却設備の炉底蓋シール空気供給弁に、動作不良を確認した。当該事象の原因を調査し対策案を検討。	2025/05/29	
11	その他	第二企業センター作業場において、協力企業作業員が鋼材運搬作業中に右手中指を挟み負傷した。業務車にて医療機関へ搬送し、診察の結果、右手中指挫滅創と診断された。発電所関係者に周知し注意喚起を実施。 【2025年5月29日公表済み】 URL: https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/press/pdf/2025/2025052902p.pdf	2025/05/28	