区分:Ⅲ

号機	発電所構内(屋外)	
件名	7 号機ガスタービン発電機車からの油漏れについて	
不適合の 概要	2021年5月12日午前10時12分頃、ガスタービン発電機車が設置されているエリアにおいて、ガスタービン発電機車の燃料廃油受け(ドレンポット)*から油(軽油)がコンクリートの地面に滴下していることを当社社員が巡視中に確認しました。漏れ出た油の量は、約960ccと推定しており、その後、漏えい箇所には受け皿を設置し、現在、油の滴下は停止しております。また、漏れた油については、拭き取りをおこなうとともに、中和剤での処理を行いました。 なお、滴下した油については、側溝等への流出はなく、環境への影響はありません。 ※ガスタービン運転時に燃焼しきれずに燃え残った油を一時的に貯めておくもの	
安全上の重 要度/損傷 の程度	〈安全上の重要度〉 安全上重要な機器等 / その他	< 損傷の程度> □ 法令報告要 ■ 法令報告不要 □ 調査・検討中
対応状況	今後、ガスタービン発電機車から油が漏れた原因について調査を実施し、再発防止 対策を講じてまいります。	

7号機ガスタービン発電機車からの油漏れについて



柏崎刈羽原子力発電所 屋外