


4号機大物搬入建屋 杭の調査状況

- 8月10日現在、6本全ての杭について、基礎下約3mまでの掘削が完了し、杭周囲に付着している砂などの除去作業を行っているところ
- 現時点で、5本の杭で軽微なひび割れを確認
- これらのひび割れについては、杭の耐震性能に影響を及ぼす可能性はないと考えているが、今後、詳細調査を進めていくなかで、有識者等の第三者にも評価いただく


4号機大物搬入建屋基礎伏図



4号機大物搬入建屋杭全景



ひび割れ状況例（No.1杭）



ひび割れ状況例（No.2杭）

