

福島第一原子力発電所における電源設備の不具合調査状況について

(3月20日 16時30分時点)

< 参考資料 >
 平成25年3月20日
 東京電力株式会社




仮設M/C 3/4号 M/C(A)全景
 (3/4号機開閉所)



仮設M/C 3/4号 M/Cの外観



仮設M/C 3/4号点検の状況



仮設M/C 3/4号 M/C(A)電源盤と扉のイメージ




仮設M/C 3/4号電源盤の扉を開けた状態(すすけの確認された電源盤の下)



仮設M/C 3/4号 M/Cの計器用変流器(端子)がすすけている状況



仮設M/C 3/4号 M/Cの壁面がすすけている状況



仮設M/C 3/4号 M/C(A)電源盤と扉のイメージ



小動物の状況(上から見たイメージ)