

**福島第一原子力発電所集中廃棄物処理施設  
プロセス主建屋 - 雑固体廃棄物減容処理建屋（高温焼却建屋）間の  
トレンチにおける水溜まりの状況**



【写真】ケーブル管路を見上げた状態

撮影日：平成23年12月18日  
撮影者：東京電力株式会社



【写真】トレンチ内の水溜まりの状態

撮影日：平成23年12月18日  
撮影者：東京電力株式会社