

柏崎刈羽原子力発電所6号機の 点検状況について

2008年8月6日



東京電力



設備点検状況

- 原子炉格納容器及びバウンダリに属する配管・弁等の漏えい確認（基本点検）として、原子炉格納容器漏えい率試験を実施し、異常の無いことを確認した。
- 原子炉圧力容器(RPV)及びバウンダリに属する配管・弁・インターナルポンプ (RIP) 等について、現状実施可能な通常運転圧力の0.5倍程度の圧力※にて漏えい確認を実施し、異常の無いことを確認した。なお、通常運転圧力による漏えい確認（基本点検）は別途実施予定。

※通常運転圧力では、RPV内の炉水温度の均一化を目的とした RIP運転が必要であるが、現状は燃料未装荷であり、RIP運転により炉内計装管を損傷させる可能性があるため、RIP運転を必要としない圧力・温度で健全性を確認。


原子炉格納容器漏えい確認要領

- 漏えい確認は、定期事業者検査として実施している「原子炉格納容器漏えい率検査」と同等の条件で実施
- 維持規格V T - 2相当で、著しい漏えいが無いことも合わせて実施
- 試験条件
 - ✓ 試験圧力：279 kPa
(最高使用圧力 (310 kPa) の0.9倍)
 - ✓ 試験温度：常温
 - ✓ 使用気体：窒素ガス
 - ✓ 測定時間：6時間
- 判定基準
 - ✓ 最大漏えい率：0.36%/d



原子炉格納容器 概略漏えい想定箇所

■原子炉格納容器における概略漏えい想定箇所を以下に示す。



原子炉格納容器漏えい確認結果

■ 漏えい率判定結果


最大漏えい率 0.084% / d

(判定基準 : 0.36% / d)


参考として、地震前に実施した「原子炉格納容器漏えい率検査」時の最大漏えい率と比較を右図に示す。

参考として、7号機における「原子炉格納容器漏えい率検査」時の最大漏えい率と比較を右図に示す。

<6号機>原子炉格納容器漏えい率比較



<7号機>原子炉格納容器漏えい率比較



原子炉圧力容器漏えい確認要領

■漏えい確認は、圧力・温度以外は、定期事業者検査として実施している「クラス1機器供用期間中検査」の漏えい検査に準じて実施し、維持規格VT-2相当で漏えいを確認

■試験条件

- ✓試験圧力：3.60MPa（通常運転圧力7.07MPa）
- ✓試験温度：常温（原子炉冷却材温度21.7°C※以上）
- ✓保持時間：4時間

※「設計・建設規格に定められる破壊脆性の要求」による制限温度

■判定基準

- ✓各部から漏えいが無いことを確認する。

■漏えい試験結果

原子炉圧力容器及びバウンダリに属する配管・弁等について、漏えいの無いことを確認した。

