

## 電柱上に設置した変圧器からの漏油の発生について

2015年11月10日  
東京電力株式会社  
東京総支社

東京都江戸川区篠崎1丁目内において2015年11月9日(月)午前10時40分頃、電柱に設置した変圧器\*から滴下した絶縁油の痕跡が道路上にあることを確認いたしました。

専門機関でPCB(ポリ塩化ビフェニル)含有分析を行った結果、同変圧器の絶縁油にはごく微量のPCBが含まれていることが判明しましたのでお知らせいたします。

(PCB検出量は17ppm 参考:1ppm=1mg/kg)

同変圧器および絶縁油が滴下した道路については、清掃(拭き取り等)を行うとともに、10日(火)午前中に掘削を行い、全て回収しましたので周辺環境には影響はないものと考えております。

地域の皆さまをはじめ関係者の方々にご心配、ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

以上

### \* 変圧器

電圧を家庭用に100ボルトあるいは200ボルトに変換する装置。絶縁材料として内部に絶縁油が入っている。

<本件に関するお問い合わせ先>  
東京電力株式会社  
カスタマーセンター東京第一  
連絡先 0120-995-002