



福島第二原子力発電所 不適切なケーブル敷設に関する 是正状況と再発防止対策について

○是正状況

(是正例) 水平分離板の隙間を通過していたケーブルをルート変更により解消しました。
(写真は3号機中央制御室床下)

(是正前)

(是正後)



○再発防止対策

水平分離板がずれたり、垂直分離板が容易に倒れたりしないよう、分離板であることの表示ならびに金具による固定を実施しました。
(写真は3号機中央制御室床下)



【参考】ケーブル跨ぎの概念について

→ : 安全系 1 区分跨ぎ状態 → : 安全系 2 区分跨ぎ状態

