


福島第二原子力発電所における電線管貫通部の対策状況について




○恒久対策

非管理区域および管理区域のそれぞれにおいて、電線管貫通部を鉄板で閉止しました。

<温水ボイラー変圧器室(非管理区域)>



応急処置




恒久対策

<空調機室(管理区域)>



応急処置



恒久対策

- ※ 2つの貫通部（上側と下側）のうち、
- ・ 上側の貫通部は、管理区域側・非管理区域側の両方のシールが損傷し空気の流れがありました。
 - ・ 下側の貫通部は、管理区域側のみシールが損傷し空気の流れはありませんでした。