不適合情報

2025年5月30日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 7件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	原子炉複合建屋(管理区域)南西側階段に、誘導灯(2箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2025/05/26	
2	3号機	原子炉建屋付属棟(管理区域)南東側階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2025/05/27	
3	6号機	制御棒駆動系水圧制御ユニットスクラム弁の漏れ確認において、配管止め弁に微量なシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。なお、当該弁は通常時は全開のため、機能に影響なし。	2025/05/27	
4	6号機	主発電機高圧ブッシング冷却水出口温度計の指示値が、上限値を超えていることを確認した。温度計ケーブルの断線と判明。当該温度計を交換。	2025/05/26	
5	6号機	定期検査時燃料移動監視装置に、制御棒操作監視系伝送データ異常の警報発生を確認した。伝送路構成機器の劣化およびデータ伝送量増加の影響と推定。当該伝送路機器の交換およびフィルタリングによるデータ伝送量の抑制を実施。	2025/05/09	
6	6号機	試運用中の非常用ディーゼル発電機用燃料移送ポンプ(A)熱感知カメラの動作確認において、カメラ映像が消失／表示を繰り返していることを確認した。当該カメラを交換し、原因を調査。	2025/05/23	
7	その他	十日町市役所に配備している衛星FAX用モデム(自主設備)が、異常の発生／復帰を繰り返し使用できなくなったことを確認した。当該事象の原因を調査し対応策を検討。	2025/05/26	