不適合情報

2025年6月5日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	主変圧器周辺の照明灯が消灯していることを確認した。調査の結果、照明灯内の雨水・結露と思われる水の影響により、遮断器が作動したものと推定。当該照明灯を交換。	2025/05/29	
2	7号機	タービン建屋地下2階(管理区域)ストームドレン処理系排水槽(A)ポンプ(C)の電線管BOXに、腐食を確認した。当該BOXを修理。	2025/05/21	
3	その他	発電所構内電話基地局(中央通り:No. 7)異常警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査。	2025/06/02	
4	その他	発電所構内電話基地局(協力企業事務所:KDK301、KDK302、KDK303)異常警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査。	2025/06/02	