

承認	審査	確認
H28.7. / H28.6.30	H28.6.29	

## サーベイメーターおよびNICE用バッテリー交換作業確認シート

実施日	平成28年 6月24日 (金) 11:10~12:44						
作業場所	MP-6, 7						
実施者							
目的	無線式モニタリングシステム用NICEバッテリー交換作業に於ける、作業前後での装置健全性確認のため測定する。						
設置場所	機器管理No	取外前 レンジ	作業開始前 指示値 (読み取り時間)	交換作業 日時	校正済 機器管理No	取付後 レンジ	作業終了後 指示値 (読み取り時間)
MP-6	F1-ICW-229	0.01	1.0 $\mu$ Sv/h (11:10)	11:10 ~ 11:44	F1-ICW-227	0.01	1.0 $\mu$ Sv/h (11:44)
無線式モニタリングシステム データ監視端末 (免震重要棟)		線量 指示値	1.0 $\mu$ Sv/h (11:10)	—	—	—	1.0 $\mu$ Sv/h (11:46)
無線式モニタリングシステム データ監視端末 (免震重要棟)		バッテリー 指示値	3318mV (11:10)	—	—	—	3323mV (11:46)
無線式モニタリング データ監視端末 (新事務棟)		線量 指示値	1.0 $\mu$ Sv/h (11:10)	—	—	—	1.1 $\mu$ Sv/h (11:44)
無線式モニタリング データ監視端末 (新事務棟)		バッテリー 指示値	3318mV (11:10)	—	—	—	3323mV (11:44)
MP-7	F1-ICW-230	0.03	1.8 $\mu$ Sv/h (12:00)	12:00 ~ 12:44	F1-ICW-231	0.03	2.0 $\mu$ Sv/h (12:44)
無線式モニタリングシステム データ監視端末 (免震重要棟)		線量 指示値	1.7 $\mu$ Sv/h (12:00)	—	—	—	1.9 $\mu$ Sv/h (12:40)
無線式モニタリングシステム データ監視端末 (免震重要棟)		バッテリー 指示値	3231mV (12:00)	—	—	—	3237mV (12:40)
無線式モニタリング データ監視端末 (新事務棟)		線量 指示値	1.7 $\mu$ Sv/h (12:00)	—	—	—	2.2 $\mu$ Sv/h (12:39)
無線式モニタリング データ監視端末 (新事務棟)		バッテリー 指示値	3231mV (12:00)	—	—	—	3235mV (12:39)
—以下余白—							