

承認	審査	作成
1428.7.14	1428.7.14	1428.7.14

環境化学部
環境モニタリングG
環境設備班

サーベイメーターおよびNICE用バッテリー交換作業確認シート

実施日	平成28年 7月 7日 (木) 9:20~10:30						
作業場所	MP-3						
実施者							
目的	無線式モニタリングシステム用NICEバッテリー交換作業に於ける、作業前後での装置健全性確認のため測定する。						
設置場所	機器管理No	取外前 レンジ	作業開始前 指示値 (読み取り時間)	交換作業 日時	校正済 機器管理No	取付後 レンジ	作業終了後 指示値 (読み取り時間)
MP-3	F1-ICW-238	0.03	1.0 μ Sv/h (9:47)	9:48 ~ 9:55	—	—	1.0 μ Sv/h (9:57)
無線式モニタリングシステム データ監視端末 (免震重要棟)		線量 指示値	0.8 μ Sv/h (9:49)	—	—	—	0.8 μ Sv/h (9:57)
無線式モニタリングシステム データ監視端末 (免震重要棟)		バッテリー 指示値	2943mV (9:49)	—	—	—	3349mV (9:57)
無線式モニタリング データ監視端末 (新事務棟)		線量 指示値	0.8 μ Sv/h (9:50)	—	—	—	0.7 μ Sv/h (10:00)
無線式モニタリング データ監視端末 (新事務棟)		バッテリー 指示値	2943mV (9:50)	—	—	—	3349mV (10:00)
—以下余白—							