

サーベイメーターおよびNICE用バッテリー交換作業確認シート

実施日	平成29年 1月18日 (水) 11:16~11:35						
作業場所	MP-7						
実施者							
目的	無線式モニタリングシステム用NICEバッテリー交換作業に於ける、作業前後での装置健全性確認のため測定する。						
設置場所	機器管理No	取外前 レンジ	作業開始前 指示値 (読み取り時間)	交換作業 日時	校正済 機器管理No	取付後 レンジ	作業終了後 指示値 (読み取り時間)
MP-7	F1-ICW-231	0.03	2.0 μ Sv/h (11:16)	11:16 ~ 11:35	F1-ICW-231	0.03	1.7 μ Sv/h (11:35)
無線式モニタリングシステム データ監視端末 (免震重要棟)		線量 指示値	2.1 μ Sv/h (11:21)	—	—	—	1.5 μ Sv/h (11:33)
無線式モニタリングシステム データ監視端末 (免震重要棟)		バッテリー 指示値	2808mV (11:21)	—	—	—	3349mV (11:33)
無線式モニタリング データ監視端末 (新事務棟)		線量 指示値	2.1 μ Sv/h (11:20)	—	—	—	1.6 μ Sv/h (11:32)
無線式モニタリング データ監視端末 (新事務棟)		バッテリー 指示値	2804mV (11:20)	—	—	—	3349mV (11:32)
—以下余白—							