

チェンジングエリア 放射線管理月報(平成28年3月)

○:維持管理レベルを満たす ー:休止 ×:維持管理レベルを逸脱

各チ ェン ジ ン グ エ リ ア		物 揚 場 エ リ ア	2 、 3 号 機 間 法 面 エ リ ア	H T I 周 辺 エ リ ア	C C R 周 辺 エ リ ア	既 設 A L P S 周 辺 エ リ ア	H タ ン ク エ リ ア	G タ ン ク エ リ ア										
測 定 点 数	γ	9	3	3	3	3	3	3										
	ス	9	3	3	3	3	3	3										
	ダ	3	1	1	1	1	1	1										
1日(火)																		
2日(水)																		
3日(木)																		
4日(金)																		
5日(土)																		
6日(日)																		
7日(月)																		
8日(火)	※1○	※1○	※1○	※1○	※1○	※1○	※1○	※1○										
9日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○										
10日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○										
11日(金)	○	○	○	○	○	○	○	○										
12日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○										
13日(日)	○	○	○	○	○	○	○	○										
14日(月)	○	○	○	○	○	○	○	○										
15日(火)	○	○	○	○	○	○	○	○										
16日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○										
17日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○										
18日(金)	○	○	○	○	○	○	○	○										
19日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○										
20日(日)	○	○	○	○	○	○	○	○										
21日(月)	○	○	○	○	○	○	○	○										
22日(火)	○	○	○	○	○	○	○	○										
23日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○										
24日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○										
25日(金)	○	○	○	○	○	○	○	○										
26日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○										
27日(日)	○	○	○	○	○	○	○	○										
28日(月)	○	○	○	○	○	○	○	○										
29日(火)	○	○	○	○	○	○	○	○										
30日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○										
31日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○										

※1:3月8日よりチェンジングエリア運用開始

【測定項目】

ス:表面汚染密度

ダ:空气中放射性物質濃度

【維持管理レベル】

表面汚染密度:4Bq/cm² 以下

空气中放射性物質濃度:1E-4Bq/cm³