

承認	審査	作成
H28.1.7	H28.1.6	H28.1.6

環境化学部
環境モニタリングG
環境設備班

サーベイメーターおよびNICE用バッテリー交換作業確認シート

実施日	平成27年12月28日(月) 10:00~11:00						
作業場所	正門付近						
実施者							
目的	無線式モニタリングシステム用NICEバッテリー交換作業に於ける、作業前後での装置健全性確認のため測定する。						
設置場所	機器管理No	取外前 レンジ	作業開始前 指示値 (読み取り時間)	交換作業 日時	校正済 機器管理No	取付後 レンジ	作業終了後 指示値 (読み取り時間)
正門付近	F1-ICW-234	0.03	3.0 μ Sv/h (10:23)	10:25 ~ 10:28	—	0.03	3.0 μ Sv/h (10:29)
無線式モニタリングシステム データ監視端末 (免震重要棟)		線量 指示値	2.9 μ Sv/h (10:23)	—	—	—	2.7 μ Sv/h (10:29)
無線式モニタリングシステム データ監視端末 (免震重要棟)		バッテリー 指示値	3039mV (10:23)	—	—	—	3349mV (10:29)
無線式モニタリング データ監視端末 (新事務棟)		線量 指示値	2.7 μ Sv/h (10:13)	—	—	—	2.3 μ Sv/h (10:28)
無線式モニタリング データ監視端末 (新事務棟)		バッテリー 指示値	3039mV (10:13)	—	—	—	3349mV (10:28)
—以下余白—							