

承	認	審	査	作	成
H28.10.5		H28.10.5		H28.10.5	

環境化学部  
環境モニタリングG  
環境設備班

## サーバイメーターおよびNICE用バッテリー交換作業確認シート

実施日	平成28年 9月21日 (水) 10:00~11:30						
作業場所	MP-7						
実施者							
目的	無線式モニタリングシステム用NICEバッテリー交換作業に於ける、作業前後での装置健全性確認のため測定する。						
設置場所	機器管理No	取外前 レンジ	作業開始前 指示値 (読み取り時間)	交換作業 日時	校正済 機器管理No	取付後 レンジ	作業終了後 指示値 (読み取り時間)
MP-7	F1-ICW-231	0.03	2.0 $\mu$ Sv/h (10:56)	11:00 ~ 11:03	—	—	2.0 $\mu$ Sv/h (11:05)
無線式モニタリングシステム データ監視端末 (免震重要棟)		線量 指示値	1.6 $\mu$ Sv/h (10:50)	—	—	—	1.7 $\mu$ Sv/h (11:05)
無線式モニタリングシステム データ監視端末 (免震重要棟)		バッテリー 指示値	2926mV (10:50)	—	—	—	3349mV (11:06)
無線式モニタリング データ監視端末 (新事務棟)		線量 指示値	1.6 $\mu$ Sv/h (10:50)	—	—	—	1.7 $\mu$ Sv/h (11:05)
無線式モニタリング データ監視端末 (新事務棟)		バッテリー 指示値	2926mV (10:50)	—	—	—	3349mV (11:04)
—以下余白—							