

チェンジングエリア 放射線管理月報(平成29年11月)

○:維持管理レベルを満たす -:休止 ×:維持管理レベルを逸脱

各チ ェン ジ ン グ エ リ ア		物 揚 場 エ リ ア	2 ． 3 号 機 間 法 面 エ リ ア	H T I 周 辺 エ リ ア	C C R 周 辺 エ リ ア	既 設 A L P S 周 辺 エ リ ア	H タ ン ク エ リ ア	G タ ン ク エ リ ア	増 設 A L P S エ リ ア	高 性 能 A L P S エ リ ア						
測 定 点 数	γ	9	3	3	3	3	3	3	3	3						
	ス	9	3	3	3	3	3	3	3	3						
	ダ	3	1	1	1	1	1	1	1	1						
1日（水）		－	－	－	－	－	－	－	－	－						
2日（木）		－	－	－	－	－	－	－	－	－						
3日（金）		－	－	－	－	－	－	－	－	－						
4日（土）		○	○	○	○	○	○	○	○	○						
5日（日）		－	－	－	－	－	－	－	－	－						
6日（月）		－	－	－	－	－	－	－	－	－						
7日（火）		－	－	－	－	－	－	－	－	－						
8日（水）		－	－	－	－	－	－	－	－	－						
9日（木）		－	－	－	－	－	－	－	－	－						
10日（金）		－	－	－	－	－	－	－	－	－						
11日（土）		○	○	○	○	○	○	○	○	○						
12日（日）		－	－	－	－	－	－	－	－	－						
13日（月）		－	－	－	－	－	－	－	－	－						
14日（火）		－	－	－	－	－	－	－	－	－						
15日（水）		－	－	－	－	－	－	－	－	－						
16日（木）		－	－	－	－	－	－	－	－	－						
17日（金）		－	－	－	－	－	－	－	－	－						
18日（土）		○	○	○	○	○	○	○	○	○						
19日（日）		－	－	－	－	－	－	－	－	－						
20日（月）		－	－	－	－	－	－	－	－	－						
21日（火）		－	－	－	－	－	－	－	－	－						
22日（水）		－	－	－	－	－	－	－	－	－						
23日（木）		－	－	－	－	－	－	－	－	－						
24日（金）		－	－	－	－	－	－	－	－	－						
25日（土）		○	○	○	○	○	○	○	○	○						
26日（日）		－	－	－	－	－	－	－	－	－						
27日（月）		－	－	－	－	－	－	－	－	－						
28日（火）		－	－	－	－	－	－	－	－	－						
29日（水）		－	－	－	－	－	－	－	－	－						
30日（木）		－	－	－	－	－	－	－	－	－						

※1:運用変更に伴い、過1回の維持確認に変更

【測定項目】
ス:表面汚染密度
ダ:空气中放射性物質濃度

【維持管理レベル】
表面汚染密度:4Bq/cm² 以下
空气中放射性物質濃度:1E-4Bq/cm³