

チェンジングエリア 放射線管理月報(2019年5月)

○:維持管理レベルを満たす -:休止 ×:維持管理レベルを逸脱

各チェンジングエリア		物 場 場 エ リ ア	2 、 3 号 機 間 法 面 エ リ ア	H T I 周 辺 エ リ ア	C C R 周 辺 エ リ ア	既 設 A L P S 周 辺 エ リ ア	H タ ン ク エ リ ア	G タ ン ク エ リ ア	増 設 A L P S エ リ ア	高 性 能 A L P S エ リ ア						
測 定 点 数	γ	9	3	3	3	3	3	3	3	3						
	ス	9	3	3	3	3	3	3	3	3						
	ダ	3	1	1	1	1	1	1	1	1						
1日	(水)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
2日	(木)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
3日	(金)	-	-	○	-	-	-	-	-	-						
4日	(土)	○	○	-	○	○	○	○	○	○						
5日	(日)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
6日	(月)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
7日	(火)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
8日	(水)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
9日	(木)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
10日	(金)	-	-	○	-	-	-	-	-	-						
11日	(土)	○	○	-	○	○	○	○	○	○						
12日	(日)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
13日	(月)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
14日	(火)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
15日	(水)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
16日	(木)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
17日	(金)	-	-	○	-	-	-	-	-	-						
18日	(土)	○	○	-	○	○	○	○	○	○						
19日	(日)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
20日	(月)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
21日	(火)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
22日	(水)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
23日	(木)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
24日	(金)	-	-	○	-	-	-	-	-	-						
25日	(土)	○	○	-	○	○	○	○	○	○						
26日	(日)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
27日	(月)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
28日	(火)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
29日	(水)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
30日	(木)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
31日	(金)	-	-	○	-	-	-	-	-	-						

【測定項目】

ス:表面汚染密度

ダ:空气中放射性物質濃度

【維持管理レベル】

表面汚染密度:4Bq/cm² 以下

空气中放射性物質濃度:1E-4Bq/cm³