

G M	メンバー

放 責	審 査	担 当
19.4.4	19.4.4	19.4.4


放射線管理記録

(1/2)

作業件名	1F-タンク除染・保管委託(2019年度 上期分)			測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> γ <input checked="" type="checkbox"/> β <input checked="" type="checkbox"/> スミア <input checked="" type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> GM直接						
測定場所	メンテナンス建屋			測定者							
作業内容 (測定目的)	切断片・除染、プラスト装置各機器点検			測定器	F1-GMAD-343 F1-DSH-054 F1-DSH-039 F1-ICWBL-67						
	(上記作業に伴う環境測定)										
測定日時	平成 31 年 4 月 4 日 10 時 00 分			zone区分	<input type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> W <input checked="" type="checkbox"/> β 対象						
件名 コード	-	RWA 番号	B190CS	電気 出力	-	原子炉 停止後	-	防護装備	<input checked="" type="checkbox"/> ゴム手袋, <input type="checkbox"/> 構内専用服, <input checked="" type="checkbox"/> タイアップ <input type="checkbox"/> 防水スーツ, <input type="checkbox"/> アフロック (<input type="checkbox"/> 上, <input type="checkbox"/> 下) <input checked="" type="checkbox"/> マスク (<input checked="" type="checkbox"/> 全面, <input type="checkbox"/> フード, <input type="checkbox"/> DS2)		

× : 空間線量当量率 ⊗ : 表面線量当量率 ○ : スミアポイント

☒ mSv/h ☐ μ Sv/h ☒ mSv/h ☐ μ Sv/h



測定種別	単位	最大値
線量率 (γ)	mSv/h	-
線量率 ($\gamma + \beta$)	mSv/h	1.5
表面汚染 (スミア)	Bq/cm ²	3.6E+00
ダスト	Bq/cm ³	1.8E-05

※各測定結果は次紙を参照願います。

放射線管理記録

(2 / 2)

作業件名 1F-タンク除染・保管委託(2019年度 上期分)

測定日 平成 31 年 4 月 4 日 10 時 00 分

空間線量当量率測定結果(mSv/h)

No	γ^*	$\gamma + \beta$	測定目的
x-1		0.10	廃棄物集積場所前環境変動把握
x-2		0.040	除染前タンク片仮置エリア環境把握
x-3		0.030	"
x-4		0.007	"
x-5		0.007	"
x-6		0.006	除染後タンク片仮置エリア把握
x-7		0.006	資機材搬出用東側シャッター前環境把握
x-8		0.007	除染後タンク片仮置エリア把握
x-9		0.005	移動経路環境把握
x-10		0.005	"
x-11		0.007	プラスチック装置操作盤エリア環境把握
x-12		0.008	移動経路環境把握
x-13		0.015	資機材搬入用西側シャッター前環境把握
x-14		0.020	アクセス環境把握
x-15		0.014	"
x-16		0.010	Y・Gzone境界環境把握
x-17		0.008	アクセス環境把握
x-18			南西エリア環境把握 (主作業範囲外) ※
x-19			北東エリア環境把握 (主作業範囲外) ※
x-20			北側エリア環境把握 (主作業範囲外) ※

※毎月1回測定

表面線量当量率測定結果(mSv/h)

No	γ^*	$\gamma + \beta$	測定目的
◎-1		1.5	集積廃棄物線量変動把握
◎-2		0.10	ドラム缶線量把握

※毎月1回測定

ダストデータ (レートメータ: 時定数10秒)

測定器: F1-GMAD-343 F1-DSH-054

補正係数: 0.63

Kd= 9.43E-8 Bq/cm³・cpm

BG= 400 cpm

LTD=8.0E-6Bq/cm² (net 134cpm)

管理値: $<1 \times 10^{-6}$ Bq/cm³

No	Gross (cpm)	Net (cpm)	Bq/cm ³	採取時間	測定目的
△4	400	0	LTD	10:00 ~ 10:10	作業前ダスト確認
△2	650	250	1.5E-5	10:20 ~ 10:30	台車移動時ダスト確認
△1	700	300	1.8E-5	11:30 ~ 11:40	切断片移動時ダスト確認
△4	600	200	1.2E-5	11:40 ~ 11:50	建屋内ダスト確認
				~	
				~	
				~	
				~	
				~	
				~	
				~	
				~	
				~	

*ダスト測定ポイント△1~4:作業実施日につき1回以上測定

GMADスミア法

(レートメータ: 時定数10秒)

測定器: F1-GMAD-343

Ks= 3.24E-03 Bq/cm²・cpm

BG= 400 cpm

LTD=5.22E-1Bq/cm² (net 161cpm)

管理値: $<4.0E+01$ Bq/cm²

No	Gross (cpm)	Net (cpm)	Bq/cm ²	測定目的
①				アクセス汚染状況確認 ※
②	450	50	LTD	" (靴下エリア)
③	450	50	LTD	Y・Gzone境界汚染確認 (靴下エリア)
④				アクセス汚染状況確認 ※
⑤				" ※
⑥	850	450	1.5E+00	資機材搬入用西側シャッター前エリア汚染確認
⑦				廃棄物集積場所前エリア汚染状況確認 ※
⑧				除染前タンク片仮置エリア汚染状況確認 ※
⑨				" ※
⑩	1000	600	1.9E+00	"
⑪				" ※
⑫				除染後タンク片仮置エリア汚染状況確認 ※
⑬	800	400	1.3E+00	資機材搬出用東側シャッター前エリア汚染確認
⑭				除染後タンク片仮置エリア汚染状況確認 ※
⑮				移動経路汚染状況確認 ※
⑯				手動プラスチック/P汚染確認 (靴下エリア) ※
⑰				出口プラスチック/P汚染確認 (靴下エリア) ※
⑱	750	350	1.1E+00	移動経路汚染状況確認
⑲	1500	1100	3.6E+00	プラスチック装置操作盤エリア汚染状況確認
⑳	700	300	9.7E-01	移動経路汚染状況確認
㉑				旧前処理プラスチック/P汚染確認 (靴下エリア) ※
㉒				入口プラスチック/P汚染確認 (靴下エリア) ※
㉓				南西エリア汚染状況確認 (主作業範囲外) ※
㉔				北東エリア汚染状況確認 (主作業範囲外) ※
㉕				北側エリア汚染状況確認 (主作業範囲外) ※

※毎月1回測定

ダストデータ (レートメータ: 時定数10秒)

測定器: F1-GMAD-343 F1-DSH-039

補正係数: 0.64

Kd= 9.43E-8 Bq/cm³・cpm

BG= 400 cpm

LTD=8.1E-6Bq/cm² (net 134cpm)

管理値: $<1 \times 10^{-6}$ Bq/cm³

No	Gross (cpm)	Net (cpm)	Bq/cm ³	採取時間	測定目的
△5	400	0	LTD	12:25 ~ 12:35	建屋外ダスト確認
				~	
				~	
				~	
				~	
				~	
				~	
				~	
				~	
				~	
				~	
				~	

*ダスト測定ポイント△5:作業実施日につき1回以上測定

G M	メンバー


放 責	審 査	担 当
19.4.2	19.4.2	19.4.2

放射線管理記録

(1/2)

作業件名	1F-タンク除染・保管委託(2019年度 上期分)			測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> γ <input checked="" type="checkbox"/> β <input checked="" type="checkbox"/> スミア <input checked="" type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> GM直接						
測定場所	メンテナンス建屋			測定者							
作業内容 (測定目的)	コンテナ搬入・エリア片付け・台車架台交換			測定器	F1-GMAD-343 F1-DSH-054 F1-DSH-039 F1-ICWBL-67						
	(上記作業に伴う環境測定)										
測定日時	平成 31 年 4 月 2 日 10 時 00 分			zone区分	<input type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> W <input checked="" type="checkbox"/> β 対象						
件名 コード	-	RWA 番号	B190CS	電気 出力	-	原子炉 停止後	-	防護装備	<input checked="" type="checkbox"/> ゴム手袋, <input type="checkbox"/> 構内専用服, <input checked="" type="checkbox"/> タイバック <input type="checkbox"/> 防水スーツ, <input type="checkbox"/> アノラック (<input type="checkbox"/> 上, <input type="checkbox"/> 下) <input checked="" type="checkbox"/> マスク (<input checked="" type="checkbox"/> 全面, <input type="checkbox"/> フード, <input type="checkbox"/> DS2)		

× : 空間線量当量率 ⊗ : 表面線量当量率 ○ : スミアポイント

☒ mSv/h ☐ μ Sv/h ☒ mSv/h ☐ μ Sv/h

測定種別	単位	最大値
線量率 (γ)	mSv/h	-
線量率 ($\gamma + \beta$)	mSv/h	2.5
表面汚染 (スミア)	Bq/cm ²	4.5E+00
ダスト	Bq/cm ³	8.9E-06

※各測定結果は次紙を参照願います。

(2/2)

*ダスト測定ポイント△5:作業実施日につき1回以上測定

G M	メンバー

放 責	審 査	担 当
19.4.3	19.4.3	19.4.3


放射線管理記録

(1/2)

作業件名	1F-タンク除染・保管委託(2019年度 上期分)			測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> γ <input checked="" type="checkbox"/> β <input checked="" type="checkbox"/> スミア <input checked="" type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> GM直接						
測定場所	メンテナンス建屋			測定者							
作業内容 (測定目的)	コンテナ搬入・エリア片付け・台車架台交換			測定器	F1-GMAD-343 F1-DSH-054 F1-DSH-039 F1-ICWBL-67						
	(上記作業に伴う環境測定)										
測定日時	平成 31 年 4 月 3 日 10 時 10 分			zone区分	<input type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> W <input checked="" type="checkbox"/> β 対象						
件名 コード	-	RWA 番号	B190CS	電気 出力	-	MW	原子炉 停止後	-	防護装備	<input checked="" type="checkbox"/> ゴム手袋, <input type="checkbox"/> 構内専用服, <input checked="" type="checkbox"/> タイアップ <input type="checkbox"/> 防水スーツ, <input type="checkbox"/> アラック (<input type="checkbox"/> 上, <input type="checkbox"/> 下) <input checked="" type="checkbox"/> マスク (<input checked="" type="checkbox"/> 全面, <input type="checkbox"/> フード, <input type="checkbox"/> DS2)	

× : 空間線量当量率 ⊗ : 表面線量当量率 ○ : スミアポイント

☒ mSv/h ☐ μ Sv/h ☒ mSv/h ☐ μ Sv/h



測定種別	単位	最大値
線量率 (γ)	mSv/h	-
線量率 ($\gamma + \beta$)	mSv/h	2.5
表面汚染 (スミア)	Bq/cm ²	3.9E+00
ダスト	Bq/cm ³	1.2E-05

※各測定結果は次紙を参照願います。

放射線管理記録

(2 / 2)

作業件名	1F-タンク除染・保管委託(2019年度 上期分)	測定日	平成 31 年 4 月 3 日 10 時 10 分
------	---------------------------	-----	---------------------------

空間線量当量率測定結果(mSv/h)

No	γ^*	$\gamma + \beta$	測定目的
x-1		0.40	廃棄物集積場所前環境変動把握
x-2		0.050	除染前タンク片仮置エリア環境把握
x-3		0.020	"
x-4		0.020	"
x-5		0.015	"
x-6		0.010	除染後タンク片仮置エリア把握
x-7		0.015	資機材搬出用東側シャッター前環境把握
x-8		0.020	除染後タンク片仮置エリア把握
x-9		0.014	移動経路環境把握
x-10		0.014	"
x-11		0.018	プラスチック装置操作盤エリア環境把握
x-12		0.016	移動経路環境把握
x-13		0.025	資機材搬入用西側シャッター前環境把握
x-14		0.030	アセルト環境把握
x-15		0.015	"
x-16		0.008	Y・Gzone境界環境把握
x-17		0.008	アセルト環境把握
x-18			南西エリア環境把握(主作業範囲外)*
x-19			北東エリア環境把握(主作業範囲外)*
x-20			北側エリア環境把握(主作業範囲外)*

*毎月1回測定

表面線量当量率測定結果(mSv/h)

No	γ^*	$\gamma + \beta$	測定目的
⑧-1		2.5	集積廃棄物線量変動把握
⑧-2		0.10	ドラム缶線量把握

*毎月1回測定

ダストデータ (レポート: 時定数10秒)

測定器: F1-GMAD-343 F1-DSH-054

補正係数: 0.63

Kd= 9.43E-8 Bq/cm3・cpm

BG= 400 cpm

LTD=8.0E-6Bq/cm2 (net 134cpm)

管理値: $<1 \times 10^{-4}$ Bq/cm³

No	Gross (cpm)	Net (cpm)	Bq/cm ³	採取時間	測定目的
△3	400	0	LTD	10:15 ~ 10:25	建屋内ダスト確認
△2	450	50	LTD	10:30 ~ 10:40	"
△1	400	0	LTD	11:00 ~ 11:10	コンテナ開放時ダスト確認
△1	600	200	1.2E-5	11:40 ~ 11:50	切断片移動時ダスト確認
△4	400	0	LTD	12:00 ~ 12:10	建屋内ダスト確認
				~	
				~	
				~	
				~	
				~	
				~	
				~	
				~	
				~	

*ダスト測定ポイント△1~4: 作業実施日につき1回以上測定

GMADスミア法

(レポート: 時定数10秒)

測定器: F1-GMAD-343

Ks= 3.24E-03 Bq/cm2・cpm

BG= 400 cpm

LTD=5.22E-1Bq/cm2 (net 161cpm)

管理値: $<4.0E+01$ Bq/cm2

No	Gross (cpm)	Net (cpm)	Bq/cm ²	測定目的
①				アセルト汚染状況確認*
②	450	50	LTD	" (靴下エリア)
③	450	50	LTD	Y・Gzone境界汚染確認 (靴下エリア)
④				アセルト汚染状況確認*
⑤				"*
⑥	700	300	9.7E-01	資機材搬入用西側シャッター前エリア汚染確認
⑦				廃棄物集積場所前エリア汚染状況確認*
⑧				除染前タンク片仮置エリア汚染状況確認*
⑨				"*
⑩	900	500	1.6E+00	"
⑪				"*
⑫				除染後タンク片仮置エリア汚染状況確認*
⑬	600	200	6.5E-01	資機材搬出用東側シャッター前エリア汚染確認
⑭				除染後タンク片仮置エリア汚染状況確認*
⑮				移動経路汚染状況確認*
⑯				手動プラスチック/P汚染確認(靴下エリア)*
⑰				出口ハスC/P汚染確認(靴下エリア)*
⑱	700	300	9.7E-01	移動経路汚染状況確認
⑲	1600	1200	3.9E+00	プラスチック装置操作盤エリア汚染状況確認
⑳	700	300	9.7E-01	移動経路汚染状況確認
㉑				旧前処理ハスC/P汚染確認(靴下エリア)*
㉒				入口ハスC/P汚染確認(靴下エリア)*
㉓				南西エリア汚染状況確認(主作業範囲外)*
㉔				北東エリア汚染状況確認(主作業範囲外)*
㉕				北側エリア汚染状況確認(主作業範囲外)*

*毎月1回測定

ダストデータ (レポート: 時定数10秒)

測定器: F1-GMAD-343 F1-DSH-039

補正係数: 0.64

Kd= 9.43E-8 Bq/cm3・cpm

BG= 400 cpm

LTD=8.1E-6Bq/cm2 (net 134cpm)

管理値: $<1 \times 10^{-5}$ Bq/cm³

No	Gross (cpm)	Net (cpm)	Bq/cm ³	採取時間	測定目的
△6	400	0	LTD	10:30 ~ 10:40	建屋外ダスト確認
△7	400	0	LTD	10:50 ~ 11:00	"
△5	400	0	LTD	11:20 ~ 11:30	"
				~	
				~	
				~	
				~	
				~	
				~	
				~	
				~	
				~	
				~	

*ダスト測定ポイント△5: 作業実施日につき1回以上測定

G M	メンバー


放 責	審 査	担 当
19. 03. 29	19. 03. 29	19. 03. 29

放射線管理記録

(1/2)

作業件名	1F-タンク除染・保管委託 (H30年度 下期分)			測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> γ <input checked="" type="checkbox"/> β <input checked="" type="checkbox"/> スミア <input checked="" type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> GM直接							
測定場所	メンテナンス建屋			測定者								
作業内容 (測定目的)	タック片・架台移動、日常点検			測定器	F1-GMAD-343 F1-DSH-054 F1-DSH-039 F1-ICWBL-67							
	(上記作業に伴う環境測定)											
測定日時	平成 31 年 3 月 29 日 8 時 30 分			zone区分	<input type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> W <input checked="" type="checkbox"/> β 対象							
件名 コード	-	RWA 番号	B180UV	電気 出力	-	MW	原子炉 停止後	-	防護装備	<input checked="" type="checkbox"/> GMM手袋, <input type="checkbox"/> 構内専用服, <input checked="" type="checkbox"/> タイアップ <input type="checkbox"/> 防水スーツ, <input type="checkbox"/> アノラック (<input type="checkbox"/> 上, <input type="checkbox"/> 下) <input checked="" type="checkbox"/> マスク (<input checked="" type="checkbox"/> 全面, <input type="checkbox"/> フード, <input type="checkbox"/> DS2)		

× : 空間線量当量率 ⊗ : 表面線量当量率 ○ : スミアポイント

☒ mSv/h ☐ μSv/h ☒ mSv/h ☐ μSv/h

測定種別	単位	最大値
線量率 (γ)	mSv/h	-
線量率 (γ+β)	mSv/h	2.0
表面汚染 (スミア)	Bq/cm ²	3.6E+00
ダスト	Bq/cm ³	<8.0E-06

※各測定結果は次紙を参照願います。

放射線管理記録

(2/2)

作業件名	1F-タンク除染・保管委託(H30年度 下期分)	測定日	平成 31 年 3 月 29 日 8 時 30 分
------	--------------------------	-----	---------------------------

空間線量当量率測定結果(mSv/h)

No	γ^*	$\gamma + \beta$	測定目的
x-1		0.10	廃棄物集積場所前環境変動把握
x-2		0.011	除染前タンク片仮置エリア環境把握
x-3		0.010	"
x-4		0.010	"
x-5		0.006	"
x-6		0.008	除染後タンク片仮置エリア把握
x-7		0.010	資機材搬出用東側シャッター前環境把握
x-8		0.010	除染後タンク片仮置エリア把握
x-9		0.008	移動経路環境把握
x-10		0.010	"
x-11		0.011	プラスチック装置操作盤エリア環境把握
x-12		0.010	移動経路環境把握
x-13		0.010	資機材搬入用西側シャッター前環境把握
x-14		0.006	アセルト環境把握
x-15		0.008	"
x-16		0.006	Y・Gzone境界環境把握
x-17		0.006	アセルト環境把握
x-18			南西エリア環境把握 (主作業範囲外) *
x-19			北東エリア環境把握 (主作業範囲外) *
x-20			北側エリア環境把握 (主作業範囲外) *

*毎月1回測定

表面線量当量率測定結果(mSv/h)

No	γ^*	$\gamma + \beta$	測定目的
⑩-1		2.0	集積廃棄物線量変動把握
⑩-2		0.10	ドラム缶線量把握

*毎月1回測定

ダストデータ (レポート: 時定数10秒)

測定器: F1-GMAD-343 F1-DSH-054
補正係数: 0.63
Kd= 9.43E-8 Bq/cm3・cpm
BG= 400 cpm
LTD=8.0E-6Bq/cm2 (net 134cpm)

管理値: $<1 \times 10^{-4}$ Bq/cm³

No	Gross (cpm)	Net (cpm)	Bq/cm ³	採取時間	測定目的
△2	400	0	LTD	8:50 ~ 9:00	作業前ダスト確認
△1	450	50	LTD	9:25 ~ 9:35	建屋内ダスト確認
△3	450	50	LTD	9:50 ~ 10:00	"
△4	450	50	LTD	10:20 ~ 10:30	"
				~	
				~	
				~	
				~	
				~	
				~	
				~	
				~	
				~	

*ダスト測定ポイント△1~4: 作業実施日につき1回以上測定

GMADスミア法 (レポート: 時定数10秒)

測定器: F1-GMAD-343
Ks= 3.24E-03 Bq/cm2・cpm
BG= 400 cpm
LTD=5.22E-1Bq/cm2 (net 161cpm)

管理値: $<4.0E+01$ Bq/cm2

No	Gross (cpm)	Net (cpm)	Bq/cm ²	測定目的
①	450	50	LTD	アセルト汚染状況確認
②	450	50	LTD	" (靴下エリア)
③	400	0	LTD	Y・Gzone境界汚染確認 (靴下エリア)
④	500	100	LTD	アセルト汚染状況確認
⑤	1000	600	1.9E+00	"
⑥	1000	600	1.9E+00	資機材搬入用西側シャッター前エリア汚染確認
⑦	1000	600	1.9E+00	廃棄物集積場所前エリア汚染状況確認
⑧	1100	700	2.3E+00	除染前タンク片仮置エリア汚染状況確認
⑨	1000	600	1.9E+00	"
⑩	1100	700	2.3E+00	"
⑪	800	400	1.3E+00	"
⑫	700	300	9.7E-01	除染後タンク片仮置エリア汚染状況確認
⑬	900	500	1.6E+00	資機材搬出用東側シャッター前エリア汚染確認
⑭	1400	1000	3.2E+00	除染後タンク片仮置エリア汚染状況確認
⑮	900	500	1.6E+00	移動経路汚染状況確認
⑯	450	50	LTD	手動プラスチック/P汚染確認 (靴下エリア)
⑰	450	50	LTD	出口ハスC/P汚染確認 (靴下エリア)
⑱	1500	1100	3.6E+00	移動経路汚染状況確認
⑲	1300	900	2.9E+00	プラスチック装置操作盤エリア汚染状況確認
⑳	1000	600	1.9E+00	移動経路汚染状況確認
㉑	400	0	LTD	旧前処理ハスC/P汚染確認 (靴下エリア)
㉒	400	0	LTD	入口ハスC/P汚染確認 (靴下エリア)
㉓				南西エリア汚染状況確認 (主作業範囲外) *
㉔				北東エリア汚染状況確認 (主作業範囲外) *
㉕				北側エリア汚染状況確認 (主作業範囲外) *

*毎月1回測定

ダストデータ (レポート: 時定数10秒)

測定器: F1-GMAD-343 F1-DSH-039
補正係数: 0.64
Kd= 9.43E-8 Bq/cm3・cpm
BG= 400 cpm
LTD=8.1E-6Bq/cm2 (net 134cpm)

管理値: $<1 \times 10^{-5}$ Bq/cm³

No	Gross (cpm)	Net (cpm)	Bq/cm ³	採取時間	測定目的
△5	400	0	LTD	8:30 ~ 8:40	建屋外ダスト確認
△7	400	0	LTD	8:55 ~ 9:05	"
△6	400	0	LTD	9:20 ~ 9:30	"
				~	
				~	
				~	
				~	
				~	
				~	
				~	
				~	
				~	
				~	

*ダスト測定ポイント△5: 作業実施日につき1回以上測定

G M	メンバー


放 責	審 査	担 当
19. 04. 01	19. 04. 01	19. 04. 01

放射線管理記録

(1/2)

作業件名	1F-タンク除染・保管委託(2019年度 上期分)			測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> γ <input checked="" type="checkbox"/> β <input checked="" type="checkbox"/> スミア <input checked="" type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> GM直接		
測定場所	メンテナンス建屋			測定者			
作業内容 (測定目的)	現場総点検			測定器	F1-GMAD-343		
	(上記作業に伴う環境測定)				F1-DSH-054 F1-DSH-039 F1-ICWBL-67 F1-ICW-139		
測定日時	平成 31 年 4 月 1 日 13 時 00 分			zone区分	<input type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> W <input checked="" type="checkbox"/> β 対象		
件名 コード	RWA 番号	B180UV	電気 出力	-	原子炉 停止後	-	日
				防護装備	<input checked="" type="checkbox"/> ゴム手袋, <input type="checkbox"/> 構内専用服, <input checked="" type="checkbox"/> タイアップ <input type="checkbox"/> 防水スリッパ, <input type="checkbox"/> アラック (<input type="checkbox"/> 上, <input type="checkbox"/> 下) <input checked="" type="checkbox"/> マスク (<input checked="" type="checkbox"/> 全面, <input type="checkbox"/> フード, <input type="checkbox"/> DS2)		

× : 空間線量当量率 ⊗ : 表面線量当量率 ○ : スミアポイント

☒ mSv/h ☐ μ Sv/h ☒ mSv/h ☐ μ Sv/h

測定種別	単位	最大値
線量率 (γ)	mSv/h	0.07
線量率 ($\gamma + \beta$)	mSv/h	2.5
表面汚染 (スミア)	Bq/cm ²	7.1E+00
ダスト	Bq/cm ³	1.2E-05

※各測定結果は次紙を参照願います。

放射線管理記録

(2 / 2)

作業件名 1F-タンク除染・保管委託(2019年度 上期分)

測定日 平成 31 年 4 月 1 日 13 時 00 分

空間線量当量率測定結果(mSv/h)

No	γ^*	$\gamma + \beta$	測定目的
x-1	0.0009	0.090	廃棄物集積場所前環境変動把握
x-2	0.0009	0.030	除染前タンク仮置エリア環境把握
x-3	0.0011	0.020	"
x-4	0.0011	0.020	"
x-5	0.0016	0.015	"
x-6	0.0016	0.015	除染後タンク仮置エリア把握
x-7	0.0017	0.015	資機材搬出用東側シャッター前環境把握
x-8	0.0017	0.016	除染後タンク仮置エリア把握
x-9	0.0009	0.014	移動経路環境把握
x-10	0.0004	0.015	"
x-11	0.0010	0.015	プラスト装置操作盤エリア環境把握
x-12	0.0009	0.016	移動経路環境把握
x-13	0.0007	0.017	資機材搬入用西側シャッター前環境把握
x-14	0.0006	0.014	アセルト環境把握
x-15	0.0008	0.014	"
x-16	0.0010	0.015	Y・Gzone境界環境把握
x-17	0.0017	0.010	アセルト環境把握
x-18	0.0010	0.008	南西エリア環境把握 (主作業範囲外) *
x-19	0.0017	0.017	北東エリア環境把握 (主作業範囲外) *
x-20	0.0022	0.019	北側エリア環境把握 (主作業範囲外) *

*毎月1回測定

表面線量当量率測定結果(mSv/h)

No	γ^*	$\gamma + \beta$	測定目的
⊗-1	0.02	2.5	集積廃棄物線量変動把握
⊗-2	0.07	0.10	ドラム缶線量把握

*毎月1回測定

ダストデータ (レトメータ: 時定数10秒)

測定器: F1-GMAD-343 F1-DSH-054
補正係数: 0.63

Kd= 9.43E-8 Bq/cm3・cpm

BG= 400 cpm

LTD=8.0E-6Bq/cm2 (net 134cpm)

管理値: $<1 \times 10^{-4}$ Bq/cm³

No	Gross (cpm)	Net (cpm)	Bq/cm ³	採取時間	測定目的
△1	500	100	LTD	13:30 ~ 13:40	建屋内ダスト確認
△3	600	200	1.2E-5	13:45 ~ 13:55	"
△2	550	150	8.9E-6	14:00 ~ 14:10	"
△4	500	100	LTD	14:15 ~ 14:25	"

*ダスト測定ポイント△1~4: 作業実施日につき1回以上測定

GMADスミア法 (レトメータ: 時定数10秒)

測定器: F1-GMAD-343

Ks= 3.24E-03 Bq/cm2・cpm

BG= 400 cpm

LTD=5.22E-1Bq/cm2 (net 161cpm)

管理値: $<4.0E+01$ Bq/cm2

No	Gross (cpm)	Net (cpm)	Bq/cm ²	測定目的
①	800	400	1.3E+00	アセルト汚染状況確認
②	500	100	LTD	" (靴下エリア)
③	550	150	LTD	Y・Gzone境界汚染確認 (靴下エリア)
④	1000	600	1.9E+00	アセルト汚染状況確認
⑤	1000	600	1.9E+00	"
⑥	2100	1700	5.5E+00	資機材搬入用西側シャッター前エリア汚染確認
⑦	1800	1400	4.5E+00	廃棄物集積場所前エリア汚染状況確認
⑧	1600	1200	3.9E+00	除染前タンク仮置エリア汚染状況確認
⑨	1800	1400	4.5E+00	"
⑩	1800	1400	4.5E+00	"
⑪	800	400	1.3E+00	"
⑫	800	400	1.3E+00	除染後タンク仮置エリア汚染状況確認
⑬	1000	600	1.9E+00	資機材搬出用東側シャッター前エリア汚染確認
⑭	2600	2200	7.1E+00	除染後タンク仮置エリア汚染状況確認
⑮	1000	600	1.9E+00	移動経路汚染状況確認
⑯	500	100	LTD	手動プラストバス/P汚染確認 (靴下エリア)
⑰	500	100	LTD	出口バス/P汚染確認 (靴下エリア)
⑱	1200	800	2.6E+00	移動経路汚染状況確認
⑲	2400	2000	6.5E+00	プラスト装置操作盤エリア汚染状況確認
⑳	2600	2200	7.1E+00	移動経路汚染状況確認
㉑	500	100	LTD	旧前処理バス/P汚染確認 (靴下エリア)
㉒	550	150	LTD	入口バス/P汚染確認 (靴下エリア)
㉓	1400	1000	3.2E+00	南西エリア汚染状況確認 (主作業範囲外) *
㉔	1500	1100	3.6E+00	北東エリア汚染状況確認 (主作業範囲外) *
㉕	1200	800	2.6E+00	北側エリア汚染状況確認 (主作業範囲外) *

*毎月1回測定

ダストデータ (レトメータ: 時定数10秒)

測定器: F1-GMAD-343 F1-DSH-039
補正係数: 0.64

Kd= 9.43E-8 Bq/cm3・cpm

BG= 400 cpm

LTD=8.1E-6Bq/cm2 (net 134cpm)

管理値: $<1 \times 10^{-5}$ Bq/cm³

No	Gross (cpm)	Net (cpm)	Bq/cm ³	採取時間	測定目的
△5	400	0	LTD	14:45 ~ 14:55	建屋外ダスト確認

*ダスト測定ポイント△5: 作業実施日につき1回以上測定