

| No. | 設置場所              |               | 製造 | 確認結果               |  |       |    |  |               |    |             |               |    | フィルタ清掃、交換実績  |                           |      |       | 備 考                                  |
|-----|-------------------|---------------|----|--------------------|--|-------|----|--|---------------|----|-------------|---------------|----|--------------|---------------------------|------|-------|--------------------------------------|
|     | 建屋                | エリア           |    | 外観／異音／異臭<br>(○or×) | ①検量当量率<br>[μ Sv/h]<br>【基準】:at 1mの検量当量率でBG×2倍<br>(○or×) |       |    | ②フィルタ差圧 (○or×)<br>【基準】: 製プレ 500Pa以上 HEPA 750Pa以上<br>製プレ 100Pa以上 HEPA 750Pa以上 |               |    |             |               |    | 清掃実績<br>(日付) | フィルタ交換実績(日付)<br>【基準】:①or② |      |       |                                      |
|     |                   |               |    |                    | BG   | at 1m | 判定 | 清掃前  |               |    | 清掃後         |               |    |              | プレ                        | HEPA | チャコール |                                      |
|     |                   |               |    |                    |  |       |    | 指示値<br>(プレ)  | 指示値<br>(HEPA) | 判定 | 指示値<br>(プレ) | 指示値<br>(HEPA) | 判定 |              |                           |      |       |                                      |
| 1   | 免震重要棟前<br>プレハブ休憩所 | 第4工区<br>空調室   |    | —                  | —  | —     | —  | —  | —             | —  | —           | —             | —  | —            | —                         | —    | —     | 停止中(2020/8/18)                       |
| 2   | 免震重要棟前<br>プレハブ休憩所 | 第4工区<br>空調室   |    | —                  | —  | —     | —  | —  | —             | —  | —           | —             | —  | —            | —                         | —    | —     | 差圧高 停止中(2020/11/19)<br>狭隙部のため、清掃交換不可 |
| 3   | 免震重要棟前<br>プレハブ休憩所 | 第4工区<br>空調室   |    | ○                  | 6.0  | 6.0   | ○  | 250  | 200           | ○  | —           | —             | —  | —            | —                         | —    | —     | (2020/11/19)                         |
| 4   | 免震重要棟前<br>プレハブ休憩所 | 第4工区<br>空調室   |    | —                  | —  | —     | —  | —  | —             | —  | —           | —             | —  | —            | —                         | —    | —     | 停止中(2020/4/20)                       |
| 5   | 免震重要棟前<br>プレハブ休憩所 | 第3工区<br>空調室   |    | —                  | —  | —     | —  | —  | —             | —  | —           | —             | —  | —            | —                         | —    | —     | 差圧高 停止中(2020/2/20)<br>狭隙部のため、清掃交換不可  |
| 6   | 免震重要棟前<br>プレハブ休憩所 | 第3工区<br>空調室   |    | ○                  | 5.0  | 5.0   | ○  | 450  | 150           | ○  | —           | —             | —  | —            | —                         | —    | —     | (2020/11/19)                         |
| 7   | 免震重要棟前<br>プレハブ休憩所 | 第3工区<br>空調室   |    | —                  | —  | —     | —  | —  | —             | —  | —           | —             | —  | —            | —                         | —    | —     | 停止中(2020/8/18)                       |
| 8   | 免震重要棟前<br>プレハブ休憩所 | 第3工区<br>空調室   |    | —                  | —  | —     | —  | —  | —             | —  | —           | —             | —  | —            | —                         | —    | —     | 差圧高 停止中(2020/11/19)<br>狭隙部のため、清掃交換不可 |
| 9   | 免震重要棟前<br>プレハブ休憩所 | 第1工区<br>空調室   |    | ○                  | 7.5  | 8.0   | ○  | 200  | 200           | ○  | —           | —             | —  | —            | —                         | —    | —     | (2020/11/19)                         |
| 10  | 免震重要棟前<br>プレハブ休憩所 | 第1工区<br>空調室   |    | —                  | —  | —     | —  | —  | —             | —  | —           | —             | —  | —            | —                         | —    | —     | 停止中(2020/4/20)                       |
| 11  | 免震重要棟前<br>プレハブ休憩所 | 第1工区<br>空調室   |    | —                  | —  | —     | —  | —  | —             | —  | —           | —             | —  | —            | —                         | —    | —     | 停止中(2020/8/18)                       |
| 12  | 免震重要棟前<br>プレハブ休憩所 | 第1工区<br>空調室   |    | —                  | —  | —     | —  | —  | —             | —  | —           | —             | —  | —            | —                         | —    | —     | 差圧高 停止中(2018/9/13)<br>狭隙部のため、清掃交換不可  |
| 13  | 免震重要棟前<br>プレハブ休憩所 | 第4工区<br>休憩エリア |    | —                  | —  | —     | —  | —  | —             | —  | —           | —             | —  | —            | —                         | —    | —     | 停止中(2014/2/19)<br>(緊急時起動用)           |
| 14  | 免震重要棟前<br>プレハブ休憩所 | 第4工区<br>休憩エリア |    | —                  | —  | —     | —  | —  | —             | —  | —           | —             | —  | —            | —                         | —    | —     | 停止中(2015/2/3)                        |
| 15  | 免震重要棟前<br>プレハブ休憩所 | 第4工区<br>休憩エリア |    | ○                  | 2.7  | 4.0   | ○  | 150  | 100           | ○  | 100         | 100           | ○  | 11月19日       | —                         | —    | —     | (2020/11/19)<br>フィルター汚れのため清掃実施       |

## 局所排風機 維持確認結果 (2020年11月)

[illegible]

## 局所排風機 維持確認結果 (2020年11月)

[illegible]



## 局所排風機 維持確認結果 (2020年11月)

[illegible]