

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所  
2018年度 パフォーマンス向上会議情報(2019年2月20日(水)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2019年2月20日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。  
なお、番号4の不適合について、2019年2月22日に記載内容を変更しています。

| 番号 | 不適合内容  | グレード  | 発見日   |
|----|--|-------|-------|
| 1  | 【高性能多核種除去設備のRO濃縮水処理水移送配管フランジからの滴下について】<br>高性能多核種除去設備のRO濃縮水処理水移送配管フランジからの滴下を確認。<br>漏えい箇所は、ビニール袋にて養生済み。<br>今後、対策を行う。 | G II  | 2月15日 |
| 2  | 【5, 6号中央制御室冷凍機故障について】<br>5, 6号中央制御室冷凍機の空冷コンデンサ(1B)が故障により自動停止したことを確認。<br>今後、点検する。                                   | G III | 2月17日 |
| 3  | 【3号機燃料取扱機の遠隔監視画面の不具合について】<br>3号機燃料取扱機の動作方法を確認していたところ、遠隔監視画面の表示に不具合があることを確認。<br>再起動し復旧。                             | G III | 2月16日 |
| 4  | 【3号機燃料取扱設備クレーン垂直吊具用コネクタの浸水について】<br>3号機燃料取扱設備クレーン垂直吊具のクレーン主巻側のメスコネクタ養生部に浸水を確認。<br>今後、点検する。                          | G III | 2月18日 |