

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所
2019年度 パフォーマンス向上会議情報(2019年7月5日(金)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2019年7月5日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日	備考
1	【指定場所外での防護装備着脱行為について】 指定場所外での協力企業作業員の防護装備着脱行為を確認。 管理区域退出時の汚染はなし。	G II	7月1日	
2	【5号機非常用ディーゼル発電機(A)の温水循環ポンプの異音について】 5号機非常用ディーゼル発電機(A)の温水循環ポンプの試運転時に、異音とともに当該ポンプが停止。 原因調査中。	G II	7月2日	誤記訂正 (B)→(A)