

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2021年5月20日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	<p>【ろ過水純水設備 制御用空気圧縮機(B)の駆動用Vベルトのひび割れについて】</p> <p>当社社員が設備パトロールにて、ろ過水純水設備の制御用空気圧縮機(B)の周囲に塵が落ちていることを確認したことから、制御用空気圧縮機(B)を停止し、目視点検を行なったところ、空気圧縮機の駆動用Vベルトにひび割れがあることを確認。</p> <p>制御用空気圧縮機(A)運転とし、(B)は非常時運転用としたことから系統機能に影響はない。</p> <p>今後、制御用空気圧縮機(B)のVベルトを交換予定。</p>	GⅢ	5月14日
2	<p>【復水貯蔵タンクのバブリング用窒素発生装置(No. 1)の自動停止について】</p> <p>当直員がパトロールにて復水貯蔵タンクのバブリング用窒素発生装置(No. 1)が自動停止していることを確認。</p> <p>また、現場制御盤に窒素発生装置の「原料空気圧力低」および空気圧縮機の「エレメント(※)異常」の警報が発生していることを確認。</p> <p>原因は、エレメントの詰りによる給気側空気圧力の低下と推定。</p> <p>窒素発生装置(No. 2)が運転しており、原子炉注水設備、復水貯蔵タンクへの窒素バブリング状況に影響はない。</p> <p>今後、エレメントを交換予定。</p> <p>※エレメント : 給気フィルタ</p>	GⅢ	5月16日
3	<p>【業務委託先における個人所有のスマートフォン等による業務情報の共有について】</p> <p>当社主管グループが業務委託先の一部の作業員にて、翌日の作業に関わる情報を個人所有のスマートフォン等を用いたコミュニケーションツールを使用し共有していることを確認。</p> <p>当該コミュニケーションツールの使用を停止するとともに過去の内容を削除済み。</p> <p>また、業務委託先において、個人所有のスマートフォン等を用いた個人メールやコミュニケーションツールによる業務内容の情報共有を行っていないことを確認。</p> <p>原因は、情報管理に関するルールでは、個人所有のスマートフォン等を用いた業務情報のやり取りを禁止していることは理解していたが、データや重要情報でなければ、ルールに反していないとの意識を持っていたもの。</p> <p>今後、再発防止対策を検討予定。</p>	GⅢ	5月17日
4	<p>【車両整備場の南側車両置き場における管理者不明のコンテナの確認について】</p> <p>原子力保安検査官より車両整備場南側車両置き場に管理者不明のコンテナ類があるとの指摘を受けた。</p> <p>現場にて、以下を確認。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・全部で16基のコンテナ類があること ・コンテナ類には、放射線当量率が表示(最大0.5mSv/h)されているものと、表示されていないものがあること ・蓋が完全に閉まっていないコンテナが1基、蓋にすき間があるコンテナが3基あること ・コンテナの表面線量を測定したところ、最大で1mSv/hあったこと <p>応急措置として、以下の対策を実施。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・蓋が完全に閉まっていないコンテナ、および蓋にすき間があるコンテナについて、雨水浸入防止策としてシート等による養生を実施 ・容易に近づけないよう区画を設置し、区画に線量当量率を表示。 <p>今後、対応を検討。</p>	GⅢ	5月17日