

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所  
2025年度 パフォーマンス向上会議情報(2025年4月25日(金)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2025年4月25日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	<p>【構内企業棟付近における負傷者発生について】 協力企業作業員がトラックのエンジンを始動した際、ギア位置がバックに入っていたためトラックが後方に動き、トラックの後方で別の作業をしていた協力企業作業員に、荷台後方が接触、転倒して負傷。 救急医療室において、救急搬送の必要がありと判断され医療機関へ搬送。 搬送先の医療機関で、腰部打撲症と診断された。 今後、再発防止対策を検討。</p>	GⅢ	4月24日