

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所
2025年度 パフォーマンス向上会議情報(2026年3月19日(木)分)

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。当発電所では、社内の会議体(パフォーマンス向上会議)において「不適合」と判定したすべての事案を本ホームページで公表しています。

2026年3月19日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	<p>【事務本館休憩所における動力盤ブレーカー端子部の焦げ跡について】 当社社員が、協力企業作業員より、事務本館休憩所の喫煙所において排気ファンが停止しているとの連絡を受けた。 現場を確認したところ、事務本館2階休憩所にある動力盤ブレーカー端子部に焦げ跡を確認。また、火気、煙がないことを確認。 その後、公設消防により、非火災と判断された。 当該ブレーカーを遮断し、復旧するまでの期間は喫煙所の使用を禁止とする。 今後、原因調査し、修理を実施予定。</p>	GIII	3月16日