

【参考】陸側遮水壁の凍結状況（地中温度分布図）

- 陸側遮水壁が完成し、現在、維持管理運転中。【49ヘッダーで維持管理運転実施】
維持管理運転の全面展開は、2019年2月21日で移行完了。

（凍結開始の経緯）

2016年3月31日凍結開始：海側全面、山側北側一部
 2016年6月6日凍結開始：山側7箇所を除く範囲
 2016年12月3日凍結開始：西側①、西側⑤
 2017年3月3日凍結開始：北側、西側②、西側④、南側
 2017年8月22日凍結開始：西側③

（温度は 9/17 7:00時点のデータ）

凡例

■ 測温管（凍土ライン外側）	▽ R0（リチャージウエル）
■ 測温管（凍土ライン内側）	▽ C1（中粒砂岩層・内側）
■ 測温管（複列部斜め）	▽ C2（中粒砂岩層・外側）
■ 複列部凍結管	▽ 凍土折れ点

