- 3号機燃料取出作業については、17回目となる燃料移送作業(使用済燃料 7体)が2020年3月24日に完了しています。
- 3月25日午後10~11時頃、燃料ハンドルの変形有無を治具(燃料健全性確認治具)で確認する作業をしていたところ、下記を確認しました。
- 新たなハンドル変形燃料を1体確認。(15体目)
- 燃料ラックの吊りピースが燃料側に変形しており、燃料健全性確認治具が 燃料に被せられない状態。燃料取り出し時においても、チャンネルボック スと燃料ラック吊りピースが干渉する可能性がある。
- 新たにハンドル変形を確認した燃料集合体1体については、外部環境に影響するような損傷はなく、ハンドルの傾きも小さく、問題なく取り出しできるものと評価しております。
- ラック吊りピース変形についても、外部環境への影響があるような状況で はありません。引き続き状況の確認を進め、対応を検討してまいります。



