

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成24年3月2日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

1. GIグレード 0件
2. GIIグレード 0件
3. GIIIグレード 11件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	プロセス放射線モニタ系のうち非常用ガス処理系放射線モニタのサンプルポンプ(B)から異音を確認した。当該ポンプを点検・修理。	
2	2号機	ほう酸水貯蔵タンク温度計スイッチの不調(温度指示が設定値を下回る)を確認した。当該スイッチを点検・修理。	
3	3号機	漏えい検出系のうち各所蒸気漏えい検出機器設置区域差温度記録計の紙送り不良を確認した。当該記録計を点検・修理。	
4	5号機	復水ろ過装置ろ過器(C)配管ベント弁の点検時、弁棒に浸透指示模様を確認した。当該弁棒を修理。	
5	5号機	復水ろ過装置バイパス小弁の点検時、弁体および弁座のシート面に浸食を確認した。当該弁を修理。	
6	5号機	所内蒸気系のうち排ガス予熱器入口減圧弁バイパス弁の点検時、弁体と弁棒に腐食を確認した。当該弁を修理。	
7	5号機	所内蒸気系のうち起動停止用空気抽出器第2段蒸気入口弁駆動部の点検時、弁開閉位置検出スイッチ部から油にじみを確認した。当該スイッチ部を修理。	
8	5号機	所内用圧縮空気系圧縮機(A)シリンダーのフランジ部(シリンダー上部のふた部)より微少な所内用圧縮空気(汚染なし)の漏れを確認した。当該フランジ部を点検・修理。	
9	その他	500kV開閉所ガス絶縁開閉装置の点検時、回線間の伸縮管接合部から微量のガス(六フツ化硫黄:無害)漏れを確認した。当該継ぎ手部を修理。	
10	その他	荒浜側補助ボイラー(3A)循環ポンプ(A)出口逆止弁の固着を確認した。当該弁を点検・修理。	
11	その他	荒浜側焼却設備の炉底蓋シール用圧縮機(A)のオイルミストリムーバーレギュレータ(油ミスト除去調節器)排出口から空気漏れを確認した。当該装置を点検・修理。	