## 東京電力(株) 柏崎刈羽原子力発電所

不適合管理委員会報告情報〈平成24年8月23日(木)分〉

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成24年8月23日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。 なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

- 1. G I グレード 0件
- 2. G II グレード 0件
- 3. G皿グレード 9件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	タービン建屋給気加熱器(C)・(D)・(H)所内蒸気戻り系ドレン配管に腐食を確認した。当該配管を点検・修理。	
2	1号機	原子炉建屋 中4階の残留熱除去系(B)配管トンネル室に古いタバコの吸いがらを発見した。当該タバコを 回収。	
3	1号機	重油トレンチ(11)排水ポンプにおける運転側の水位接点不良を確認した。当該接点を点検・修理。	
4	3号機	換気空調補機非常用冷却水系冷凍機(B)抽気電磁弁に動作不良を確認した。当該弁を点検・修理。	
5	5号機	原子炉補機冷却海水系ストレーナ(D)差圧指示計の指針が固着していることを確認した。当該計器を点検・修理。	
6	6号機	プロセス計算機CPU(No. 5)が停止状態となったことを確認した。当該CPUを再起動後、正常に作動。当該事象の原因を調査。	
7	7号機	換気空調補機常用冷却水系補助冷凍機の点検時、ケーシングと羽根車のすき間が嵌合許容値を超えていることを確認した。当該部を修理。	
8	その他	大湊側補助ボイラー清缶剤ポンプ(A)において吐出圧が通常より低いことを確認した。当該ポンプを点検・修理。	
9	その他	保安倉庫において、保管物品の状況把握等の管理が十分でないことが確認された。当該倉庫の管理を徹底。	