

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成24年11月13日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. GIグレード 0件
2. GIIグレード 0件
3. GIIIグレード 9件

| NO. | 号機等 | 不適合事象  | 備考 |
|-----|-----|--|----|
| 1   | 1号機 | 非常用ディーゼル発電機(1B)機関付動弁注油電動ポンプ吸込配管に油のにじみを確認した。当該配管を点検・修理。   |    |
| 2   | 2号機 | 原子炉補機冷却海水系ストレーナー(D)ブロー弁のトルクスイッチに作動不良を確認した。当該トルクスイッチを点検・修理。   |    |
| 3   | 2号機 | チャンネルボックス調査作業時、使用済燃料プール内の燃料集合体の上部タイプレートにシート片を発見したことを確認した。燃料への影響なし。当該シート片を回収。                                       |    |
| 4   | 3号機 | サービス建屋コールドランドリー加湿器(A)排水警報を確認した。当該加湿器を点検・修理。  |    |
| 5   | 3号機 | 所内蒸気戻り系フラッシュタンク水面計の検出配管に詰まりを確認した。当該配管を点検・清掃。   |    |
| 6   | 3号機 | 排気筒トリチウム回収装置(A)サンプル時間積算カウンタに指示不良を確認した。当該装置を点検・修理。  |    |
| 7   | 5号機 | 非常用ガス処理系(B)系前置活性炭フィルタ出口温度計の指示が通常より低めであることを確認した。当該温度計を点検・修理。  |    |
| 8   | 6号機 | 制御棒動作確認試験時、制御棒(34-35)が8ステップ(2ノッチ)引き抜かれた状態から1ノッチ(約7cm)挿入操作で2ノッチ(約15cm)挿入され全挿入となることを確認した。調査の結果、機器の動作は正常動作であることが判明した。 |    |
| 9   | 6号機 | 原子炉建屋(非管理区域)4階南側壁面から水(汚染なし)のしみ出しを確認した。当該壁面を点検・修理。  |    |