

不適合情報

2016年10月17日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. GⅠグレード 0件
- 2. GⅡグレード 0件
- 3. GⅢグレード 7件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	補助建屋冷凍機(B)冷媒流量調整用ダンパーに動作不良を確認した。当該ダンパーを点検・修理。	
2	2号機	非常用ガス処理系(A)の定例試験時、前置高性能粒子フィルタ差圧計に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。	
3	5号機	計装用圧縮空気系除湿装置(A)の操作スイッチに動作不良(動作が緩慢)を確認した。当該スイッチを点検・修理。	
4	5号機	燃料取替機操作盤に荷重関係の異常を示す警報の発生を確認した。当該部を点検・修理。	
5	5号機	No. 3、4ろ過水タンク出口弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
6	7号機	原子炉建屋地下3階(管理区域)において、作業員が昇降梯子を經由し仮設足場の上る際に照明器具に足をぶつけ破損させたことを確認した。当該部を点検・修理。	
7	その他	No. 2ガスタービン発電機制御車盤内の燃料小出し槽換気ファン電源を投入したところ、充電器盤電源が停止したことを確認した。当該電源を点検・修理。なお、当該ガスタービン発電機車の起動に影響なし。	