

不適合情報

2019年11月7日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックをご覧ください。
<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. GⅠグレード 0件
- 2. GⅡグレード 0件
- 3. GⅢグレード 7件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	原子炉建屋・タービン建屋地下階(管理区域)連絡通路仮設足場上にて、上部ケーブルトレイから落下した物と推定される古いタバコの吸いがらを発見した。当該タバコを回収。	2019/10/31	
2	1号機	非常用ディーゼル発電機(1B)異常を示す警報が発生し、清水膨脹タンク補給水弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。なお、非常用ディーゼル発電機の機能に影響なし。	2019/11/04	
3	1号機	原子炉複合建屋地下3階(管理区域)北西エレベータ前(管理区域)の非放射性ドレン移送系配管にごく小さな孔の発生および水溜まり(約5cc、汚染なし)を確認した。拭き取り実施、受けパン設置済み。当該配管を交換。	2019/11/04	
4	4号機	記録用プリンタ内部定着器のロック解除ボタンレバーを破損させたことを確認した。当該レバーを修理。	2019/11/03	
5	5号機	計装用圧縮空気系バックアップ弁隔離弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	2019/11/01	
6	6号機	原子炉区域・タービン区域排風機(C)逆流防止ダンパーに軸受部カバーの外れを確認した。当該カバーを取付け。	2019/11/01	
7	6号機	タービン建屋低電導度廃液系排水槽(A)ポンプ(C)の吐出逆止弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	2019/10/22	