

## 不適合管理状況(12月審議分)

### 1. G I グレード 1件

発見日	号機	件名	原子炉安全上の影響度合い
2010/12/2	3号機	定期検査中の柏崎刈羽原子力発電所3号機における制御棒動作の可能性について	Ⅲ以下
		定期検査中の3号機において、制御棒駆動水圧系水圧制御ユニットの復旧作業の一環として、制御棒(38-59)駆動水に関連する弁を操作したところ、本日午後2時48分頃、中央制御室において、制御棒ドリフト警報が発生しました。 ただちに、制御棒の位置表示を確認したところ、当該制御棒1本が、一時的に全引き抜き位置から約15cm挿入側に動作し、その後、元の全引き抜き位置に戻った可能性があるものと判断いたしました。3号機は、本日より原子炉内への燃料の装荷作業を実施しておりますが、当該制御棒の周辺には燃料は装荷されておらず、原子炉の安全上の問題はありません。 また、本事象による外部への放射能の影響はありません。	
		《ホームページ掲載》2010/12/1 【プレスリリース】 <a href="http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2010/pdf/22120101p.pdf">http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2010/pdf/22120101p.pdf</a>	
		《ホームページ掲載》2010/12/1 【続報】 <a href="http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2010/pdf/22120102p.pdf">http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2010/pdf/22120102p.pdf</a>	
		《ホームページ掲載》2010/12/17 【調査結果報告書の提出】 <a href="http://www.tepco.co.jp/cc/press/10121702-j.html">http://www.tepco.co.jp/cc/press/10121702-j.html</a>	

### 2. G II グレード 21件

発見日	号機	件名	原子炉安全上の影響度合い
2010/11/12	6号機	制御棒駆動水圧系 水圧制御ユニットスクラム弁点検における弁座部品変形他の発見について	Ⅲ以下
2010/11/25	6号機	非常用ガス処理系スペースヒータファン用電動機ケーブルの誤結線について	Ⅲ以下
2010/11/26	その他	水質分析および放射能測定業務委託における月間分析予定・実績表の承認方法の誤りについて	Ⅲ以下
2010/12/1	2号機	非常用ディーゼル発電機(A)系非常用送風機起動信号のロックについて	Ⅲ以下
2010/12/6	その他	根本原因報告書に係わる「対策実施計画書」の作成もれについて	Ⅲ以下
2010/12/7	3号機	「制御棒(10-51・42-51)ドリフト」警報の発生について	Ⅲ以下
2010/12/7	5号機	洗濯廃液系充填ドラム缶下部からの水漏れについて	Ⅲ以下
2010/12/7	6号機	低圧タービン内部下半車室内へのオイルストーンの落下について	Ⅲ以下
2010/12/8	1号機	原子炉建屋付属棟 所内蒸気系供給配管[HS-058]の減肉について	Ⅲ以下
2010/12/10	6号機	C区域作業エリアへのγ線用APD(B区域用)誤着用による入域について	Ⅲ以下
2010/12/13	2号機	点検周期を超過した設備に対する不適合処理の実施もれについて	Ⅲ以下

発見日	号機	件名	原子炉安全上の影響度合い
2010/12/16	1号機	荒浜側洗濯廃液処理設備改造工事 木項使用前検査における判定値(タンクレベル値)の逸脱について	Ⅲ以下
2010/12/16	1号機	計装品の点検もれについて【点検長期計画調査結果】 《ホームページ掲載》 2010/12/21 【調査状況について】 <a href="http://www.tepco.co.jp/cc/press/10122101-j.html">http://www.tepco.co.jp/cc/press/10122101-j.html</a>	Ⅲ以下
2010/12/16	5号機	タービン建屋低電導度廃液系サンプ(B)ポンプ(D)電動機点検実績の記入箇所の間違ひについて【点検長期計画調査結果】 《ホームページ掲載》 2010/12/21 【調査状況について】 <a href="http://www.tepco.co.jp/cc/press/10122101-j.html">http://www.tepco.co.jp/cc/press/10122101-j.html</a>	Ⅲ以下
2010/12/16	5号機	原子炉冷却材浄化系保持ポンプ点検実績の記入間違ひについて【点検長期計画調査結果】 《ホームページ掲載》 2010/12/21 【調査状況について】 <a href="http://www.tepco.co.jp/cc/press/10122101-j.html">http://www.tepco.co.jp/cc/press/10122101-j.html</a>	Ⅲ以下
2010/12/16	5号機	タービン駆動原子炉給水ポンプ(B)用サーボ弁の点検周期逸脱について【点検長期計画調査結果】 《ホームページ掲載》 2010/12/21 【調査状況について】 <a href="http://www.tepco.co.jp/cc/press/10122101-j.html">http://www.tepco.co.jp/cc/press/10122101-j.html</a>	Ⅲ以下
2010/12/17	2号機	換気空調補機非常用冷却水系ポンプの保全計画(点検計画)への記載もれについて	Ⅲ以下
2010/12/19	6号機	主発電機軸受(No.9側)ファンノズルリングの損傷について	Ⅲ以下
2010/12/21	1号機	換気系排気筒入口放射線モニタ入口フィルタの詰まりについて	Ⅲ以下
2010/12/21	1号機	原子炉隔離時冷却系タービントリップの動作不良について	Ⅲ以下
2010/12/21	3号機	サービス建屋(管理区域)におけるガムの発見について	Ⅲ以下

### 3. GⅢグレード 249件

発見日	号機	件名
2010/10/27	2号機	前部芯棒および低圧タービン(C)ロータ着磁測定値の管理値逸脱について
2010/11/2	3号機	給水加熱器マンホールボルトおよびナットの仕様相違について
2010/11/16	3号機	主油ポンプ吐出油管 溶接事業者検査記録における判定基準の誤記について
2010/11/19	1号機	低起動変圧器排水ポンプ余長ケーブルの引き戻し不可について
2010/11/20	6号機	主発電機第9軸受けシールリングの損傷の発見について
2010/11/20	6号機	改良型制御棒駆動機構ボルト脱着機排水具リミットスイッチの動作不良について

発見日	号機	件名
2010/11/20	6号機	抽気蒸気系弁[N36-F049B]駆動部の油漏れについて
2010/11/21	6号機	主発電機第10軸受(下半)の損傷の発見について
2010/11/22	2号機	復水器(C)基礎リブの浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/11/22	3号機	工具センタ 精度測定におけるトルクレンチの精度逸脱について
2010/11/22	6号機	抽気管ドレン弁[N36-AO-F058A, F058C, F059A, F059B]スピードコントローラからの漏洩について
2010/11/22	6号機	改良型制御棒駆動機構本体アタッチメントボルト受け入れ部のかじりについて
2010/11/22	6号機	逃し安全弁(U)用中継端子フレキシブルチューブの損傷について
2010/11/23	6号機	改良型制御棒駆動機構漏えい流量計用ケーブルフレキシブルチューブの損傷について
2010/11/23	6号機	制御棒駆動水圧系 水圧制御ユニットレベルスイッチフロート部のひび割れについて
2010/11/23	6号機	油圧防振器分解点検における摺動傷の発見について
2010/11/24	2号機	パワーセンタ(2A-2)タイマリレーコンデンサの液漏れおよび変色について
2010/11/24	2号機	モータコントロールセンタ(2A-2)配線用遮断器トリップ接点の固着について
2010/11/24	4号機	タービン建屋常用電気品区域排風機(A)用電動機における寸法許容値の逸脱について
2010/11/24	6号機	原子炉内蔵型再循環ポンプ取付作業におけるリードスイッチの外れについて
2010/11/24	6号機	洗浄ポンプ(C)メタルスリーブの摩耗について
2010/11/24	6号機	サービス建屋加湿器(A)の動作不良について
2010/11/25	2号機	複合中間弁(No.1)出口側フランジ面およびインロー部の傷について
2010/11/25	2号機	非常用ディーゼル発電機(A)燃料フィルタ差圧スイッチ計器配管ナット部の油にじみについて
2010/11/25	2号機	【中越沖地震】低圧タービン(A)内部車室(下半ギブキー溶接部)の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/11/25	3号機	定期事業者検査要領書(検査区分C)改訂における改訂資料の送付もれについて
2010/11/25	4号機	高電導度廃液系濃縮装置加熱器蒸気入口バイパスライン圧力調整弁の動作不良について
2010/11/25	6号機	湿分分離加熱器安全弁取付けボルトのかじりについて
2010/11/25	6号機	主蒸気系タービン補助蒸気元弁他の駆動部からの油漏れについて
2010/11/25	6号機	復水系弁[N21-F020B]手動操作装置からの油漏れについて
2010/11/26	1号機	原子炉再循環系配管他保管管理業務委託における塩分測定の実施忘れについて
2010/11/26	1号機	タービン建屋天井クレーン(No.1)主巻上電動機各部計測結果の判定基準値逸脱について

発見日	号機	件名
2010/11/26	1号機	タービン建屋天井クレーン走行電動機(運転室側)各部計測結果の判定基準値逸脱についてについて
2010/11/26	1号機	タービン建屋天井クレーン走行電動機(反運転室側)各部計測結果の判定基準値逸脱についてについて
2010/11/26	2号機	復水浄化ポンプ(C)電動機固定子内ウエッジの緩みについて
2010/11/26	3号機	湿分分離器(A) エlement押えボルト溶接部の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/11/26	3号機	電気ペネトレーション一般点検における内側前部ボス脱落他の確認について
2010/11/26	6号機	原子炉格納容器雰囲気モニタ系(A)圧力抑制室検出器配線コネクタとケーブルの外れについて
2010/11/26	6号機	復水器水室チューブ(C系)の詰まりについて
2010/11/26	6号機	タービン系伝送プロトコル変換装置用演算装置内蔵磁気テープ記憶装置の動作不良について
2010/11/27	1号機	タービン建屋補機冷却系熱交換器(C)トスフィルタブロー弁のグランドリークについて
2010/11/27	1号機	タービン建屋補機冷却系熱交換器(D)トスフィルタブロー弁のグランドリークについて
2010/11/27	2号機	燃料取替機ブリッジ手摺開閉扉ロックピン脱落防止チェーンの破断について
2010/11/27	3号機	タービン駆動原子炉給水ポンプ(A)カップリング側軸メタル温度検出器の絶縁抵抗値の低下について
2010/11/27	6号機	低圧タービン(A, B, C)外部車室(下半)整流板溶接部の傷の確認について
2010/11/27	6号機	第1給水加熱器(A)水位調節弁(N22-F001A/B)豆ゲージの指示不良他について
2010/11/27	6号機	タービン補助蒸気系温度検出器端子部の折損について
2010/11/28	2号機	原子炉エリア排風機(B)サクシヨンベーン計装用圧縮空気系2次圧力計の指示不良について
2010/11/28	6号機	原子炉補機冷却水ポンプ(F)用電動機 ブラケットハウジング内径寸法の判定基準逸脱について
2010/11/29	1号機	水素供給設備 パージ用窒素供給装置ホイストの固着について
2010/11/29	1号機	水素供給設備 散水用ポンプの動作不良について
2010/11/29	1号機	復水ろ過装置保持ポンプ(H)出口流量指示計目盛盤の破損について
2010/11/29	1号機	原子炉復合建屋所内蒸気系供給ライン第1圧力調整弁入口弁のシートパスについて
2010/11/29	1号機	第6給水加熱器入口弁[N22-LCV-F015C]のグランドリークについて
2010/11/29	3号機	タービン潤滑油系流量指示スイッチ端子台の損傷について
2010/11/29	6号機	燃料集合体外観検査作業におけるトルクレンチ校正証明書の提出間違いについて

発見日	号機	件名
2010/11/29	6号機	発電機冷却系弁[N43-F002]工場点検におけるベアリングブッシュ部の傷の確認他について
2010/11/29	その他	委託業務における監理員変更通知の提出忘れについて
2010/11/29	その他	工具センタ ダイヤルゲージおよびシリンダゲージの校正精度逸脱について
2010/11/30	1号機	主復水器(B)エキスパンションシール水位スイッチの動作不良について
2010/11/30	1号機	タービン建屋天井クレーン(No.2)走行電動機冷却ファン(運転室側)各部計測結果の判定基準値逸脱について
2010/11/30	1号機	タービン建屋天井クレーン(No.2)走行電動機冷却ファン(反運転室側)各部計測結果の判定基準値逸脱について
2010/11/30	3号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン主油タンク(A)入口流量系の指示不良について
2010/11/30	3号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン主油タンク(B)入口流量系の指示不良について
2010/11/30	3号機	流量計装エクセスフローチェック弁バイパス弁ハンドルブッシュの曲がりの発見について
2010/11/30	4号機	工業用テレビ設備(主スクリーンピット)の映像不良について
2010/11/30	4号機	復水脱塩装置陽イオン樹脂再生搭出口弁エアオペレート弁の空気漏れの発生について
2010/11/30	5号機	第2給水加熱器ドレンタンクAドレン水位用液面伝送器[N22-LT-016A]他ドレン弁のシートパスについて
2010/11/30	5号機	原子炉冷却材浄化系設備検査における計器精度の誤記について
2010/11/30	6号機	制御棒駆動機ポンプ(B)主油ポンプ軸受メタルの貫通穴の確認について
2010/11/30	6号機	循環水系液位マイクロスイッチの動作不良について
2010/11/30	6号機	クロスアラウンド配管(ES-3ライン)の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/11/30	6号機	クロスアラウンド配管(ES-3ライン)配管母材の傷の確認について
2010/12/1	2号機	スクリーン洗浄ポンプ(A)ストレーナ出口逆止弁の固着について
2010/12/1	2号機	第2給水加熱器(B)の渦流探傷試験時における判定基準値逸脱について
2010/12/1	3号機	中間領域モニタ(E) 中間領域モニタ下限ランプの点灯不良について
2010/12/1	4号機	タービン建屋(管理区域)における点検中機器の養生部からの油漏れについて
		<p>定期検査中の4号機において、平成22年12月1日午後11時45分頃、タービン建屋地下3階(管理区域)の高圧制御油圧ユニット室において、本格点検のために分解して点検を行っていた高圧油ポンプ(A)の配管接続部の開口部養生部から油がポンプ台座部分の堰内に漏れていることを、現場パトロール中の当社社員が発見しました。</p> <p>油の漏れはすでに停止しており、堰内に漏れした油の量は約140ミリリットルでした。</p> <p>この油は高圧油ポンプ(A)内に残留していた油で、漏れた油は拭き取りにより処理いたしました。</p> <p>なお、漏れした油には放射性物質は含まれておらず、本事象による外部への放射能の影響はありません。</p>
		<p>《ホームページ掲載》 2010/12/1 【プレスリリース】 <a href="http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2010/pdf/22120201p.pdf">http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2010/pdf/22120201p.pdf</a></p>

発見日	号機	件名
2010/12/1	5号機	タービン建屋大物搬入口付近の水たまりの確認について
2010/12/1	5号機	気体廃棄物処理系脱湿塔パーズ空気供給元弁[N62-F304]のシートパス他について
2010/12/1	6号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(C, F)(刻印G, H)分解部品の腐食およびの浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/12/1	6号機	循環水系液位スイッチ[N71-LS046A-1]用マイクロスイッチの動作不良について
2010/12/2	1号機	低電導度廃液系アキュムレータ(A)復水入口止弁[K12-AO-F214A]のシートパスについて
2010/12/2	1号機	排ガス系温度記録計[N62-TRS601]の印字不良について
2010/12/2	2号機	高電導度廃液系濃縮装置加熱器(A)蒸気入口弁の動作不良について
2010/12/2	5号機	復水器連続洗浄装置ボール循環ポンプ(B)のグランドリークについて
2010/12/2	6号機	原子炉補機冷却系弁[P21-F013C]の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/12/2	6号機	非常用ディーゼル発電機(A, C)シリンダ安全弁の動作不良について
2010/12/2	6号機	湿分分離加熱器(B)第1段加熱器蒸気元弁リークオフ弁の弁棒の曲がりについて
2010/12/2	6号機	原子炉補機冷却海水系差圧指示計[P41-DPI004F]の指示不良について
2010/12/2	その他	水処理設備 薬品貯槽受入口付近シャワー水量の低下について
2010/12/3	1号機	発電機記録計[N41-TRS606]の印字不良について
2010/12/3	2号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(C)潤滑油ストレナ差圧計の指示不良について
2010/12/3	2号機	非常用ディーゼル発電機(B)燃料フィルタ差圧スイッチ計器配管ナット部の油にじみについて
2010/12/3	3号機	湿分分離器(A)外周溶接部の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/12/3	4号機	バー回転式スクリーンおよびトラベリングスクリーン(D)電動機ブラケットの摩耗について
2010/12/3	5号機	原子炉建屋付属棟低電導度廃液系サンプポンプ(A)出口逆止弁の動作不良について
2010/12/3	6号機	タイマリレー[P52-T436B]出力接点の接点抵抗値の増大について
2010/12/3	6号機	燃料装荷時における「放し時着床深度浅め(高)」警報の発生について
2010/12/3	6号機	サービス建屋ホットラボ送風機(A)電動機カップリング振れ幅の許容値逸脱について
2010/12/3	6号機	給復水系弁[N21-F104]駆動部ギアドリミットスイッチ部の油にじみについて
2010/12/3	6号機	メカニカルスナッパ[SNM-MS-T027A]の作動不良について
2010/12/3	6号機	タービン補機冷却海水系ストレナ(A)ドレン弁[P42-F502A]のシートパスについて
2010/12/3	6号機	循環水系弁[N71-F017]弁座当り面の剥離について

発見日	号機	件名
2010/12/3	7号機	復水器連続洗浄装置(C)ボール回収率の低下について
2010/12/3	その他	補助建屋 雑用水系消費量用容積式流量計の動作不良について
2010/12/4	3号機	タービン駆動原子炉給水ポンプ室 天井クレーンの作動不良について
2010/12/4	6号機	燃料取替機 機上タッチパネルの動作不良について
2010/12/5	4号機	酸素注入系弁[P32-F010]用減圧弁の空気漏れについて
2010/12/5	5号機	放射性廃棄物処理設備ゾーン排風機(B)ファンカップリング側軸受け下部の油にじみについて
2010/12/5	6号機	燃料取替機ブリッジ走行用サイレン音の停止について
2010/12/6	1号機	所内蒸気系ドレントラップ[D159]の固着について
2010/12/6	2号機	原子炉建屋南東側エレベータ前の蛍光灯の破損について
2010/12/6	2号機	低圧タービン(A)下半ノズルダイヤフラム浮き上り防止用サポートシムビスの折損について
2010/12/6	3号機	主蒸気止め弁(MSV-3)原子炉保護用(1)リミットスイッチ用フレキシブルチューブの損傷について
2010/12/6	3号機	サービス建屋排風機(B)ボス部の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/12/6	4号機	原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービン系検出元弁のシートパスについて
2010/12/6	4号機	スクリーン洗浄系弁[W32-F101A]弁体および弁箱ストッパ部の腐食について
2010/12/6	6号機	事故後サンプリング設備温度検出器[P91-TE-002]絶縁抵抗測定値の基準値逸脱について
2010/12/6	6号機	原子炉補機冷却海水系ストレナ旋回弁タイマーリレー[P41-T001A]時間単位変更ダイヤルの調整不能について
2010/12/6	6号機	タービングランド蒸気系ドレン弁[N33-F542]の配管の詰まりについて
2010/12/6	7号機	スクリーン(B)凍結防止ドレン弁ハンドルレバーの腐食について
2010/12/6	7号機	パー回転式スクリーン(B)洗浄水弁およびトラベリングスクリーン(B)洗浄水弁本体の腐食について
2010/12/6	7号機	スクリーン工業用テレビ設備(No. 27)カメラウォッシュ装置の動作不良について
2010/12/6	その他	水処理設備化学的酸素要求量計の冷却水配管の詰まりについて
2010/12/7	1号機	取水口(E-F)工業用テレビ設備の映像不良について
2010/12/7	1号機	オペレータコンソール用モニタ(CRT)の表示不良について
2010/12/7	1号機	タービン建屋連絡通路蛍光灯からの油にじみについて
2010/12/7	3号機	制御棒駆動水圧系 水圧制御ユニット(10-39)アキュムレータからの漏えいについて
2010/12/7	3号機	制御棒駆動水圧系 水圧制御ユニット(10-47 他)隔離弁のシートパスについて

発見日	号機	件名
2010/12/7	4号機	タービン建屋(管理区域)におけるタバコの吸いがらの発見について
2010/12/7	4号機	トリチウム捕集装置冷凍機(A)ファンの異音発生について
2010/12/7	6号機	循環水系パタフライ弁[N71-MO-F004A]駆動部デクラッチレバーの損傷について
2010/12/7	その他	工具センタ 精度測定における計測器の精度逸脱について
2010/12/8	4号機	スクリーン洗浄ポンプ(A)インペラウェアリングの浮きについて
2010/12/8	6号機	タービン駆動原子炉給水ポンプ(A)吸込弁他 保温材の劣化について
2010/12/8	6号機	主蒸気隔離弁予備弁体の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/12/8	6号機	タービン駆動原子炉給水ポンプ(A)主油ポンプ(C)用電動機 単体試験時の異音について
2010/12/8	6号機	非常用ディーゼル発電機(C)ターニングギヤ用電動機 反負荷側ブラケットハウジング内径寸法他の判定基準逸脱について
2010/12/8	6号機	復水検塩系圧力指示計[P91-PI-TB02A]の指示不良について
2010/12/8	6号機	スクリーン洗浄装置スクリーン圧カスイッチ検出元弁のシートパスについて
2010/12/9	1号機	復水脱塩装置(G, H)入口流量演算器の動作不良について
2010/12/9	1号機	モニタリング建屋送風機(A)電動機ブラケットハウジング内径の許容値逸脱について
2010/12/9	1号機	タービン駆動原子炉給水ポンプ(B) 蒸気加減弁電油変換器からの微少な油漏れについて
2010/12/9	4号機	高電導度廃液系サンプル槽「放射性液体廃棄物測定結果および放出記録」の改訂について(放出量と放出条件放出量の差異解説の追記)
2010/12/9	4号機	配管およびサポート点検における原子炉補機冷却系および所内蒸気系配管サポートのUボルトの変形について
2010/12/9	4号機	配管およびサポート点検における原子炉補機冷却系配管サポートのUボルトの変形について
2010/12/9	4号機	非常用ディーゼル発電機(B)プライミングポンプ吐出圧力計の指示不良について
2010/12/9	4号機	配管およびサポート点検における低圧炉心スプレイ系配管のサポートからの浮きについて
2010/12/9	4号機	配管およびサポート点検におけるディーゼル発電機燃料油系配管サポートのUボルトサドル他の変形について
2010/12/9	4号機	復水器(A, B, C)支え板溶接部の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/12/9	4号機	【中越沖地震】配管・サポート点検における原子炉冷却材浄化系配管サポートのUボルトサドル部の変形について
2010/12/9	5号機	排ガス予熱器(B)出口流量計の指示不良について
2010/12/9	6号機	原子炉内蔵型再循環ポンプ(F)ノズル点検口蓋取付ボルトの折損について
2010/12/9	7号機	原子炉格納容器 ドライウェル冷却器凝縮水流量計の動作不良について
2010/12/9	7号機	バー回転式スクリーンおよびトラベリングスクリーン(B)本体フレーム着座部フレームベースライナの外れについて

発見日	号機	件名
2010/12/9	7号機	酸素ガスボンベ出口弁[P32-F001J]のグランドリークについて
2010/12/10	2号機	高電導度廃液系収集タンク水素イオン濃度計(A)の校正エラーについて
2010/12/10	2号機	非常用ディーゼル発電機(B)燃料フィルタ前後圧力指示計の指示不良について
2010/12/10	3号機	湿分離器(B) エlement押えボルト溶接部の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/12/10	3号機	主タービン蒸気加減弁サーボ弁カバーの割れについて
2010/12/10	3号機	原子炉補機冷却系常用冷却水緊急遮断弁(D)後弁[P21-F073D]のシートパスについて
2010/12/10	3号機	換気空調補機非常用冷却水系冷凍機(D)の冷媒凝縮圧力の指示値高めについて
2010/12/10	3号機	制御棒駆動水圧系 水圧制御ユニット隔離弁のシートパスについて
2010/12/10	4号機	バー回転式スクリーン(D)およびトラベリングスクリーン(D)本体フレーム陽極棒の減肉について
2010/12/10	4号機	スクリーン渦巻きストレーナ(C)出口圧力計配管の水のにじみについて
2010/12/10	6号機	タービン建屋補機冷却系熱交換器(B)冷却管の減肉について
2010/12/10	6号機	原子炉復旧作業における主蒸気ラインプラグの取外し不能について
2010/12/10	6号機	原子炉エリア外気差圧計の指示不良について
2010/12/10	6号機	高圧復水ポンプ(B)ミニマムフロー弁[N21-AO-F020A・B]スピードコントローラ減圧弁の漏洩について
2010/12/10	7号機	移動式炉内計装系制御盤 移動式炉内計装系(統括)画面の表示不良について
2010/12/11	1号機	タービン駆動原子炉給水ポンプ(A) 蒸気加減弁電油変換器からの微少な油もれについて
2010/12/11	1号機	原子炉再循環ポンプ(A)吸込温度検出器[B31-TE004A]の動作不良について
2010/12/11	2号機	原子炉冷却材浄化系ポンプクーラ(A)冷却水出口ライン用フローグラスの汚れについて
2010/12/11	その他	海水放射能モニタデータの一部収集不能について
2010/12/12	3号機	高電導度廃液系中和装置回転式ストレーナハンドルの固着について
2010/12/13	1号機	復水器連続洗浄装置ボール回収器出口弁(C)ストッパの破損について
2010/12/13	1号機	原子炉給水グラブサンプリングラック金属フィルタカバーの取付け不能について
2010/12/13	1号機	計装用圧縮空気系圧縮機(B)中間冷却器圧力[P52-PI001B]の指示不良について
2010/12/13	3号機	低圧復水ポンプ(B)モータ空気冷却器フランジの漏えいについて
2010/12/13	4号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(A)高速軸スラストベアリングの傷について
2010/12/13	4号機	電解鉄イオン注入系海水ストレーナ差圧計指示計の指示不良について

発見日	号機	件名
2010/12/13	6号機	タービン設備検査(その5)の検査中断について
2010/12/13	6号機	主発電機保護(距離継電器)継電器特性の判定値逸脱について
2010/12/13	7号機	原子炉建屋高電導度廃液系サンプ(D)室の換気不良について
2010/12/14	6号機	復水器連続洗浄装置ボール捕集器タイマの動作不良について
2010/12/14	7号機	潤滑油分析における動粘度の低下(低動粘度油の混入)について
2010/12/14	その他	資材倉庫 B棟およびC棟の火災報知機の発報(誤報)について
2010/12/15	1号機	サービス建屋蒸気発生器補給水弁[U41-AO-F1201]のシートパスについて
2010/12/15	1号機	コントロールエリア冷凍機(A)潤滑油圧力計および給油圧力計ユニオン部からの油にじみについて
2010/12/15	5号機	超音波式給水流量計の動作不良について
2010/12/15	5号機	直流250V 蓄電池均等充電から浮動充電への切替不良について
2010/12/15	その他	大湊側補助ボイラ非放射性スチームドレン移送系サンプポンプ吐出配管のピンホール発生について
2010/12/16	1号機	タービン建屋天井クレーン(No.2)限時継電器の動作不良およびボリュウム部の破損について
2010/12/16	2号機	残留熱除去系(C)系ラック[H22-P049]内の試験対象範囲の間違いについて
2010/12/16	3号機	湿分分離器(B)外周溶接部の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/12/16	3号機	復水器連続洗浄装置ボール捕集器差圧計検出元弁[N72-F701A・B・C]のシートパスについて
2010/12/16	3号機	海水熱交換器建屋 海水スチームドレン移送系サンプポンプグランドドレン排水管の詰まりについて
2010/12/16	3号機	高光度航空障害灯制御盤「故障ランプ」の点灯について
2010/12/16	3号機	循環水建屋内 海側蛍光灯器具の雨水濡れについて
2010/12/16	4号機	制御棒駆動水圧系検出配管検出本弁[C12-PI-012元弁]のシートリークについて
2010/12/16	4号機	圧力抑制室プール水位および圧力抑制室圧力記録計の印字不良について
2010/12/16	4号機	復水器検塩系サンプル流量計[P91-FI-TB02]の指示不良について
2010/12/16	5号機	原子炉再循環系ポンプモータ温度記録計[B31-TRS-602]の印字不良について
2010/12/16	5号機	高電導度廃液系濃縮装置加熱器蒸気入口減圧弁(B)の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/12/16	5号機	原子炉冷却材浄化系保持ポンプ(B)出入口差圧計の指示不良について
2010/12/16	6号機	抽気系小口径配管溶接部の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/12/16	6号機	原子炉格納容器 ドライウェル高電導度廃液系サンプ液位およびレベルスイッチ用ワイヤの損傷について

発見日	号機	件名
2010/12/16	その他	重油貯蔵タンク(No.1)雨水排水ポットドレン配管の詰まりについて
2010/12/17	3号機	タービン補機冷却海水系ポンプ吐出ヘッドベント弁[P42-F504]弁体および弁座シート面の腐食について
2010/12/17	6号機	原子炉格納容器ドライウェル低電導度廃液系サンプ液位およびレベルスイッチ用コネクタの破損について
2010/12/17	その他	補助建屋 蒸気ライン安全弁吹出し口の腐食について
2010/12/17	その他	補助ボイラ蒸気だめ(B)ドレン弁のシートパスについて
2010/12/18	6号機	サービス建屋 換気空調補機常用冷却水系冷凍機フロン検知器流量計の指示不良について
2010/12/18	6号機	トラベリングスクリーン(C)シャープピン断検出用リミットスイッチの動作不良について
2010/12/18	その他	補助建屋純水補給水系(B)ホースステーション弁のシートパスについて
2010/12/19	1号機	エリア放射線モニタ(CH25-43)記録計(D21-RR602)の印字不良について
2010/12/19	1号機	4号母線分離装置不良警報の発生について
2010/12/19	2号機	復水ろ過装置逆洗水移送ポンプまわり空気作動弁電磁弁フィルタ入口弁他の空気漏れについて
2010/12/19	4号機	原子炉冷却材浄化系逆洗用水タンク水供給弁[G31-AO-F340]のシートパスについて
2010/12/20	2号機	原子炉建屋下部鉛直方向地震計[C71-D003D]警報用リミットスイッチの動作不良について
2010/12/20	3号機	定検時燃料監視装置「PLCサーバ異常」警報の発生について
2010/12/20	3号機	換気空調補機非常用冷却水系冷凍機(B)油圧槽ユニオン部からの油にじみについて
2010/12/20	5号機	試料採取系 導電率検出器の絶縁抵抗値の低下について
2010/12/20	6号機	トラベリングスクリーン他 現場操作盤用フレキシブルチューブ電線管コネクタ部の破損について
2010/12/20	その他	補助ボイラ(2B)バーナ重油側フレキシブルチューブ取付部からの漏えいについて
2010/12/20	その他	焼却設備(荒浜側)炉底蓋シール空気減圧弁からの空気漏れについて
2010/12/20	その他	工具センタ 精度測定における計測器の精度逸脱について
2010/12/21	1号機	サービス建屋ホットラボ給気風量指示スイッチ[U41-FICS145]の動作不良について
2010/12/21	3号機	主蒸気止め弁外部ケーブルフレキシブルチューブ継手部の割れについて
2010/12/21	3号機	「所内蒸気系(1)蒸気ラインドレンライン凝縮水水位高」警報の発生について
2010/12/21	3号機	工具センタ 借用工具のICチップの紛失について
2010/12/21	4号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(A)ホットガスバイパス弁駆動部の動作不良について
2010/12/21	5号機	気体廃棄物処理系再生ガスブロウ入口所内用圧縮空気系注入弁[N62-AO-F312]のシートパスについて

発見日	号機	件名
2010/12/21	6号機	復水器連続洗浄装置計器元弁[N72-F714B, F715C]の固着について
2010/12/21	その他	補助建屋冷凍機(B)オイルヒータ温度の制御不良について
2010/12/22	1号機	原子炉建屋排風機(B)サクシオンペーンマメゲージの指示不良について
2010/12/22	1号機	低電導度廃液系収集ポンプ(B)吐出圧力計の指示不良について
2010/12/22	2号機	第2給水加熱器ドレンタンク(B)水位 手動弁システムの浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/12/22	3号機	原子炉建屋送風機◎ダンパの動作不良について
2010/12/22	6号機	気体廃棄物処理系設備エリア排気放射線モニタ(C)の指示不良について
2010/12/22	その他	大湊側ろ過水移送ポンプ(B)インペラの欠陥について
2010/12/23	1号機	原子炉格納容器内弁グランド部漏えい温度記録計の印字不良について
2010/12/23	5号機	発電機密封油系自動油圧調節弁[N44-F001]ボンネットフランジ部からの油にじみについて
2010/12/23	6号機	非常用ディーゼル発電機 清水冷却器温度調節弁[R43-TCV-F001A]からの冷却水のにじみについて
2010/12/24	5号機	「自動電圧調整器(A-2)偏差大」警報の発生について
2010/12/24	7号機	復水器連続洗浄装置(A)捕集器(A-3)の動作不良について
2010/12/26	4号機	廃スラッジ系および濃縮廃液系タンク槽液位記録計の動作不良について
2010/12/26	5号機	スクリーン洗浄ポンプ(B)ストレーナ自動空気抜弁のシートパスについて
2010/12/26	5号機	スクリーン洗浄ポンプ(B, C)ストレーナの詰まりについて

#### 4. 不適合管理委員会審議件数

グレード	審議件数
G I	1
G II	21
G III	249
対象外	0
総計	271