

## 不適合情報

2021年1月7日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

[https://www.tepco.co.jp/niigata\\_hq/data/inside/pdf/image1.pdf](https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf)

1. G グレード 0件

2. G グレード 0件

3. G グレード 20件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	海水熱交換器建屋1階(非管理区域)エリアの天井に雪解け水の浸入(約151リットル)を確認した。水は床排水口へ流入しており、地下階に影響のないことを確認済み。被水した機器の電源遮断およびシート養生を実施。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2021/01/03	
2	1号機	海水熱交換器建屋1階(非管理区域)エリアへの雪解け水の浸入対策で電源遮断していた照明および誘導灯を復旧したところ、階段室脇誘導灯が数時間遅れで点灯し、一時的に不点灯となっていたことを確認した。当該事象の原因を調査し誘導灯を交換。	2021/01/04	
3	3号機	計装用圧縮空気系空気圧縮機(B)において、圧力が上昇しないこと、および吐出空気温度高の警報が発生し自動停止したことを確認した。当該機器を点検・修理。なお、空気圧縮機(A)は正常で機能に影響なし。	2020/12/31	
4	3号機	燃料プール冷却浄化系ろ過脱塩装置(A)出口導電率計の流量調整時、サンプル流量調整弁の動作不良を確認した。当該弁を交換。	2021/01/03	
5	3号機	タービン建屋1階(管理区域)北東側天井部に雨水の浸入(約50リットル、汚染なし)を確認した。拭き取り実施済み。受けパン設置済み。当該箇所を点検・修理。	2021/01/04	
6	3号機	原子炉建屋付属棟地下1階(非管理区域)南東コーナー天井に雨水の浸入および床面に水溜まり(約20cc)を確認した。拭き取り実施済み。受けパン設置済み。当該箇所を点検・修理。	2021/01/04	
7	4号機	中央制御室非常用換気空調系(A系、B系)手動起動定例試験の試験記録(2020年6月~2021年1月)に、使用したストップウォッチの管理番号および動作確認結果の記載欄がないことを確認した。当該項目の記載欄を反映した手順の暫定指示書を発行し試験を実施。技術的評価を行い記録の妥当性確認および試験手順書を改定。	2021/01/05	
8	5号機	タービン建屋3階(管理区域)排気処理装置室南側壁面に雨水の浸入(約12cc、汚染なし)を確認した。拭き取り実施済み。当該箇所を点検・修理。	2020/12/31	
9	5号機	大湊側避雷鉄塔航空障害灯(最上段:南東)の不点を確認した。当該電球を交換。なお、国土交通省東京航空局へ連絡済み。	2021/01/01	
10	5号機	タービン建屋1階(管理区域)復水ヘッドタンク室西側壁面に雨水の浸入(約200cc、汚染なし)を確認した。拭き取り実施済み。当該箇所を点検・修理。	2021/01/04	
11	6号機	原子炉建屋4階(非管理区域)南側通路天井部に雨水の浸入および水溜り(約3cc)を確認した。拭き取り実施済み。受けパン設置済み。当該箇所を点検・修理。	2021/01/02	
12	6号機	非常用ガス処理系(A系)手動起動試験において、排風機(A)停止後に排気流量計(B)の指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。なお、排気流量計(A)は正常で監視に影響なし。	2021/01/04	
13	6号機	タービン建屋地下2階(非管理区域)循環水配管室北側壁面に地下水の滲みを確認した。拭き取り実施済み。当該箇所を点検・修理。	2021/01/04	
14	7号機	自動火災報知設備防災盤に、タービン建屋1階(非管理区域)空調機エリアの煙感知器に異常を示す警報の発生を確認した。火報の発報はなかったが念のため感知器の監視エリアに発煙がないことを確認。当該感知器を交換。	2021/01/01	
15	7号機	自動火災報知設備防災盤において、原子炉建屋(管理区域)屋上(建屋内)階段室の煙感知器に異常を示す警報の発生を確認した。火報の発報はなかったが念のため感知器の監視エリアに発煙がないことを確認。当該感知器を交換。	2021/01/02	

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
16	7号機	自動火災報知設備防災盤において、タービン建屋1階(管理区域)空調機エリアの煙感知器に異常を示す警報の発生を確認した。火報の発報はなかったが念のため感知器の監視エリアに発煙がないことを確認。当該感知器を交換。	2021/01/03	
17	7号機	自動火災報知設備防災盤において、タービン建屋2階(管理区域)山側レイダウンエリアの煙感知器に異常を示す警報の発生を確認した。火報の発報はなかったが念のため感知器の監視エリアに発煙がないことを確認。当該感知器を交換。	2021/01/05	
18	その他	荒浜側焼却建屋地下1階(管理区域)～補助建屋地下2階(管理区域)連絡通路の接続部床面に地下水の浸入(約400cc、汚染なし)を確認した。拭き取り実施済み。当該箇所を点検・修理。	2021/01/03	
19	その他	固体廃棄物貯蔵庫第二棟の屋上空調機室(管理区域)壁面および入退域処理室(非管理区域)天井に少量の雨水の浸入を確認した。空調機室は吸水材設置済み。入退域処理室は拭き取り実施済み。当該箇所を点検・修理。	2021/01/04	
20	その他	発電所構内で除雪作業中のホイールローダ右前輪に不具合が発生し、走行できなくなったことを確認した。原因を調査。	2021/01/01	