

不適合情報

2025年5月7日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。
https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 1件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	原子炉安全の観点から見たグレード
1	6号機	換気空調補機非常用冷却水系冷凍機の運転切替(B→D)をしたところ、潤滑油圧力が確立せず、冷凍機(D)の起動操作に影響があることを確認した。当該事象の原因を調査し点検。	2025/04/28	GⅡ

3. GⅢグレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備 考
1	2号機	原子炉建屋付属棟(管理区域)の南東側階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2025/04/30	
2	7号機	中央制御室において、使用済燃料貯蔵プール監視カメラの映像が表示されない事象を確認した。そのため7号機の原子炉施設の保安規定に定める運転上の制限から逸脱したと判断した。使用済燃料プールや原子炉の冷却機能に問題はなく、水位・水温については既存設備で監視ができることを確認。当該監視カメラの映像が表示されない原因を調査。 【2025年4月29日公表済み】 URL: https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/press/pdf/2025/20250429p.pdf 調査の結果、表示装置の入力信号の切り替え操作により監視カメラの映像が正常に表示されたことを確認した。また、事象発生以降はカメラ映像の録画が正常にできており、設備に故障が無いことも確認。そのため、運転上の制限の逸脱には該当しないものと判断し、訂正。当該事象の原因を調査。 【2025年4月29日公表済み】 URL: https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/press/pdf/2025/2025042901p.pdf	2025/04/28	
3	7号機	屋外監視モニター盤での映像確認において、荒浜側高台ヤード熱感知カメラ(No. 1)に通信不能警報が発生し、映像が表示されないことを確認した。ただちに代替感知器(炎感知)による監視を実施。当該事象の原因を調査し修理。なお、他の熱感知カメラに異常はなく、火災監視に影響なし。	2025/04/30	