

件名	柏崎刈羽原子力発電所での火災・発煙の発生について
通報日	2019年10月18日
概要	<p><第一報> 本日、柏崎刈羽原子力発電所において火災・発煙が発生したことから、消防署へ緊急通報(119番)を行いました。状況は以下の通りです。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○発生場所：大湊側補助ボイラー建屋 2階 電源室（非管理区域） ○発生時間：16時04分 ○通報時間：16時04分 ○状況：発火 ○外部への放射能の影響：なし ○備考：16時04分 電源盤より発煙 16時16分 公設消防入構 <p><第二報>（第一報からの追加情報（○）、修正情報（◇））</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇発生時間：16時01分（当直長による発煙確認時間） ◇状況：発火、発煙 ○燃えたもの：480V電源盤 ◇通報時間：16時01分 ○消防署による判断有無：16時40分 鎮火 ○負傷者の有無：なし ○自衛消防隊の出動：あり ○備考：現場にて電源盤の受電操作を行っていた協力企業作業員が電源盤からの発煙を確認し、速やかに当直長へ連絡。火災と判断し16時01分に119番通報実施。 その後、発火を確認したことから16時07分に協力企業作業員が消火器による消火活動を行い、火が消えたことを確認。 16時16分に公設消防が発電所入構。 16時40分に公設消防による鎮火確認。火災の原因については調査中。 <p><第三報>（第二報からの追加情報（○）、修正情報（◇））</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇燃えたもの：480V電源盤内部の部品（切替器操作用コイル） ○消防署による判断有無：16時40分 鎮火 ○備考：火災が確認された電源盤の扉を開放し確認した結果、内部の部品（切替器操作用コイル）が焼損していました。詳細については今後調査を行ってまいります。 現場確認を行った公設消防は18時22分に退構しています。 <p>（10月18日公表済み）</p> <p><第1報> https://www4.tepco.co.jp/kk-np/data/press/pdf/2019/2019101801p.pdf</p> <p><第2報> https://www4.tepco.co.jp/kk-np/data/press/pdf/2019/2019101802p.pdf</p> <p><第3報> https://www4.tepco.co.jp/kk-np/data/press/pdf/2019/2019101803p.pdf</p>