

(お知らせメモ)

当所 6 号機における炉内点検（フェーズ 3）状況について

平成 20 年 1 月 28 日
東京電力株式会社
柏崎刈羽原子力発電所
広報部

当所 6 号機では、平成 20 年 1 月 10 日より炉内点検（フェーズ 3）を実施しておりましたが、本日、当該点検が終了しましたので確認結果について、以下のとおりお知らせいたします。

なお、これにより平成 19 年 12 月 4 日から開始した 6 号機の炉内点検（フェーズ 1・2・3）は完了いたしました。

点検期間

平成 20 年 1 月 10 日～1 月 28 日

点検範囲

制御棒案内管、中性子束計測案内管、中性子束計測案内管スタビライザ、
炉心支持板差圧検出配管、原子炉冷却材再循環ポンプ差圧検出配管、
中性子束計測ハウジング、制御棒駆動機構ハウジング、
シュラウドサポート、炉心支持板、炉心シュラウド

点検結果


損傷・変形・脱落などの異常は確認されませんでした。

以 上


柏崎刈羽原子力発電所6号機 炉内点検(フェーズ3)結果

平成20年1月28日
東京電力株式会社
柏崎刈羽原子力発電所


炉心支持板・炉心シュラウド




中性子束計測案内管 スタビライザ



差圧検出配管



制御棒駆動機構ハウジング／案内管
中性子束計測ハウジング



シュラウドサポート

